

Wycena pojazdu numer: 40/06/2025/MW

z dnia: 2025/06/20

Wykonawca opinii : Maciej Wiącek, Cotxe Polska Sp.zo.o.

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.

Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

Marka: **OPEL**

Model pojazdu: **Astra VI Sports Tourer Diesel MR`22 E6d**

Wersja: **GS S&S Aut.**

VIN: **V X K F C Y H Z X R 1 0 2 3 1 2 9**

Nr rejestracyjny: **WJ9301M**

Nr Info-Ekspert: **028-08288**

Rok produkcji: **2024**



Wskazanie drogomierza	37910 km
Data pierwszej rejestracji	2024/05/27
Data ważności badania technicznego	2027/05/27
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całkow.	1980 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1498 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Miejsce oględzin	ul. Żytnia 2, 05-555 Tarczyn mazowieckie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	22	Poduszki powietrzne boczne
2	Dach w kolorze czarnym	23	Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	24	Reflektory LED
4	Hamulec postojowy elektryczny	25	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40
5	Immobilizer	26	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6	Kamera 360°	27	System kontroli ciśnienia w oponach
7	Kierownica podgrzewana	28	System kontroli trakcji TC
8	Kierownica pokryta skórą ze sterowaniem radiem w kierownicy	29	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA

9	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	30	Szyba przednia ogrzewana
10	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	31	Szyby przednie regulowane elektrycznie
11	Komputer pokładowy	32	Szyby tylne przyciemniane
12	Kurtyny powietrzne boczne	33	Szyby tylne regulowane elektrycznie
13	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	34	Światła do jazdy dziennej LED
14	Nakładki aluminiowe na pedały	35	Światła p/mgielne przednie LED
15	Oświetlenie nastrojowe Ambiente (8 kolorów)	36	Światła tylne LED
16	Pakiet wizualny "Black" (ramka panelu przedniego, logo i nazwa modelu)	37	Tarcze kół aluminiowe 17" czarne
17	Podłoga bagażnika regulowana Flexfloor	38	Tuner radiowy cyfrowy DAB
18	Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem do przewozu nart	39	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
19	Podsufitka czarna	40	Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, cyfrowy "10"
20	Poduszka powietrzna kierowcy	41	Zamek centralny zdalnie sterowany
21	Poduszka powietrzna pasażera	42	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 2 Fotele podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem
 - Podłokietnik centralny przedni
 - Konsola centralna
 - Schówek w konsoli centralnej
- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5 Pakiet Dobrej Widoczności
 - Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
 - Wycieraczki z czujnikiem deszczu
 - Światła mijania włączane automatycznie
- 6 Pakiet Intelli-Drive 1.0
 - System rozpoznawania znaków drogowych
 - Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
 - Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go
 - System ostrzegający o ryzyku kolizji
 - System automatycznego hamowania
 - System utrzymania pasa ruchu
 - System rozpoznawania ruchu pieszych
- 7 System automatycznego odblokowywania zamków drzwi i sterowania zapłonem "Open&Start"
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Podłokietnik centralny przedni
 - Konsola centralna
 - System Open&Start
 - Schówek w konsoli centralnej
 - System automatycznego odblokowywania zamków drzwi
- 8 System Multimedia Plus
 - Głośniki 6 szt.
 - System multimedialny
 - Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
 - Złącze "USB"
 - System Apple Carplay/Android Auto

- System Opel Connect
- Wyświetlacz dotykowy 10"
- 9 Tapicerka łączona materiał-skóra, szara
- Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 6 kierunkach
- Zagłówki foteli przednich z 4-kierunkową regulacją położenia
- Fotel pasażera z certyfikatem AGR z elektryczną regulacją w8 płaszczyznach

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	BARUM	225/45	R17 94V	XL QUARTARIS 5 TL FR	5,8
Przednie prawe:	BARUM	225/45	R17 94V	XL QUARTARIS 5 TL FR	8,1
Tylne lewe:	BARUM	225/45	R17 94V	XL QUARTARIS 5 TL FR	7,7
Tylne prawe:	BARUM	225/45	R17 94V	XL QUARTARIS 5 TL FR	8,3

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Ogłędzin pojazdu dokonano w Tarcynie, ul. Żytnia 2. Podczas ogłędzin przedłożono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyk

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Książka serwisowa papierowa - brak wpisów.

W raporcie historii pojazd autoDNA:

- w jednej z zakładek znajduje się zapis „Odnotowano szkodę na pojeździe"
- 07/2024 r. - grupa części: elementy karoserii zewnętrznej; strefa uszkodzenia: tył, prawy tył, lewy tył; kwota 2 500 - 2 750 PLN
- nie znajdują się wpisy z podanym odczytem wskazań drogomierza

I. Silnik oraz układ napędowy.

Silnik o zapłonie samoczynnym - uruchomiono. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym jest równomierna. Nie stwierdzono śladów przepoceni i przedmuchów oleju silnikowego. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy. Ogłędziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu).

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.

W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jeździe próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.

Grubość powłoki lakierowej rzędu 50 - 130 µm na wszystkich elementach karoserii (poszyć z materiałów

metalowych) podlegających lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):

- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne i nieznaczne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) - osobno opisywane będą jedynie największe/najbardziej istotne
- pokrywa komory silnika - zarysowania oraz liczne punktowe ubytki w części przedniej
- błotnik tylny prawy - zarysowania powłoki lakierowej, nieznaczne punktowe wgniecenie w części przedniej
- zderzak tylny - ubytki oraz zarysowania powłoki lakierowej
- błotnik tylny lewy - zarysowania powłoki lakierowej, nieznaczne punktowe wgniecenie w części górnej przedniej
- drzwi tylne lewe - zarysowania powłoki lakierowej
- tarcze hamulcowe - korozja
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu - z niewielkimi zabrudzeniami
- wykładziny wewnętrzne drzwi i elementy wyposażenia z tworzyw - nieznaczne zabrudzenia i zarysowania
- tunel środkowy - zarysowania
- poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej - zabrudzenia
- wnętrze komory bagażnika - eksploatacyjne zabrudzenia, zarysowania elementów z tworzywa
- wnętrze pojazdu - zabrudzone eksploatacyjnie
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych


ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		60-70 μm	
2	Dach		120-130 μm	
3	Błotnik przedni	L	80-90 μm	
4	Próg	L	50-60 μm	
5	Słupek przedni	L	120-130 μm	
6	Drzwi przednie	L	80-90 μm	
7	Słupek środkowy	L	50-60 μm	
8	Drzwi tylne	L	80-90 μm	
9	Błotnik tylny	L	80-90 μm	
10	Słupek tylny	L	50-60 μm	
11	Błotnik przedni	P	80-90 μm	
12	Próg	P	50-60 μm	
13	Słupek przedni	P	120-130 μm	
14	Drzwi przednie	P	80-90 μm	
15	Słupek środkowy	P	50-60 μm	
16	Drzwi tylne	P	80-90 μm	
17	Błotnik tylny	P	80-90 μm	
18	Słupek tylny	P	50-60 μm	

19	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		tworzywo	
----	-------------------------------	--	----------	--

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59




Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70




Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77




Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97




Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu