

Nr zlecenia DEKRA: BMW(FS)/WAW/01747/25/01/09
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 09-01-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

BMW Aukcja
BMW Financial Services Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Jacek Ducki (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Poznań
Marek Byliniak (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0137636	BMW, X3 [G01] 17-21, X3 M Competition sport-aut				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	2993	510/375	automatyczna	83 760	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
PO3RS39	WBSTS010509C01678		01-10-2020/2020		szary/METALIK

Data oględzin: 04-03-2025

Miejsce oględzin:

Inchcape Poznań (CFM)
ul. Wschodnia 9
62-080 Swadzim

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, przednie boczne, kurtyny powietrzne, Asystent martwego pola, Asystent świateł drogowych, BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji, Bagażnik z oświetleniem oraz systemem mocowania bagażu, ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive), Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł mijania, Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył, Dyferencjał M Sport, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Felgi aluminiowe 21", V-Spoke 765 M Bicolor Black, z ogumieniem, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotele sportowe BMW M, Funkcja deaktywacji poduszki powietrznej pasażera, Gniazdo 12V w konsoli przedniej, Hamulec ręczny z automatyczną elektromechaniczną funkcją Hold, Immobilizer, Intelligent Emergency Calling (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica sportowa skórzana typu M, Kierownica wielofunkcyjna, Kłapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie, Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie, Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, chromowane, okrągłe, Lakier uni, Listwy ozdobne aluminium z karbonową strukturą, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, M Servotronic, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX, Obrazowania Individual Shadow Line na wysoki połysk, Obrazowania Shadow Line Individual o rozszerzonym zakresie, Ochrona pieszych - pasywna, Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40, Oświetlenie ambientowe, Pakiet aerodynamiczny M, Pakiet dodatkowych funkcji lusterek (elektrycznie składane, funkcja parkingowa, elektrochromatyczne), Pakiet dodatkowych schowków, Panel deski rozdzielczej pokryty skórą, Pasy bezpieczeństwa z przeszyciami w barwach M, Performance Control, Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym, Podłokietnik przedni i tylny, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Przełącznik właściwości jezdnych, Przygotowanie do Apple CarPlay, Real Time Traffic Information, Reflektory adaptacyjne diodowe, Relingi dachowe BMW Individual Shadow Line, Remote 3D View, Remote Services (Usługi zdalne), Siatka oddziałająca przestrzeń bagażową, Speed Limit Info - ostrzeżenie o ograniczeniach prędkości, System alarmowy sterowany pilotem radiowym, System bezkluczykowy Start Stop, System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania, System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z tyłu, System

ostrzegania przed kolizją z tyłu, Szyby atermiczne, Tapicerka skórzana BMW Individual Merino o rozszerzonym zakresie, Tele Services, Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyty na napoje z przodu i z tyłu, Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC z DTC), Układ kontroli zjazdu ze stoku, Układ wydechowy sportowy M, Usługi concierge, Wyświetlacz Head-Up, Zawieszenie adaptacyjne z elektronicznie regulowaną siłą tłumienia, Zestaw Hi-Fi z 12 głośnikami i wzmacniaczem 205W, Zestaw naprawczy do opon, Zwiększenie mocy do 510KM, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą.

Wypożyczenie dealerskie

Asystent parkowania plus z systemem kamer 360, Dostęp komfortowy, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Hotspot WiFi, Kluczyk wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD, Lakier metalizowany, Listwy ozdobne o fakturze włókien węglowych, Ogrzewanie koła kierownicy, Pakiet M Driver, Regulacja oparcia foteli z tyłu, Rozpórka M Carbon, System Active Protection, Systemy asystujące kierowcę Plus → [Asystent kierowania i pasa ruchu, Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go], Szyby przednie dźwiękoizolacyjne, Szyby przyciemniane: tylna i boczne tylne, Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i wzmacniaczem o mocy 600W.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION ZERO	255/45 20 105V	6,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION ZERO	255/45 20 105V	7,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SCORPION ZERO	255/45 20 105V	7,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION ZERO	255/45 20 105V	7,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TYMCZASOWY), Karta pojazdu (NIE), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 135 zł/135 zł (netto): (NIE. - 266)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.
Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Brak zestawu naprawczego koła. Świeci się kontrolka wymiany płynu hamulcowego

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150

5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 500
2	Pokrywa bagażnika	150 - 500

Opis stwierdzonych uszkodzeńDo naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	41007465534	wgniecenie/odkształcenie	0.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Felga alu przód P		rysa/odprysk	
2	Felga alu tył P		rysa/odprysk	
3	Felga alu tył L		rysa/odprysk	
4	Felga alu przód L		rysa/odprysk	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi tylne kompletne K R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	41008499153	rysa/odprysk	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	41007465527	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	41007465533	rysa/odprysk	
4	Błotnik tylny L	41007494011	rysa/odprysk	
5	Błotnik tylny R	41007494012	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	
6	Listwa ochronna ściany bocznej R	51778093568	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa

**Fot. 2**

Przód

**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa

**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

**Fot. 5**

Bok prawy z przodu

**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa

**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa

**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

**Fot. 11**

Bok lewy z przodu

**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny

**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg

**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

**Fot. 18**


Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

**Fot. 20**

Konsola środkowa

**Fot. 21**

Tunel środkowy

**Fot. 22**

Kierownica (na wprost)

**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony

**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył




Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 35

Dow. rej. tym. Str. 1



Fot. 36

Dow. Rej. tym. Str.2 i klucze



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 41**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

**Fot. 42**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

**Fot. 43**

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3

**Fot. 44**

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

**Fot. 45**

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

**Fot. 46**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

**Fot. 47**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

**Fot. 48**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 49**


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

**Fot. 50**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3

**Fot. 51**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

**Fot. 52**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

**Fot. 53**

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

**Fot. 54**

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 2

**Fot. 55**

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

**Fot. 56**

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 57**

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3

**Fot. 58**

Nadkole tylne P - zdjęcie pogładowe 1

**Fot. 59**

Nadkole tylne P - Rysa/odprysk 1

**Fot. 60**

Nadkole tylne P - Rysa/odprysk 2

**Fot. 61**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 1

**Fot. 62**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

**Fot. 63**

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie pogładowe 1

**Fot. 64**

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 65**

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

**Fot. 66**

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2

**Fot. 67**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

**Fot. 68**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

**Fot. 69**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

**Fot. 70**

Drzwi przed L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

**Fot. 71**


Drzwi przed L - Inne 1

**Fot. 72**

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 73**

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 2

**Fot. 74**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

**Fot. 75**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

**Fot. 76**

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 1

**Fot. 77**

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

**Fot. 78**

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2