

Nr zlecenia DEKRA: BMW(FS)/WAW/29218/25/04/23
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 23-04-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

BMW Aukcja
BMW Financial Services Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Radosław Brzostowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Marek Byliniak (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0140980	BMW, Seria 2 Gran Coupe [F44] 19-24, 218i M Sport aut				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1499	140/103	automatyczna	102 766	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WPI0426L	WBA11AK0007G76735		23-10-2020/2020		biały/Brak danych

Data oględzin: 25-04-2025**Miejsce oględzin:**

Lotników Al.
Okulickiego 6
05-500 Piaseczno

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Active Guard, Asystent uwagi, BMW Live Cockpit, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Dzielone i składane oparcie kanapy z tyłu w proporcji 40:20:40, Felgi aluminiowe 16", Star-Spoke 517, z ogumieniem 205/55, Fotele przednie sportowe, Funkcja Auto Start Stop, Hamulec elektromechaniczny parkingowy, Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica skórzana sportowa M, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna, Kluczyk z dodatkowym akcentem M, Kolumna kierownicy regulowana, Lakier uni, Listwy ozdobne - srebrny kwarc, matowe, Listwy progowe aluminiowe z przodu z napisem M, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach, Mocowanie fotelika dziecięcego i-Size na fotelu pasażera, Nerki BMW, czarny grill z obramowaniem na wysoki połysk, Oświetlenie powitalne, Oświetlenie z funkcją Follow-Me-Home, Pakiet aerodynamiczny M, Pakiet dodatkowych schowków, Pakiet oświetlenia wnętrza, Pas przedni i tylny w stylistyce M, Performance Control, Podsufitka Individual w kolorze antracytowym, Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne, Podłokietnik przedni, Progi drzwiowe z emblematem BMW, Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Comfort i Sport, Reflektory LED do jazdy dziennej, Reflektory LED z przodu i tyłu, Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego, Speed Limit Info, Stylistyka zewnętrzna BMW Individual Shadow Line, System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania, System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu i przed kolizją (z funkcją hamowania), Szyby atermiczne, Tapicerka skórzano-materiałowa Trigon, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC, Usługi Concierge, Usługi ConnectedDrive, Usługi zdalne - możliwość korzystania z BMW Connected App, Zawieszenie sportowe typu M, Zestaw 6 głośników stereo, 100 W, Zestaw głośnomówiący Bluetooth, z interfejsem USB typu A i C, gniazdo 12V, Zestaw naprawczy do opon, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła przeciwmgielne w technologii LED.

Wyposażenie dealerskie

Bak paliwa zwiększony, Felgi aluminiowe 19", Double-Spoke 552 M Bicolour, z ogumieniem 235/35, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie z podparciem lędźwiowym, Hak holowniczy ze zdejmowaną głowicą, Hotspot WiFi, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, Listwy ozdobne Nice, podświetlane, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Obrazowania Shadow Line Individual o rozszerzonym zakresie, Pakiet BMW ConnectedDrive Plus → [Obsługa za pomocą gestów, Pakiet Connected Professional, Pakiet Connected Professional, System alarmowy, System nawigacji z BMW Live Cockpit Professional, System nawigacji z BMW Live Cockpit Professional (Cyfrowe wskaźniki 10.25", ekran dot. 10.25"), Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym], Rezygnacja z emblematu modelu, Szyby przyciemniane tylne i boczne, Układ kierowniczy M, Wyświetlacz Head-Up, Zestaw głośników Hi-Fi z 10 głośnikami oraz wzmacniaczem 205W.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, POTENZA	235/35 19 91Y	4,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, POTENZA	235/35 19 91Y	4,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, POTENZA	235/35 19 91Y	4,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, POTENZA	235/35 19 91Y	4,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole "Pojazd użytkowany przez" w zakładce "Dane obiektu". (Tak.), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (NIE), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), Klucz parkingowy (z tworzywa) (NIE), Etui na dokumenty (TAK), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (NIE), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Dywaniki - kpl. (TAK), Tel. (z przejściówką do inst. sam. i ład. sam.) (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), Kod do radia (Nie dotyczy), Wkład do zmieniar CD (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), Płyta DVD do nawigacji (TAK), Instrukcja obsługi radia (TAK), Instrukcja obsługi tel. (TAK), Instrukcja obsługi nawigacji (TAK),

DODATKOWE UWAGI (Uwagi dotyczące akcesoriów/wyposażenia pojazdu. - Brak), W oparciu o ustalenia poczynione ze Zleceniodawcą, w kosztorysie naprawy nie uwzględniono kosztów związanych z niewłaściwie wykonanymi naprawami powypadkowymi. Uszkodzenia te są wymienione, jednak nie jest naliczony ich koszt. (Nie dotyczy.), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.), Odbiory techniczne dla BMW Finance: (W przypadku braku 2 kluczyka zostanie w kosztorysie doliczony koszt wg cen w AS BMW),

*** DEKRA Polska ***

Ja niżej podpisany reprezentujący stronę prawną właściciela pojazdu, potwierdzam zgodność powyższego ze stanem rzeczywistym.

.....
Podpis Rzeczoznawcy DEKRA,

*** ZDAJĄCY ***

Ja niżej podpisany, reprezentujący stronę Ramowej Umowy Leasingu, potwierdzam zwrot pojazdu w stanie

technicznym opisanym powyżej.

.....
Podpis i pieczęć Zdającego,

*** DEALER ***

Ja niżej podpisany potwierdzam odbiór pojazdu, którego stan techniczny opisano w niniejszej ekspertyzie DEKRA.

.....
Podpis i pieczęć Dealer

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Krata wlotu powietrza	51118075480	pęknięcie/rozerwanie	
2	Osłona chłodnicy	51135A39375		
3	Osłona lusterka zewnętrznego R	51169879148	pęknięcie/rozerwanie	
4	Szkło lusterka zewn.elekt.ust.podgrzew. R	51167482762	pęknięcie/rozerwanie	
5	Klamka zewnętrzna drzwi tylnych R	51217489322	pęknięcie/rozerwanie	

6	Emblemat (monogram)	51148132375	brak	
---	---------------------	-------------	------	--

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	51118080694	rysa/odprysk	0.5
2	Pokrywa przednia	41009492428	wgniecenie/odkształcenie	0.5
3	Światnik tylny L	41219498457	wgniecenie/odkształcenie	0.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Kluczyk		brak	
2	Felga alu przód P		rysa/odprysk	
3	Felga alu tył P		rysa/odprysk	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		
2	Pokrywa przednia	III		
3	Osłona lusterka R	K1R		
4	Klamka drzwi tył R	K1R		
5	Światnik tylny K L	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Reflektor LED z kierunkowskazem L	63119449593	rysa/odprysk	
2	Reflektor LED z kierunkowskazem R	63119449594	rysa/odprysk	
3	Dach	41009466185	rysa/odprysk	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	41519482700	rysa/odprysk	
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	41529482702	rysa/odprysk	
6	Okladzina zderzaka tylnego	51128080926	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie powyżej 50%, K1R - tworzywa sztuczne części nowe, K1N - tworzywa sztuczne części nowe, K1G - tworzywa sztuczne części nowe, K2 - tworzywa sztuczne wierzchnie, K3 - tworzywa sztuczne po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa

**Fot. 2**

Przód

**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa

**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

**Fot. 5**

Bok prawy z przodu

**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa

**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa

**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

**Fot. 11**

Bok lewy z przodu

**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny

**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg

**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

**Fot. 20**

Konsola środkowa

**Fot. 21**

Tunel środkowy

**Fot. 22**

Kierownica (na wprost)

**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony

**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 33**

Zdjęcie do protokołu

**Fot. 34**

Zdjęcie do protokołu

**Fot. 35**

Zdjęcie do protokołu

**Fot. 36**

Zdjęcie do protokołu

**Fot. 37**

Zdjęcie do protokołu

**Fot. 38**

Zdjęcie do protokołu

**Fot. 39**

Zdjęcie do protokołu

**Fot. 40**

Atrapa przednia - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 41**

Atrapa przednia - Pęknięcie/rozerwanie 2

**Fot. 42**

Atrapa przednia() - Pęknięcie/rozerwanie 3

**Fot. 43**

Czujniki parkowania przód - Inne 1

**Fot. 44**

Kratka zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1

**Fot. 45**

Kratka zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 2

**Fot. 46**

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

**Fot. 47**

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

**Fot. 48**

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 49**

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 2

**Fot. 50**

Zderzak przedni cz Śr - Rysa/odprysk 1

**Fot. 51**

Zderzak przedni cz Śr - Rysa/odprysk 2

**Fot. 52**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

**Fot. 53**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

**Fot. 54**

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3

**Fot. 55**

Reflektor P - Wgniecenie/odkształcenie 1

**Fot. 56**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 57**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

**Fot. 58**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

**Fot. 59**

Klamka drzwi tyl P - Inne 1

**Fot. 60**

Obudowa lusterka zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1

**Fot. 61**

Obudowa lusterka zew P - Pęknięcie/rozerwanie 2

**Fot. 62**

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

**Fot. 63**

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

**Fot. 64**

Emblemat tylny - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 65**

Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 1

**Fot. 66**

Dach - Rysa/odprysk 1

**Fot. 67**

Dach - Rysa/odprysk 2

**Fot. 68**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

**Fot. 69**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

**Fot. 70**

Reflektor L - Wgniecenie/odkształcenie 1