

Nr zlecenia DEKRA: MB(L)/WAR(CFM)/12625/25/02/19
Nr zlecenia/szkody: L387479
Data zlecenia: 19-02-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Wyceny MBL
Mercedes -Benz Leasing Sp. z o.o.

Rzeczoznawcy:
mgr inż. Krzysztof Orzeszyna
DEKRA Polska - O. Wrocław
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0149300	MERCEDES-BENZ, EQA [243] 21-23, EQA 250 66.5kWh Edition 1				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
elektryczny	0	190/140	automatyczna	41 183	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
DW2WT31	W1N2437011J026655		30-12-2021/2021	30-12-2024	czarny/2-warstwowa metalizowana

Data oględzin: 25-02-2025

Miejsce oględzin:
Mirosław Wróbel Wrocław (CFM)

54-610 Wrocław, Graniczna 4A
54-610 Wrocław

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Adaptacyjny układ świateł drogowych, Aktywny asystent układu hamulcowego, Apteczka, Asystent limitu prędkości, Asystent martwego punktu, Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC, Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny, DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy, Dywaniki welurowe - model specjalny, EASY-PACK kłapa tylna (automatyczna kłapa bagażnika), ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elektryczny hamulec postojowy z funkcją HOLD, Elementy wykończenia wnętrza - efekt spirali, z podświetleniem, Felgi aluminiowe 20 AMG, wieloramienne, matowe w kolorze miedzianym z ogumieniem, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie sportowe, Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB (2x), Hamulec pokolizyjny, Hill Start Assist - wspomaganie ruszania na wzniesieniu, Kabel ładowania elektrycznego do gniazdka domowego (MODE2), Kabel ładowania elektrycznego do publicznych stacji i stacji Wallbox (MODE3), Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kamizelka fluorescencyjna dla kierowcy, Kierownica sportowa, wielofunkcyjna w skórze nappa, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna THERMOTRONIC, Lampy przednie LED high performance (diodowe), Listwy okienne, chromowane, Listwy progowe, podświetlane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne z projekcją logo Mercedes, Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane, Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me, Oparcie tylnej kanapy, składane, Osłona chłodnicy w kolorze czarnym, Oświetlenie Ambient, Pakiet komfortowych siedzeń, Pakiet przestrzeni ładunkowej, Pakiet wizualno-oświetleniowy, Pedaly sportowe AMG ze szczerkowanej stali szlachetnej z czarnymi gumowymi wypustkami, Podsufitka materiałowa - czarna, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne nadokienne, Przygotowanie do Car Sharing, Przygotowanie do Live Traffic Information, Przygotowanie do usług nawigacyjnych, Przygotowanie do usług zdalnych, Relingi dachowe, czarne, Rozszerzone funkcje MBUX, Schowek w konsoli środkowej z wysuwaną pokrywą, Siatka na bagaż w przestrzeni na nogi pasażera, Spojler dachowy, Stylizacja AMG, System kontroli ciśnienia w oponach - RDK, System multimedialny MBUX, System nawigacji satelitarnej na dysku twardym, System ochrony

otoczenia, akustyczny, System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system, System ładowania prądem stałym, System ładowania prądem zmiennym (11 kW), Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione, atermiczne, Tapicerka skórzana, Tempomat, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony, Touchpad, Trójkąt ostrzegawczy, Tuner radiowy cyfrowy DAB, Tylne podłokietniki, Uchwyty na kubki z przodu - podwójne, Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu, Wyświetlacz IC 10,25 cali, Wyświetlacz multimedialny 10,25 cali, Zawieszenie komfortowe, Zderzaki przedni i tylny z chromowanym wykończeniem, Zestaw kluczyków do pojazdu: 2x w kolorze srebrnym.

Wypożyczenie dealerskie

Gaśnica, Lakier metalik.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, PZERO	235/45 R20 100T	4,5 mm
	lewe	PIRELLI, PZERO	235/45 R20 100T	4,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, PZERO	235/45 R20 100T	5,5 mm
	lewe	PIRELLI, PZERO	235/45 R20 100T	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole "Pojazd użytkowany przez" w zakładce "Dane obiektu". (Tak.), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Podłokietnik (TAK), Dywaniki - kpl. (TAK), Popielniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - M-B audio), Wpisano w OCENIE STANU TECHNICZNEGO, ale nie naliczono w KOSZTORYSIE NAPRAWY poz. dot.: usunięcia reklam z poj., zużycia eksploatacyjnego części mech., związanych ze źle wykonaną naprawą blach.-mech./perforacją nadwozia, wyświetlaniem się kontrolki/komunikatów, brakiem lub zużyciem dywaników (TAK), W OCENIE STANU TECHNICZNEGO nie umieszczono informacji o ewentualnym dodatkowym kpl. ogumienia (TAK), W KOSZTORYSIE NAPRAWY - jeżeli szyba czołowa jest uszkodzona w niewielkim zakresie (poza obszarem dalekiej widoczności) zakwalifikowano ją do naprawy (Nie dotyczy.), Jeżeli stwierdzono uszkodzenie deski rozdzielczej/jej elementów zakwalifikowano ją do wymiany (Nie dotyczy.), Pilot ogrzewania postojowego (NIE), Nawigacja satelitarna sprawna - płyta (NIE DOTYCZY), Nawigacja satelitarna sprawna - karta (TAK), Zapalniczka/zaślepka (TAK), Klimatyzacja sprawna (TAK), Książka serwisowa (NIE), Instrukcja obsługi pojazdu (TAK), Instrukcja obsługi (dodatkowe informacje) (NIE DOTYCZY), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Koło zapasowe/dojazdowe (NIE DOTYCZY), Zestaw naprawczy koła (TAK), Dodatkowy komplet kół (NIE), Klucz do kół (NIE), Podnośnik (NIE), Apteczka (NIE), Antena (TAK)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150

7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Listwa ozdobna boczna zderzaka R	2438852103	zarysowanie	
2	Opona przednia		ubytki materiału, rozerwanie	
3	Opona tylna R		rozerwanie	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Próg L	2476373102	zarysowanie, długość cm:1.00	
2	Nakładka zderzaka tylnego, dół	2438806902	łagodne, zarysowanie	
3	Tarcza koła aluminiowa tył L	2434010600	zarysowanie	
4	Tarcza koła aluminiowa tył R	2434010600	zarysowanie, na krawędzi	
5	Tapicerka siedziska 2.rząd	24392055001D08	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zdjęcie do protokołu



Fot. 16
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Zestaw wskaźników - serwis



Fot. 18
Wskaźnik naładowania baterii trakcyjnej



Fot. 19
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 20
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 21
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą.



Fot. 22
Konsola środkowa



Fot. 23
Tunel środkowy



Fot. 24
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Kierownica z lewej strony



Fot. 26
Komora silnika



Fot. 27
Bagażnik



Fot. 28
Zestaw naprawy koła



Fot. 29
Spód pojazdu przód



Fot. 30
Spód pojazdu tył



Fot. 31
Przewód ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 32
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 34
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 35
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 36
Dowód rej. Str. 1



Fot. 37
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 38
Instrukcje



Fot. 39
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42

Opona przednia P - Inne 1



Fot. 43

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 47

Opona tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Listwa śr zderzaka tylnego - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 50

Listwa śr zderzaka tylnego - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 51

Listwa śr zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 53

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 54

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 55

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Felga aluminiowa tylna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 59

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Kanapa tyl. - Inne 1