

Nr zlecenia DEKRA: BZWBL(ECR)/CEN/30044/23/05/04
Nr zlecenia/szkody: NPE/02314/2021, Patrycja Raduła
Data zlecenia: 04-05-2023

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Agnieszka Kirkiewicz-Kurowska
Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o.
55-300 Środa Śląska

Rzecznawca:

Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Rodzaj pojazdu	naczepa kurtynowa (Schmitz - 3-osiowa)
Producent	Schmitz Cargobull
Typ	SCB*S3T
Liczba osi	3
Producent osi	SCHMITZ
Dopuszczalna masa całkowita	36000 kg
Masa własna	6784 kg
Ładowność	29216 kg
Dopuszczalne obciążenie wszystkich osi	24000 kg
Nr rejestracyjny	WZ671EE
VIN	WSM00000003196655
Data 1. rejestracji	24-07-2014
Data nast. bad. techn.	30-09-2023
Rok produkcji	2014 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
1	lewe	Dunlop, SP246	385/65 22.5 164K	3.0 mm
1	prawe	Dunlop, SP246	385/65 22.5 164K	7.0 mm
2	lewe	ECOWAY, BIS N	385/65 22.5 160K	2.0 mm
2	prawe	ECOWAY, BIS N	385/65 22.5 160K	8.0 mm
3	lewe	BRIFGESTONE, R168 plus	385/65 22.5 160K	5.0 mm
3	prawe	BRIFGESTONE, R168 plus	385/65 22.5 160K	5.0 mm

Standard wyposażenia

- | | |
|---|---|
| 1. ABS | 6. Oś renomowanej firmy |
| 2. Automatyczna regulacja luzów hamulcowych (AGS) | 7. Platforma o wymiarach wewnętrznych 13620 x 2450 x 600 mm (dot. 3-osiowych) |
| 3. Hamulce tarczowe (dla naczep od 2002) | 8. Zawieszenie pneumatyczne |
| 4. Odsuwany dach Edscha, Sesam lub Schmitz | 9. Zawór H-S poziomowania do rampy |
| 5. Opończa bez nadruku | |

Wyposażenie ponad standard

- | | | |
|---|-------|---|
| 1. EBS (elektroniczny system hamulcowy) | | - |
| 2. Podnoszona oś | | - |
| 3. Zamykany kosz na 30-36 europalet | | - |

Wartość bazowa pojazdu (netto/sprzedaż)²**Korekty**Pierwsza rejestracjaWyposażenieOgumienieInne

- | | | |
|--------------------------|-------|---|
| Stan dbałości o pojazd | | - |
| Braki, uszkodzenia, stan | | - |

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Expertdata (baza danych nr 2023) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 09-05-2023

Rzecznik DEKRA:
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Opis stanu technicznego

Nadwozie/Zabudowa

Stan techniczny zabudowy

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

- deskowanie - niekompletne.
- ściana czołowa - wgniecenia, rysy.
- drzwi prawe wgniecenia, rysy.
- uszczelki drzwi - rozerwanie.
- narożnik prawy przód - odkształcenie.
- opończa - naprawy rysy, rozerwania.
- narożnik prawy tył - odkształcenia, rysy.
- zawias drzwi prawych - pęknięcie.
- narożnik lewy tył - wgniecenia, rysy.
- drzwi lewe - wgniecenia, rysy.

Podwozie/Rama z osprzętem

Stan techniczny ramy z osprzętem

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

- podpory - brak.
- błotnik prawa strona - brak.
- ślady demontażu koszał kół zapasowych.
- lampa zespolona prawy tył - pęknięcie
- zderzak tył - ślady korozji, otwory montażowe, ślady demontażu.
- lampa zespolona lewy tył - pęknięcie.
- pojemnik szafka lewy tył - brak.
- błotnik kół lewe - niekompletne.

Podwozie/Zawieszenie kół

Stan techniczny zawieszenia / kół

Stwierdzono:

- felga III oś lewa - pęknięcie.

Podwozie/Układ hamulcowy

Stan układu hamulcowego.

Stwierdzono:

- sterowanie hamulcami - brak.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy, wgniecenia. Pojazd zdekompletowany. Brak dowodu, skan w systemie.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.




Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.




Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.




Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.




Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.




Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.




Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.



Fot. 44.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.



Fot. 46.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.



Fot. 48.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.



Fot. 50.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.



Fot. 52.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.



Fot. 54.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.



Fot. 56.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.



Fot. 58.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.



Fot. 60.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.



Fot. 62.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.



Fot. 64.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 65.



Fot. 66.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 67.



Fot. 68.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.




Fot. 70.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.



Fot. 72.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.