

Nr zlecenia DEKRA: BMW(FS)/WAW/14697/25/02/26
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 26-02-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecający:

BMW Aukcja
BMW Financial Services Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Konrad Krzywda (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Tychy
Maciej Teodorczuk (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0145389	BMW, Seria 6 Gran Turismo [G32] 20-23, 640i xDrive mHEV M Sport ...				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	2998	333/245	automatyczna	112 133	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
SK443VW	WBA61BP070CJ87483		02-03-2022/2022	02-03-2027	czarny/METALIK

Data oględzin: 23-04-2025

Miejsce oględzin:

Bawaria Katowice (CFM)
ul. Wrocławska 50A
40-315 Katowice

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Active Guard (ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem, asystent uwagi), Asystent parkowania z kamerą cofania, Asystent świateł drogowych, BMW ID, BMW Live Cockpit Professional (nawigacja, wyż. wskaźników 12.3", wyż. 12.3", RDS, 2xUSB, LTE, BT, WiFi), Bagażnik automatycznie otwierany-zamykany, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania, Czujnik kolizji, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Deska rozdzielcza pokryta skórą syntetyczną Sensatec, Dywaniki welurowe, Dzielone i składane oparcie kanapy z tyłu w proporcji 40:20:40, Emblematy BMW M 50 Years, Felgi aluminiowe 19", M Double-Spoke 647 Bicolour, z oponami mieszanymi Runflat, Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie, Fotele przednie sportowe, Gniazdo 12V, Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold, Immobilizer elektroniczny (EWS), Kierownica skórzana sportowa M, wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, rozszerzony zakres funkcji, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie, Końcówki układu wydechowego w kształcie rombu, po lewej i po prawej stronie, Lakier niemetalizowany, Listwy ozdobne aluminium Rhombicle Smoke Grey, z listwą akcentową w perłowym chromie, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Obrazowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie powitalne, Pakiet aerodynamiczny M, Pakiet lusterek zew. (elektrycznie: regulowane, składane, podgrzewane; kierowcy elektrochromatyczne), Pasywana ochrona pieszych, Podgrzewane dysze spryskiwaczy, Podsufitka M Antracite, Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne, Podłokietniki z przodu i z tyłu, Polska wersja językowa + polska instrukcja obsługi, Połączenie Alarmowe (Intelligent Emergency Calling), Przełącznik właściwości jezdnych, Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto, Real Time Traffic Information, Reflektory LED z tyłu, Reflektory adaptacyjne LED, Servotronic, Spoiler tylny, wysuwany, System alarmowy sterowany pilotem, System bezkluczykowy Start/Stop, Szyby atermiczne, Tapicerka skórzana Dakota, Technologia Active Air Stream, TeleServices, Telefonacja komfortowa z rozszerzoną łącznością ze smartfonem, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyt na napoje, Uchwyty do mocowania ładunku w bagażniku, Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC, Usługi Concierge, Usługi ConnectedDrive, Usługi zdalne - możliwość korzystania z BMW Connected App, Widok zdalny 3D, Zawieszenie pneumatyczne osi tylnej, Zestaw 6 głośników stereo, Zestaw

naprawczy do opon, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą.

Wypożyczenie dealerskie

Dostęp komfortowy z BMW Digital Key, Felgi aluminiowe 20", M Star-Spoke 817 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym Runflat, Fotele przednie M wielofunkcyjne (elektrycznie regulowane, pamięć ustawień, reg.podparcie lędźwiowe), Fotele przednie i tylne ogrzewane, Hak holowniczy składany elektrycznie, Lakier metalizowany, Listwy ozdobne BMW Individual - czarny lakier fortepianowy, Obramowania M Shadow Line o rozszerzonym zakresie, Pakiet naprawczy Repair Inclusive 3 lata / 200.000 km, Pakiet serwisowy Service Inclusive 5 lat / 100.000 km, Pasy bezpieczeństwa z przesykami w barwach BMW M, Reflektory laserowe BMW, Systemy asystujące kierowcy → [Asystent martwego pola, Ostrzeganie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu z aktywną ingerencją w układ kierowniczy, Ostrzeganie przed kolizją z tyłu, Ostrzeganie przed ruchem poprzecznym z tyłu, Speed Limit Info], Szyby tylne przyciemniane, Telefonnia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym, Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go, Układ hamulcowy sportowy M, Wyświetlacz Head-Up, Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround z 16 głośnikami i wielokanałowym wzmacniaczem o mocy 464 W.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRAGRIP	245/45 19 102V	6,1 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRAGRIP	245/45 19 102V	6,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, ULTRAGRIP	245/45 19 102V	5,9 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRAGRIP	245/45 19 102V	5,8 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (KSERO), Karta pojazdu (NIE), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (NIE), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 135 zł/135 zł (netto): (TAK. Zgodnie z procedurą uzgodnioną ze Zleceniodawcą.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

15	Pokrywa bagażnika	do 150
----	-------------------	--------

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Felga		głębokie, zarysowanie	1
2	Felga aluminiowa		głębokie, zarysowanie	1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Felga		głębokie, zarysowanie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi przednie, kompletne F	III		
2	Drzwi tylne kompletne F	III		
3	Drzwi tylne kompletne F	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni prawy		łagodne, zabrudzenie	
2	Błotnik		łagodne, rysa/odprysk	
3	Drzwi		łagodne, wgniecenie/odkształcenie	
4	Szyba czołowa		łagodne, rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu




Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa

**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

**Fot. 11**

Bok lewy z przodu

**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

**Fot. 13**


Numer identyfikacyjny

**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

**Fot. 15**


Zestaw wskaźników - przebieg

**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

**Fot. 20**

Konsola środkowa

**Fot. 21**

Tunel środkowy

**Fot. 22**

Kierownica (na wprost)

**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony

**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dow. rej. ksero Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 33**


Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze

**Fot. 34**

Instrukcje

**Fot. 35**

Zdjęcie do protokołu

**Fot. 36**

Zdjęcie do protokołu

**Fot. 37**

Szyba czołowa - Inne 1

**Fot. 38**

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

**Fot. 39**

Błotnik przedni P - Inne 1

**Fot. 40**

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 43

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 45

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 47

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 49**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 2

**Fot. 50**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

**Fot. 51**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

**Fot. 52**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3

**Fot. 53**


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1

**Fot. 54**

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie pogładowe 1

**Fot. 55**

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

**Fot. 56**

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 57**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

**Fot. 58**

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

**Fot. 59**

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

**Fot. 60**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

**Fot. 61**

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3

**Fot. 62**

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

**Fot. 63**

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1