

Nr zlecenia DEKRA: BMW(FS)/WAW/19801/25/03/18
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 18-03-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

BMW Aukcja
BMW Financial Services Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Iwona Niżnik (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Opole
Paweł Szwabowicz
DEKRA Polska - O. Lubin

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0145441	BMW, Seria 5 Touring [G31] 20-23, 530i xDrive mHEV M Sport sport-...				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1998	252/185	automatyczna	118 304	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
O1KIA10	WBA51BM030CJ52956		24-03-2022/2022	24-03-2025	niebieski/2-warstwowy metalik

Data oględzin: 20-03-2025

Miejsce oględzin:

Sikora Opole (CFM)
Wrocławska 143
45-837 Opole

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

Active Guard (ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem, asystent uwagi), Alarm, Automatyczne otwieranie-zamykanie bagażnika, BMW ID, BMW Live Cockpit Professional (nawigacja, wyż. wskaźników 12.3", wyż. 12.3", RDS, 2xUSB, LTE, BT, WiFi), Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Dywaniki welurowe, Emblematy BMW M 50 Years, Felgi aluminiowe 18", Double-Spoke 662 M, z ogumieniem 245/45, Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie, Fotele przednie sportowe, Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold, Immobilizer, Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica skórzana sportowa M, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, rozszerzony zakres funkcji, Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie, Końcówki układu wydechowego w kształcie rombu, po lewej i po prawej stronie, Lakier uni, Listwy ozdobne aluminium Rhombicle Smoke Grey, z listwą akcentową w perłowym chromie, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją parkingową po stronie pasażera, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniające się automatycznie, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Obrazowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk, Obrazowania szyb - chromowane, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie powitalne, Pakiet aerodynamiczny M, Podgrzewane dysze spryskiwaczy, Podsufitka M Antracite, Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Przełącznik właściwości jezdnych, Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto, Real Time Traffic Information, Reflektory LED z tyłu, Reflektory przednie diodowe (LED), Relingi dachowe, czarne, Servotronic, Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową, System bezkluczykowy Start/Stop, Szyby atermiczne, Tapicerka - połączenie tkaniny Rhombicle i Alcantary, Technologia Active Air Stream, Telefonnia komfortowa z rozszerzoną łącznością ze smartfonem, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Tylne oparcie dzielone i składane w proporcji 40 20 20, Uchwyt na napoje, Uchwyty do mocowania ładunku w bagażniku, Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC, Usługi Concierge, Usługi ConnectedDrive, Usługi zdalne (Remote Services), Zawieszenie pneumatyczne osi tylnej, Zestaw 6 głośników stereo, Zestaw naprawczy do opon, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRAGRIP 8	245/45 18 100V	7,0 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRAGRIP 8	245/45 18 100V	7,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, ULTRAGRIP 8	245/45 18 100V	7,0 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRAGRIP 8	245/45 18 100V	7,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (NIE), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Oryginalne), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 135 zł/135 zł (netto): (TAK. Zgodnie z procedurą uzgodnioną ze Zleceniodawcą.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa

**Fot. 2**

Przód

**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa

**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

**Fot. 5**

Bok prawy z przodu

**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa

**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa

**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

**Fot. 11**

Bok lewy z przodu

**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny

**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg

**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

**Fot. 20**

Konsola środkowa

**Fot. 21**

Tunel środkowy

**Fot. 22**

Kierownica (na wprost)

**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony

**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 33**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

**Fot. 34**

Książka serwisowa – dane

**Fot. 35**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Fot. 36**

OC

**Fot. 37**

Zdjęcie do protokołu