

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	Santander Remarketing ECR Komorniki, ul. Lipowa 2
Numer zlecenia:	14/24/04/2025/Santander Remarketing ECR
Numer wewnętrzny:	NP5/01303/2020
Wykonawca raportu:	Piotr Bałaziński
Przedmiot raportu:	Koparka gąsienicowa JCB 85Z-1
Nr fabryczny:	JCB085Z1C02248742
Data sporządzenia raportu:	19-05-2025



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Santander Remarketing ECR

Przedmiot raportu

W dniu 06-05-2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu Santander Remarketing ECR Tarczyn, ul. Żytnia 2. Oględziny wykonał Sebastian Konopik

Przedmiotem raportu jest Koparka gąsienicowa JCB 85Z-1

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Koparka gąsienicowa
Producent:	JCB
Typ/model:	85Z-1
Numer fabryczny:	JCB085Z1C02248742
Rok produkcji:	2014
Przebieg:	6516 h

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Maksymalny zasięg:	7,03 m
Siła zrywająca:	57,1 kN
Głębokość kopania:	6,85 m
Moc silnika:	48 kW
Masa własna:	8575
Wymiary transportowe:	Długość 5,83 m
	Szerokość 2,3 m
	Wysokość 2,71 m
Wyposażenie:	Łyżka do przesiewania
	Lemiesz
	Dodatkowe wyjścia hydrauliczne na ramieniu koparki
	Fotel operatora amortyzowany

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Koparka znajduje się na placu niezabezpieczona przed działaniem warunków atmosferycznych.

Wykonano krótką jazdę kontrolną, oraz próbę ruchową ramienia roboczego oraz obrotu nadwozia koparki. Jazda płynna, praca ramienia oraz obrotu nadwozia bez uwag. Silnik pracuje płynnie w pełnym zakresie obrotów. Praca mechanizmów sterujących bez uwag.

Istnieje możliwość wykrycia wad po wykonaniu pełnej próby pracy pod obciążeniem.

Wykryto typowe uszkodzenia i zabrudzenia eksploatacyjne, a ponadto:

- Rozdarcie na poszyciu fotela operatora, fotel zabrudzony
- Ogniska korozji powierzchniowej na osprzęcie roboczym, ramieniu koparki, nadwoziu koparki, podwoziu koparki
- Liczne zarysowania i wgniecenia z ogniskami korozji powierzchniowej na całym nadwoziu
- Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej na drzwiach kabiny operatora
- Pęknięcia, wytarcia, rozdarcia na gąsienicach

Dane techniczne przyjęto na podstawie ofert sprzedaży oraz informacji na tabliczce znamionowej

Na tabliczce znamionowej znajduje się oznakowanie CE

Stan urządzenia określa się jako średni

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi. Nie okazano historii serwisowania, eksploatacji.

Szczegółowy stan wycenianego przedmiotu widoczny w dokumentacji zdjęciowej

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



















