

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE WYCENY POJAZDU					
Nr VIN	WBA11AB0105P98464	Numer rejestracyjny	WE979YE	Typ silnika (paliwa)	Benzyna
Typ	BMW	Licznik kilometrów	170278	Typ nadwozia	Kombi
Seria	X1 [F48] 19-22	Kolor zewnętrzny	Czerwony	Kolor wnętrza	Czarny
Model	X1 xDrive20i xLine aut	ETG Kod	0139792	Kategoria lakieru	
Rok	2019	KM	192 / 141	Poj. skokowa silnika	1998
Drzwi	5	Siedzenia	5	Kierownica	Stały napęd na 4 koła
biegi	6	skrzynia biegów	Automatyczna skrzynia biegów	Cyl. silnika	4
				Cyl. układ	Rzędowy
Trim		Country of Registration		Country of Manufacture	
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	2025-02-12	Turbosprężarka	Compressor and Turbo
Technical Check Exp.	2025-02-12	Konserwacja	0	Data konserwacji	
Nr konta		Nazwa firmy	Alphabet Polska Fleet Premium	Lok. inspekcji	AL Warszawa
				Data przybycia	2025-02-12 19:09:33
Adres		Adres		Data pierwszej rejestracji	2020-01-14
Miasto		Miasto		Data produkcji	2019-12-01
Województwo/gmina		Województwo/gmina		Inspector No - ID	1698 - 5207220
Nr telefonu		Nr telefonu		Data przypisania	
Data wysłania CR		MVI	0	Data insp.	2025-02-12 19:09:33
Data druku		Certyfikat testu nr		Numer W	
Nr umowy	0	Customer Name		Place of Storage	AL Warszawa

AKCESORIA

ABS	Czujniki parkowania	Kamera cofania kolor	Klimatyzacja automatyczna	Komputer pokładowy
Lakier metalik	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie	Napęd na wszystkie koła	Ogrzewane fotele przednie	Okna elektryczne przód
Okna elektryczne tył	Poduszka pow. Kurtynowa	Reflektory LED	Tapicerka półskóra	Tempomat
Wielofunkcyjna kierownica	Wspomaganie kierownicy	Zamek centralny	boczne poduszki powietrzna	poduszka powietrzna kierowcy
poduszka powietrzna pasażera	Światła przeciwmgielne			

OPONY

Pozycja	Bieżnik	Producent	Średnica	Rozmiar rzeczywisty	Sezon opon
Lewe Przednie	7 mm	Autopar	18	225/50	Lato
Lewe Tyłne	7 mm	Autopar	18	225/50	Lato
Prawe Przednie	7 mm	Autopar	18	225/50	Lato
Prawe Tyłne	7 mm	Autopar	18	225/50	Lato

Lista uszkodzeń

Ref.	Część	Typ	Istotność	Komentarze
1	Książka serwisowa	Inne - patrz uwagi	Nieznany	Wersja cyfrowa.
2	Nakładka oparcia 1.rząd (Prawy)	Rysa	15 cm - 20 cm	
3	Nakładka słupka D góra (Prawy)	Niedopasowany	Nieznany	
5	Pokrywa przednia	Wyżłobiony	Inne - patrz adnotacja	+ odpryski.
6	Tarcza koła aluminiowa przód (Lewy)	Wyżłobiony	10 cm - 15 cm	
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (Lewy)	Wyżłobiony	2 cm - 3 cm	
8	Łotnik tylny (Lewy)	Wygięty	2 cm - 3 cm	
9	Tarcza koła aluminiowa tył (Lewy)	Wyżłobiony	6 cm - 8 cm	
10	Łotnik tylny (Prawy)	Wygięty	0.5cm - 1cm	
11	Tarcza koła aluminiowa tył (Prawy)	Wyżłobiony	8 cm - 10 cm	
12	Listwa ochronna ściany bocznej (Prawy)	Rysa	8 cm - 10 cm	
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) (Prawy)	Wygięty	Inne - patrz adnotacja	+ rysy.
14	Tarcza koła aluminiowa przód (Prawy)	Wyżłobiony	2 cm - 3 cm	
15	Łotnik przedni (Prawy)	Poprzednia naprawa	po naprawie lakierniczej	200
16	Cały Pojazd - Inne	Brak	Nieznany	Brak nakładki naśruby zabezpieczające.

Komentarze

Lista kontrolna inspekcji

Nie

Pałący: Nie

Pojazd nie nadaje się do jazdy Nie



LISTA DOKUMENTÓW

Obecny ☒ Brak ☐

Certyfikat zgodności	☐	Dowód rejestracyjny	☒
Emmissions Cert	☐	Instrukcja obsługi auta	☒
Instrukcja obsługi do radia	☐	Klucz główny	☒
Klucz zapasowy	☒	Kod antywłamaniowy	☐
Kod do radia	☐	Książka serwisowa	☐
Licencja transportowa	☐	Naklejka Euro	☐
Raport stanu dostawy	☐	Ubezpieczenie OC	☒
Winiетка	☐		

Szacowany koszt naprawy

pln 3 975,50

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 5 ;
				
Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;
				
Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 8 ;
				
Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;
				
Ref 10 ;	Ref 10 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;
				
Ref 12 ;	Ref 12 ;	Ref 13 ;	Ref 13 ;	Ref 13 ;
				
Ref 14 ;	Ref 14 ;	Ref 14 ;	Ref 15 ;	Ref 15 ;