

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

MHC Mobility

Kačírkova 982/4
158 00 Praha



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	5AJ8657	VIN:	WKESD000000828109
Model vozidla:	Krone	Provedení:	SD
Zdvihový objem (ccm):	0	Maximální výkon (kW):	0
Druh paliva:	Neuvádí se	Barva:	Šedá
Převodovka:	Neuvádí se	Počet dveří:	2
Datum první registrace:	2018-09-05	Platnost tech. kont. do:	2025-11-00
Stav tachometru:	Nelze stanovit	Servisní knížka k dispozici:	Ne
Stav oleje:	Neuvádí se	Chladicí kapalina:	Neuvádí se

VÝBAVA VOZIDLA

ABS (protiblokovací systém), Střecha skládací, Výšková regulace vozidla, Tažné zařízení

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
1. Náprava zadní 1. Pneu levá	Goodyear	385/65 R 22,5	Smíšené	8
1. Náprava zadní 1. Pneu pravá	Goodyear	385/65 R 22,5	Smíšené	8
2. Náprava zadní 1. Pneu levá	GITI	385/65 R 22,5	Smíšené	7
2. Náprava zadní 1. Pneu pravá	GITI	385/65 R 22,5	Smíšené	10
3. Náprava zadní 1. Pneu levá	Fulda	385/65 R 22,5	Smíšené	7
3. Náprava zadní 1. Pneu pravá	Fulda	385/65 R 22,5	Smíšené	8
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Bridgestone	385/65 R 22,5		7

POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky - omezený přístup.

Datum ukončení:
2025-06-12
Datum tisku: 2025-06-13



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy	Akceptovatelné podle pravidel společnosti
Exteriér (vnější prostor)				
1	Přezka	Chybí	Doplnit/dodat	Ne
2	Rám	Koroze	Lakovat	Ano
3	Zábrana podjetí L Poznámka: +škrábance	Deformace	Vyměnit	Ne
4	Disk kola ocel 6ks Poznámka: Koroze	Škrábance	Opravit	Ano
5	Dveře zadní nákladové L křídlo Poznámka: +škrábance	Deformace	Opravit	Ne
6	Dveře zadní nákladové P křídlo Poznámka: +škrábance	Deformace	Opravit	Ne
7	Plastová krytka nárazníku	Škrábance	Vyměnit	Ano
8	Plachta P	Předchozí zaznamenané poškození	Opravit	Ano
9	Přezka P	Prasklina	Opravit	Ne
10	Uložný box	Škrábance	Vyměnit	Ano
Interiér (vnitřní prostor)				
11	Přední čelo	Škrábance	Lakovat	Ano
Ostatní				
12	Nákladový prostor	Deformace	Opravit	Ano

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Přezka - Chybí - Neakceptovatelné

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Doplnit/dodat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Rám - Koroze - Akceptovatelné**

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 2




- 3 Zábrana podjetí L - Deformace - Neakceptovatelné**
- | | | |
|----------------|---------------------------|----------------------|
| Umístění: | Exteriér (vnější prostor) | Poznámka: +škrábance |
| Způsob opravy: | Vyměnit | |

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



- 4 Disk kola ocel 6ks - Škrábance - Akceptovatelné**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka: Koroze

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4




Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Dveře zadní nákladové L křídlo - Deformace - Neakceptovatelné

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: +škrábance

Způsob opravy:

Opravit

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 5



6 Dveře zadní nákladové P křídlo - Deformace - Neakceptovatelné
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka: +škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Plastová krytka nárazníku - Škrábance - Akceptovatelné
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 8 **Plachta P - Předchozí zaznamenané poškození - Akceptovatelné**
 Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
 Způsob opravy: Opravit



- 9 **Přezka P - Prasklina - Neakceptovatelné**
 Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
 Způsob opravy: Opravit

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Úložný box - Škrábance - Akceptovatelné**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



- | | | | | |
|-----------|---|----------------------------|--|-----------|
| 11 | Přední čelo - Škrábance - Akceptovatelné | | | Poznámka: |
| | Umístění: | Interiér (vnitřní prostor) | | |
| | Způsob opravy: | Lakovat | | |

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 **Nákladový prostor - Deformace - Akceptovatelné**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka: