

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2024-11-20 09:21:05 UTC +0100

Wersja językowa: PL

14665d92-83a8ae53-e3dbd48c-9a310939-e00c9c98



Peugeot BOXER
VF3YDBNFC12P43437

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

4

LAT(A)

10

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2020

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

3

LAT(A)

9

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2021-01-27

4 2 3 0 8 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 21

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 10

Historia cenowa



Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 3

Historia uszkodzeń

!

Liczba wpisów 4

Rejestr zastawów

kraj Polska

✓

Nie odnotowano

Wypożyczenie

i

Liczba wpisów 105

Archiwalne zdjęcia

i

Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

i

Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent PEUGEOT	Model BOXER	Rodzaj nadwozia VAN
Typ paliwa DIESEL	Pojemność silnika [cm3] 2200	Kraj producenta FRANCJA
Kod koloru lakieru KAK	Kolor lakieru CARIOCA YELLOW	Próbka koloru lakieru
Kod koloru wnętrza FX	Data produkcji 2020	Kod silnika DW12RUD
Silnik 2.2 HDI	Norma emisji spalin EURO 6.2	Moc silnika 103KW (140HP)
Układ kierowniczy LEWOSTRONNY	Typ skrzyni biegów MANUALNA	Skrzynia biegów BVM6 MLGU6C15N
Typ licznika KMH	Ogumienie 215/75 R16	Średnie spalanie [l/100km] 9.35

AKCJE SERWISOWE

✓

Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

 Włochy Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Czechy Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Rumunia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Litwa Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Słowenia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Holandia Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano
 Kanada Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Słowacja Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Szwecja Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano	 Norwegia Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt ✓ Nie odnotowano
 Kaynine Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy) ✓ Nie odnotowano	 Baza int. Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe ✓ Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

↑

2024

18.03.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2025-03-17

Kraj **Polska**

2023

18.03.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-03-17**

Kraj **Polska**

2022

08.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
104 235 km

08.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **2 250 - 2 500 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia

- Tył
- Lewy tył

Kraj **Polska**

05.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **5 000 - 5 500 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Układ chłodzenia i klimatyzacji



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Lewy przód

Kraj **Polska**

04.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

23.03.2022

Kwota **20 000 - 23 000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE SZYBY



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne
- Szyby

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Prawa strona

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
79 217 km

18.03.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-03-17**

Kraj **Polska**

2021

12.2021

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1 250 - 1 500 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA



Strefa uszkodzenia

- Lewa strona

Kraj **Polska**

31.03.2021

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Badanie w celu identyfikacji lub ustalenia danych

Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
920 km

18.03.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-03-17**

Kraj **Polska**

18.03.2021

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności**Zarejestrowany na firmę lub organizację****Pojazd z leasingu**Miejsce rejestracji **warszawski zachodni, mazowieckie**Kraj **Polska**

27.02.2021

Ubezpieczenie pojazduPolisa ważna do **2021-03-28**Kraj **Polska**

29.01.2021

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

27.01.2021

Pojazd zarejestrowany**Zarejestrowany na firmę lub organizację**Miejsce rejestracji **warszawski zachodni, mazowieckie****Homologowany fabrycznie**Termin badania technicznego **2024-01-26**Kraj **Polska**

27.01.2021

Pierwsza rejestracja pojazdu**2020**

07.2020

Pojazd wyprodukowanyKolor nadwozia **Żółty****Kierownica z lewej strony****Brak haka holowniczego****Brak zestawu naprawczego**

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas

Rodzaj usługi

IP

Lokalizacja

--

--

--

--

WYPOSAŻENIE

LUSTERKO WSTECZNE ZEWN PASAŻERA STEROWANE ELEKTRYCZNIE	PRZEDNIA SZYBA WARST + BOCZNA I TYLNA HARTOWANA	ZABEZPIECZENIE ŚCIANKI WEWNĘTRZNE PÓŁ WYSOKOŚCI
NORMA CZYSTOŚCI SPALIN EURO6 (HOMOLOGACJA)	KOŁPAK BEZ MOŻLIWOŚCI WYBORU PRZEZ KLIENTA	STE DRZW PRZED+TYL - OŚW SUFIT PRZ + TYL
BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY	NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA EURO 6.2	NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 6.1
DRZWI BOCZ BEZ SILN, BLOKOW ELEKTRYCZNE	PODWYŻSZ SIEDZ KIER REGULACJA PRZÓD+TYŁ	BLACHA DEMONTOWANA ZABEZP STANOW PRZED
2 DRZWI TYL SKRZYDŁOWE NIEPRZESZKŁONE	BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA	WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
ZE WSPOMAGANIEM HAMOWANIA AWARYJNEGO	BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA	ZDALNE STEROWANIE RADIOODTWARZACZEM
ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNE POJAZD DŁUGI	OTWIERANIE DRZWI POD KĄTEM 180 STOP	ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA + AUTOMATYCZNA
DRZWI BOCZ G D PRZESUW NIEPRZESZKL	BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ	STEROWANIE RĘCZNE FOTELEM KIEROWCY
WSPORNIK STANDARDOWEGO KOŁA ZAPAS	STER. PRZED. FOT. PASAŻERA RĘCZN.	WSPORNIK KUBKA+PÓŁKA DRZWI DOKUM
BEZ DOSTĘP. I ROZRUCH. NA KARTĘ	WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW STAŁE	LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
MONTAŻ BEZ PODŁOKIETNIKA PRZED	BEZ NADZOROWANIA MARTWEGO POLA	MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA
LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE	ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+	ZDERZAK PRZ/TLN BARW. W MASIE
STANDARDOWE LUSTERKA WSTECZNE	BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON	BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO
PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA	BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI	BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW
MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU	Z STOP AND START ROZRUSZNIK	ŚWIATŁA DZIENNE PRZÓD (DRL)
BEZ ODŁĄCZNIKA AKUMULATORA	OPARCIE KIEROWCY ODCHYLANE	BEZ OGRZEWANIA DODATKOWEGO
TKANINA DARKO + TWILL "35"	BVM 6 PRZEŁOŻENIA TYPU STT	BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
BEZ SZYB BOCZNYCH RZĘDU 3	REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE	PRZEDNI ZAGŁÓWEK Z DZIURĄ
OBCIĄŻ.UŻYTK. CIĘŻKIE 16Q	Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH	DETEKTOR PRZESZKODY RADAR
KANAPA DLA PASAŻ 2 MIEJSC	MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL	CHŁAPACZ PRZEDNI + TYLNY
DIESEL DW12RUD FAP 103KW	KOŁO KIEROWNICY STANDARD	KABINA POJEDYNCZAKNIĘTA
LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE	KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE	BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
FOTEL BEZ PODGRZEWANIA	ZAW TYŁ WZMOC PODWÓJNE	OPARCIE PASAŻERA STAŁE
SYSTEM ANTYPOŚLIZGOWY	BEZ HAKA HOLOWNICZEGO	PODUSZKA POW KIEROWCY
BEZ SYSTEMU NAWIGACJI	ZAWIESZENIE METALOWE	ANTENA W DACHU DŁUGA
ZAPALNICZKA PRZEDNIA	BEZ PODUSZKI POW PAS	KIEROWNICA PO LEWEJ
ALTERNATOR KLASY 18	BEZ TYLNEJ KANAPY	BEZ SZYBY BOCZNEJ

BEZ DODATK KANAPY	CHŁODZENIE ZWYKŁE	PODZIAŁKA W KM/H
BEZ OBROTOMIERZA	SILNIK TYP EW/DW	BEZ SZYBY TYLNEJ
DACH STANDARDOWY	RAMA STANDARDOWA	AKUMULATOR GÓRNY
103 KW - 340 NM	215/75 R16 116R	ROZRUSZNIK STTD
Z SYSTEMEM ESP	BVM6 MLGU6C15N	1 GNIAZDO USB
PRZECIEMNIONA	VP1 ANALOGOWY	BEZ WYWROTKI
BEZ SCHOWKA	STRONA LEWA	CP 14 X 75
BVM MLGU6	2200 CM3	BEZ

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i łamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego. Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przysyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA**Raport Historii Pojazdu
autoDNA****VF3YDBNFC12P43437
Peugeot BOXER****Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.