

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

MHC Mobility

Kačírkova 982/4
158 00 Praha



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	6SH2575	VIN:	NM0KCXTP6KNR98329
Model vozidla:	Ford F-Max	Provedení:	500
Zdvihový objem (ccm):	12740	Maximální výkon (kW):	368
Druh paliva:	Nafta	Stav paliva v nádrži:	-0-
Barva:	Sedá	Převodovka:	Automatická
Počet dveří:	2	Datum první registrace:	2023-08-14
Platnost tech. kont. do:	2025-08-00	Stav tachometru:	53 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Ano	Poslední servisní kontrola (km):	0
Datum poslední prohlídky vozidla:	Neuvádí se	Stav oleje:	V intervalu
Chladicí kapalina:	V intervalu		

VÝBAVA VOZIDLA

Tažné zařízení, Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Protipokluzová regulace, Elektrické ovládání oken (2x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Výšková regulace vozidla, Elektricky nastavitelná vnější zrcátka, Střešní okno posuvné - elektr., Posilovač řízení, Nezávislé/přídavné topení (Originální), Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívaná vnější zrcátka, Imobilizér, Dešťový sensor, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle

- 1. Náprava přední 1. Pneu levá
- 1. Náprava přední 1. Pneu pravá
- 1. Náprava zadní 1. Pneu levá
- 1. Náprava zadní 2. Pneu levá
- 1. Náprava zadní 1. Pneu pravá
- 1. Náprava zadní 2. Pneu pravá

Disky první sady pneumatik

Pneu rez.

Kolo plnohodnotné ocelové

Značka pneu

Continental
Continental
Continental
Continental
Continental
Continental
Ocel

Značka pneu

Continental

Rozměr pneu

315/70 R 22,5
315/70 R 22,5
315/70 R 22,5
315/70 R 22,5
315/70 R 22,5
315/70 R 22,5

Rozměr pneu

315/70 R 22,5

Druh pneu

Smíšené
Smíšené
Smíšené
Smíšené
Smíšené
Smíšené

Druh pneu

Vzorek pneu (mm)

15
15
19
19
19
19

Vzorek pneu (mm)

15

Datum ukončení:

2024-10-08

Datum tisku: 2024-10-09



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy	Akceptovatelné podle pravidel společnosti
Ostatní 1	Klíč od vozidla	Chybí	Doplnit/dodat	Ne

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Zavazadlový prostor



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Klíč od vozidla - Chybí - Neakceptovatelné
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Doplnit/dodat

Poznámka: