

Nr zlecenia DEKRA: MB(L)/WAR(CFM)/66657/24/08/29
Nr zlecenia/szkody: W428582C
Data zlecenia: 29-08-2024

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Wyceny MBL
Mercedes -Benz Leasing Sp. z o.o.

Rzeczoznawcy:
inż. Krzysztof Chyziński
DEKRA Polska - O. Wrocław
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0147783	MERCEDES-BENZ, GLB [247] 19-23, GLB 200 4-Matic AMG Line 8G-...				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1332	163/120	automatyczna	21 256	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
DW6WJ38	W1N4M8JB0PW319774		22-09-2023/2023	22-09-2026	biały/wielowarstwowa perłowa

Data oględzin: 20-09-2024

Miejsce oględzin:
Mirosław Wróbel Wrocław (CFM)

Graniczna 4A
54-610 Wrocław

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Alarm, Antena GPS, Asystent hamowania - aktywny, Asystent limitu prędkości, Asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny, Automatyczna dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera, Czujnik deszczu, Dynamic Select - selektor trybu jazdy, Dywaniki AMG, Felgi aluminiowe 19, AMG 5-podwójnych ramion z ogumieniem (RTF), Fotele przednie, sportowe, Fotele tylne z regulacją elektryczną, Gaśnica, Gniazdo 12V w bagażniku, Kamera parkowania - tył, Kierownica wielofunkcyjna, sportowa - skórzana Nappa, Kierownica z manetkami zmiany biegów, Klimatyzacja automatyczna Thermatic - 2 strefowa, Lampy LED High Performance, Podsufitka materiałowa, czarna, Poduszka kolan kierowcy, Podłokietnik tylny, Podłokietnik tylny, Przygotowanie do Car Sharing, Przygotowanie do funkcji sterowania pojazdem, Przygotowanie do instalacji Mercedes Benz Link, Przygotowanie do monitorowania funkcjami pojazdu, Relingi dachowe - aluminiowe, Schowek na okulary, Stylizacja AMG, System EASY-PACK kłapa tylna sterowana elektrycznie, System EASY-PACK zabezpieczenie załadunku, System kontroli ciśnienia w ogumieniu (RDK), System multimedialny MBUX, System ochrony pieszych, Tapicerka łączona materiał Dinamica mikrofibra/sztuczna skóra Artico, Tempomat, Tirefit - zestaw do naprawy opon, Touchpad, Tuner radiowy - cyfrowy (DAB), Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40, Uchwyty na kubki z przodu, Wykończenie wnętrza o strukturze węgla, Zabezpieczenie wnętrza pojazdu, Zawieszenie komfortowe.

Wyposażenie dealerskie

Lakier metalik, Pakiet Keyless-Go → [Keyless-go - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka, HANDS-FREE ACCESS - bezkluczykowy dostęp do samochodu], Pakiet Premium → [Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Oświetlenie AMBIENTE, Listwy progowe podświetlane, z logo Mercedes-Benz, Nawigacja na dysku twardym, System nagłośnienia surround, Wyświetlacz szerokokątny, Wyświetlacz IC 10,25"], Pakiet integracyjny smartphone → [Android Auto, Apple CarPlay], Pakiet lusterek → [Lusterko po stronie kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniające się, Lusterka boczne

składane elektrycznie], Pakiet parkowania → [Parktronic z aktywnym asystentem parkowania], Pakiet z linią AMG, Szyby atermiczne, przyciemniane.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, P ZERO TM	235/50 R19 99W	6,5 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO TM	235/50 R19 99W	6,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, P ZERO TM	235/50 R19 99W	6,5 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO TM	235/50 R19 99W	6,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole "Pojazd użytkowany przez" w zakładce "Dane obiektu". (Tak.), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (25% - 50%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (TAK), Kpl. narzędzi (NIE), Podłokietnik (TAK), Dywaniki - kpl. (TAK), Popielniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - M-B audio), Wpisano w OCENIE STANU TECHNICZNEGO, ale nie naliczano w KOSZTORYSIE NAPRAWY poz. dot.: usunięcia reklam z poj., zużycia eksploatacyjnego części mech., związanych ze złe wykonaną naprawą blach.-mech./perforacją nadwozia, wyświetlaniem się kontrolek/komunikatów, brakiem lub zużyciem dywaników (TAK), W OCENIE STANU TECHNICZNEGO nie umieszczono informacji o ewentualnym dodatkowym kpl. ogumienia (TAK), W KOSZTORYSIE NAPRAWY - jeżeli szyba czołowa jest uszkodzona w niewielkim zakresie (poza obszarem dalekiej widoczności) zakwalifikowano ją do naprawy (Nie dotyczy.), Jeżeli stwierdzono uszkodzenie deski rozdzielczej/jej elementów zakwalifikowano ją do wymiany (Nie dotyczy.), Pilot ogrzewania postojowego (NIE), Nawigacja satelitarna sprawna - płyta (NIE DOTYCZY), Nawigacja satelitarna sprawna - karta (TAK), Zapalniczka/zaślepka (TAK), Klimatyzacja sprawna (TAK), Książka serwisowa (BRAK DANYCH), Instrukcja obsługi pojazdu (NIE), Instrukcja obsługi (dodatkowe informacje) (NIE DOTYCZY), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Koło zapasowe/dojazdowe (BRAK), Zestaw naprawczy koła (NIE), Dodatkowy komplet kół (TAK - Zimowe Yokohama), Klucz do kół (NIE), Podnośnik (NIE), Apteczka (NIE), Antena (TAK)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni prawy	150 - 200
3	Słupek środkowy lewy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy prawy	200 - 300
2	Próg lewy	200 - 300
3	Próg prawy	200 - 300
4	Drzwi tylne lewe	200 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	300 - 500
2	Słupek przedni lewy	150 - 500
3	Słupek przedni prawy	200 - 500
4	Dach	300 - 500
5	Drzwi przednie lewe	300 - 500
6	Drzwi przednie prawe	300 - 500
7	Drzwi tylne prawe	300 - 500
8	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	300 - 500
9	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	300 - 500
10	Pokrywa bagażnika	300 - 500

Opis stwierdzonych uszkodzeńInne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Ciecz uszczelniająca do opon		brak	
2	Sprężarka do pompowania kół		brak	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Zdjęcie do protokołu



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze