

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE WYCENY POJAZDU					
Nr VIN	WBAWK710405U43546	Numer rejestracyjny	SM7219C	Typ silnika (paliwa)	Diesel
Typ	BMW	Licznik kilometrów	167312	Typ nadwozia	Kombi
Seria	X2 [F39] 17-23	Kolor zewnętrzny	Ciemny niebieski	Kolor wnętrza	Czarny
Model	X2 xDrive18d M Sport aut	ETG Kod	0136648	Kategoria lakieru	
		Rok	2021	KM	150 / 110
Poj. skokowa silnika	1995	Drzwi	5	Siedzenia	5
Kierownica	Stały napęd na 4 koła	biegi	1	skrzynia biegów	Automatyczna skrzynia biegów
Cyl. silnika	4	Cyl. układ	Rzędowy	Trim	
Country of Registration		Country of Manufacture		CO2 Emissions	0
Emissions Check Exp.	2025-02-05	Turbosprężarka	Turbo ze zmienną geometrią	Technical Check Exp.	2025-02-05
				Konserwacja	0
Data konserwacji		Nr konta		Nazwa firmy	Alphabet Polska Fleet Premium
Lok. inspekcji	AL Katowice	Data przybycia	2025-02-05 14:49:15	Adres	
Adres		Data pierwszej rejestracji	2021-11-18	Miasto	
Miasto		Data produkcji	2021-11-18	Województwo/gmina	
Województwo/gmina		Inspector No - ID	1698 - 5205071	Nr telefonu	
Nr telefonu		Data przypisania		Data wysłania CR	
MVI	0	Data insp.	2025-02-05 14:49:15	Data druku	
Certyfikat testu nr		Numer W		Nr umowy	0
Customer Name		Place of Storage	AL Katowice		

AKCESORIA

ABS	Automatyczna skrzynia biegów	Czujniki parkowania przednie	Czujniki parkowania tylne	Elektrycznie sterowane szyby przednie
Elektrycznie sterowane szyby tylne	Fotele regulowane elektrycznie	Kamera cofania	Klimatyzacja automatyczna	Lakier Metallic
Napęd na wszystkie koła	Nawigacja	Ogrzewane fotele przednie	Radio	Reflektory LED
Tapicerka częściowo skórzana	Tarcze kół ze stopów lekkich	Tempomat (standardowy)	Wielofunkcyjna kierownica	Wspomaganie kierownicy
Wyświetlacz na szybie (HUD)	Zamek centralny			

OPONY

Pozycja	Bieżnik	Producent	Średnica	Rozmiar rzeczywisty	Sezon opon
Lewe Przednie	6 mm	Continental	19	225/45	Zima
Lewe Tylne	5 mm	Continental	19	225/45	Zima
Prawe Przednie	6 mm	Continental	19	225/45	Zima
Prawe Tylne	5 mm	Continental	19	225/45	Zima

Lista uszkodzeń

Ref.	Część	Typ	Istotność	Komentarze
1	Łotnik tylny (Prawy)	Poprzednia naprawa	po naprawie lakierniczej	280
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) (Prawy)	Poprzednia naprawa	po naprawie lakierniczej	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (Prawy)	Poprzednia naprawa	po naprawie lakierniczej	180
4	Wzmocnienie progu (Prawy)	Poprzednia naprawa	po naprawie lakierniczej	800
5	Łotnik przedni (Prawy)	Poprzednia naprawa	po naprawie lakierniczej	170
6	Lusterko wewn.	Usterka	Brak	
7	Szyba przednia barwiona	Pęknięte szkło	0.5cm - 1cm	
8	Pokrywa przednia	Odprysk	<50%, lekkie	
9	Okładzina zderzaka przedniego	Wyżłobiony	<50%, lekkie	
10	Koło - Przód	Wyżłobiony	>50%, poważne	x4 wyżłobione.
11	Listwa ochronna rantu łotnika (Lewy)	Wyżłobiony	<50%, lekkie	
12	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (Lewy)	Wyżłobiony	<50%, lekkie	
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) (Lewy)	Wgięty z uszkodzeniem lakieru	<50%, średnie	
14	Okładzina zderzaka tylnego	Wyżłobiony	<50%, lekkie	
15	Drzwi tylne (nieuzbrojone) (Prawy)	Wyżłobiony	<50%, lekkie	
16	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (Prawy)	Wyżłobiony	<50%, lekkie	
17	Łotnik przedni (Prawy)	Wyżłobiony	<50%, lekkie	
18	Nakładka pokrywy tylnej dół	Wyżłobiony	<50%, poważne	
19	Całe Wnętrze - Inne	Zużyty	Brak	

Komentarze

Lista kontrolna inspekcji

Nie

Palący: Nie

Pojazd nie nadaje się do jazdy Nie

LISTA DOKUMENTÓW

Obecny ☒ Brak ☐

Certyfikat zgodności	☐	Dowód rejestracyjny	☒
Emmissions Cert	☐	Instrukcja obsługi auta	☒
Instrukcja obsługi do radia	☐	Klucz główny	☒
Klucz zapasowy	☒	Kod antywłamaniowy	☐
Kod do radia	☐	Książka serwisowa	☐
Licencja transportowa	☐	Naklejka Euro	☐
Raport stanu dostawy	☐	Ubezpieczenie OC	☐
Winietka	☐		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;
				
Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;	Ref 10 ;
				
Ref 10 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;
				
Ref 10 ;	Ref 10 ;	Ref 12 ;	Ref 12 ;	Ref 13 ;
				
Ref 13 ;	Ref 13 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 14 ;
				
Ref 14 ;	Ref 15 ;	Ref 15 ;	Ref 16 ;	Ref 16 ;
				

