

Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/07531/25/01/30
Nr zlecenia/szkody: WR145FU(23D0935/22)7/20127/22
Data zlecenia: 30-01-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Katarzyna Rowicka
PEKAO LEASING Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Rzeczoznawca:
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0151019	SKODA, Kodiaq 21-24, Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Style DSG				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km]	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	200/147	automatyczna	65 603	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WR145FU(23D...	TMBLN9NS8N8500171		09-09-2021/2021	28-08-2026	czarny/UNI

Data oględzin: 14-02-2025

Miejsce oględzin:
UP Tarczyn k. Warszawy
ŻYTANIA 2
05-555 Tarczyn

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

8 głośników, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Bluetooth (zestaw głośnomówiący), Care Connect (eCall – wezwanie pomocy po wypadku, poszerzony zakres serwisowej, zdalny dostęp), Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył z Manoeuvre Assist, DAB +, DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, DRIVING MODE SELECT - dla napędu 4x4 z funkcją off-road, DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESC - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb - przód i tył, FRONT ASSIST – kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Felgi aluminiowe 19 TRIGLAV polerowane z ogumieniem 235/50, Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Fotele przednie z manualną regulacją podparcia lędźwiowego, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Funkcja Start-Stop i odzyskiwania energii, HBA - hydrauliczny system wspomagania awaryjnego hamowania, Immobiliser, KESSY FULL – bezkluczykowy system obsługi samochodu, Kierownica 2-ramienna wielofunkcyjna w skórze z pakietem skórzanym, Klimatyzacja automatyczna Climatronic, 3-strefowa, LIGHT ASSIST (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light) z czujnikiem deszczu i zmierzchu, Lakier uni, Lampy przednie Full LED Matrix, Lampy tylne Full LED, Listwy wokół szyb bocznych, chromowane, Lusterka boczne elektryczne, podgrzewane, składane, automatycznie ściemniające się lusterko kierowcy, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie + czujnik deszczu, MANOEUVRE ASSIST - funkcja automatycznego hamowania podczas manewru cofania, MKB – Multi Collision Brake, MSR - system optymalizacji przyczepności podczas hamowania silnikiem, Ogranicznik prędkości, Ozdobne nakładki na progi w drzwiach przednich, Parasol w schowku drzwi kierowcy, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe z napinaczami, przód, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe, tył, Pedestrian Monitor - system hamowania awaryjnego, Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby, Poduszka kolanowa kierowcy, Poduszki 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik dla pasażerów w drugim rzędzie siedzeń, Podłokietnik z przodu, RBS - osuszanie tarcz hamulcowych, Radio Bolero (Ekran dotykowy 8 cali, WLAN, SmartLink), Relingi dachowe - chromowane, Schowek na okulary, Spryskiwacze lamp przednich, TPM - system kontroli ciśnienia w oponach, Tapicerka materiałowo-skórzana Style, Tempomat aktywny do 210 km/h, Tylne trzecie światło hamowania, Tylne

światło przeciwmgielne, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył z mocowaniem TopTether, Virtual Cocpit - Cyfrowy zestaw wskaźników, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z pilotem, Zestaw haczyków w bagażniku, Zestaw siatek w bagażniku, Światła przeciwmgielne, przód.

Wypożyczenie dealerskie

AREA VIEW CAMERA - system kamer 360, Bluetooth Plus (Phone Box - wzmocnienie sygnału GSM, indukcyjna ładowarka smartfona), KESSY FULL – bezkluczykowy system obsługi samochodu z alarmem i funkcją SAFE, Kierownica 2-ramienna wielofunkcyjna w skórze z pakietem skórzanym, podgrzewana, łopatkami zm. biegów, Pakiet Comfort → [Kamera cofania, Kłapa bagażnika bezdotykowo otwierana i zamykana, SUNSET - Szyby boczne tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane, System nawigacji Amundsen z mapą Europy (ekran dotykowy 8 cali, WLAN, Infotainment Online)].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Bridgestone, Dueler	235/65 18 106H	3,5 mm
	lewe	Bridgestone, Dueler	235/65 18 106H	3,5 mm
tylna	prawe	Bridgestone, Dueler	235/65 18 106H	3,5 mm
	lewe	Bridgestone, Dueler	235/65 18 106H	3,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole "Pojazd użytkowany przez" w zakładce "Dane obiektu". (Tak.), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (NIE), Trójkąt ostrzegawczy (NIE), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Podłokietnik (TAK), Dywaniki - kpl. (NIE - .), Zapalniczka (TAK), Popielniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Kod do radia (NIE), Instrukcja obsługi poj. (NIE), W oparciu o ustalenia ze Zleceniodawcą, Ocenę Stanu Technicznego / Kosztorys Naprawy sporządzono wg następujących zasad: (Stawka kosztorysowa – 110 zł/110 zł (netto).), Wpisano w OCENIE STANU TECHNICZNEGO, ale nie naliczano w KOSZTORYSIE NAPRAWY poz. dot.: usunięcia reklam z poj., zużycia eksploatacyjnego części mech., związanych ze źle wykonaną naprawą blach.-mech./perforacją nadwozia, wyświetlaniem się kontrolerek/komunikatów, brakiem lub zużyciem dywaników (TAK), W OCENIE STANU TECHNICZNEGO nie umieszczono informacji o ewentualnym dodatkowym kpl. ogumienia (TAK), W KOSZTORYSIE NAPRAWY - jeżeli szyba czołowa jest uszkodzona w niewielkim zakresie (poza obszarem dalekiej widoczności) zakwalifikowano ją do naprawy (Tak.), Jeżeli stwierdzono uszkodzenie deski rozdzielczej/jej elementów zakwalifikowano ją do wymiany (TAK), Jeżeli stwierdzono brak książki serwisowej/gwarancyjnej – naliczono kwotę 100 zł (netto) (TAK), DODATKOWE UWAGI (Uwagi dotyczące akcesoriów/wypożyczenia pojazdu. - .),

*** DEKRA Polska ***

Ja niżej podpisany reprezentujący stronę prawną właściciela pojazdu, potwierdzam zgodność powyższego ze stanem rzeczywistym.

.....
Podpis Rzeczoznawcy DEKRA,

*** ZDAJĄCY ***

Ja niżej podpisany, reprezentujący stronę Ramowej Umowy Leasingu, potwierdzam zwrot pojazdu w stanie technicznym opisanym powyżej.

.....
Podpis i pieczęć Zdającego

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Na samochodzie zamontowane felgi 18" z dekielkami audi. Przyciski funkcyjne w 1 kluczyku nie działają groty prawidłowe.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia barwiona	565845011LNVB	pęknięcie, naprawa, rysa/odprysk	
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	D169300M1		
3	Nakładka przestrzeni bagażowej	565867871B9B9	brak	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Fotel LP PP kanapa przestrzeń bagażowa		zaplamiona(y)	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	565823031B	wgniecenie, zarysowanie	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	565831055	rysa/odprysk	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	565831056	rysa/odprysk	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	565833055	rysa/odprysk	
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	565833056	zarysowanie	
6	Nakładka dolna drzwi tylnych R	5658549509B9	odstaje	
7	Błotnik tylny R	565809602C	zarysowanie	
8	Tarcza koła aluminiowa przód R	5656010258Z8	zarysowanie	
9	Tarcza koła aluminiowa tył L	5656010258Z8	wgniecenie, zarysowanie	
10	Tarcza koła aluminiowa tył R	5656010258Z8	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25




Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41



Fot. 42



Fot. 43



Fot. 44




Fot. 45



Fot. 46



Fot. 47



Fot. 48

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49



Fot. 50



Fot. 51



Fot. 52



Fot. 53



Fot. 54



Fot. 55



Fot. 56

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 57




Fot. 58



Fot. 59



Fot. 60



Fot. 61



Fot. 62



Fot. 63



Fot. 64

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65



Fot. 66



Fot. 67



Fot. 68



Fot. 69



Fot. 70



Fot. 71



Fot. 72

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73



Fot. 74



Fot. 75



Fot. 76



Fot. 77



Fot. 78



Fot. 79



Fot. 80

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81



Fot. 82