Warsztat: POLEASINGOWE.PL
Tel: (71) 715 60 17
Email: info@poleasingowe.pl
Adres: ul.Lipowa 2

ID raportu: MAXIA20261102092650
Test czas: 2026-11-02 09:26:50
Technik: --

2022 (N) Audi Raport diagnostyczny pojazdu

Informacje o pojeździe

2022 (N)/Audi/Audi A5/S5/RS5 2017>/
VIN: WAUZZZF54NA006984

Przebieg: 204355km
Tablica rejestracyjna: WE4T634

Zeskanuj, aby pobrać plik PDF

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko: --

Tel: --

Informacje o urządzeniu

Skaner: MaxiSys MS909&EV
Wersja: V14.20

Numer seryjny: VB9GS6C01131
Numer zamówienia naprawy: VB9GS6C0113120261102092330955

Zeskanowany system (24)

System	Status/DTC
01 - Moduł sterujący silnika 1	0
02 - Automatyczna skrzynia biegów	0
03 - Układ hamulcowy ABS 1	0
08 - Elektronika układu klimatyzacji / ogrzewania	0
09 - Centralny układ elektroniczny	0
15 - Poduszka powietrzna	0
16 - Elektronika kolumny kierownicy	0
17 - Klaster instrumentów	0
19 - wejście	2
42 - Elektronika drzwi kierowcy	0
44 - Układ wspomagania kierowania	0
46 - Centralny moduł systemu Komfort	0
52 - Elektronika drzwi przedniego pasażera	0
5F - Elektronika informacyjna 1	0
69 - Funkcja przyczepy	0
6D - Elektronika tylnej pokrywy	0
75 - Jednostka Komunikacji Telematycznej	0
80 - Układ regulacji akumulatora, pamięć dodatkowa 1	0
81 - Dźwignia zmiany biegów	0

A5 - Przednie czujniki systemów wspomagających kierowcę	ADAS	0
BB - Elektronika tylnych drzwi po stronie kierowcy		0
BC - Elektronika tylnych drzwi po stronie przedniego pasażera		0
D6 - Sterowanie światłami 2 z lewej strony		0
D7 - Sterowanie światłami 2 z prawej strony		0

DTC (2)

19 - wejście (2 DTC)

DTC	Opis	Status
U140B00	Zarządzanie energią aktywne	Aktywny/statyczny
U122D00	Magistrala Ethernet odgałęzienie 2 ,Brak komunikacji	Aktywny/statyczny

Uwagi technika

Nazwa klienta: _____

Technik: _____

Data: _____

Uwaga: Zachowaj kopię tego raportu w swojej dokumentacji.

Zastrzeżenia: Niniejszy raport inspekcji dotyczy wyłącznie inspekcji pojazdu i naprawy.Autel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub zamontowania narzędzia skanującego.