Warsztat: POLEASINGOWE.PL
Tel: (71) 715 60 17
Email: info@poleasingowe.pl
Adres: ul.Lipowa 2

ID raportu: MAXIA20261106124412
Test czas: 2026-11-06 12:44:12
Technik: --

2025_02 BMW Raport diagnostyczny pojazdu

Informacje o pojeździe

2025_02/BMW/3'/320d xDrive_B47/B47
VIN: WBA31FZ090FU69548

Przebieg: 50817km
Tablica rejestracyjna: PZ6W722

Zeskanuj, aby pobrać plik PDF

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko: --

Tel: --

Informacje o urządzeniu

Skaner: MaxiSys MS909&EV
Wersja: V20.04

Numer seryjny: VB9GS6C01131
Numer zamówienia naprawy: VB9GS6C0113120261106124327323

Zeskanowany system (34)

System		Status/DTC
DDE (elektronika silnika diesla)		0
EGS (elektroniczne zarządzanie skrzynią biegów)		0
VTG (skrzynia biegów)		0
DSC (dynamiczna kontrola stabilności)		0
ACSM (zaawansowany moduł bezpieczeństwa poduszki powietrznej)		0
KOMBI (tablica rozdzielcza)	ADAS	0
HRSNL (lewy tylny czujnik radarowy bliskiego zasięgu)	ADAS	0
SRSNVR (prawy przedni boczny czujnik radarowy bliskiego zasięgu)	ADAS	0
BDC (kontroler domeny ciała)		1
BATT48 (elektronika akumulatora 48 woltów)		0
TRSVC (kamera wokół pojazdu)	ADAS	0
HRSNR (prawy tylny czujnik radarowy bliskiego zasięgu)	ADAS	0
SCR (selektywna redukcja katalityczna)		0
HKFM (moduł funkcji tylnej klapy)		0
ZGM (moduł bramy centralnej)		0
FRSF (przedni czujnik radarowy dalekiego zasięgu)	ADAS	0
SAS2 (opcjonalny system wyposażenia 2)		0

SRSNVL (lewy przedni boczny czujnik radarowy bliskiego zasięgu)	ADAS	0
PMA (asystent manewrowania przy parkowaniu)	ADAS	0
EPS (elektryczne wspomaganie kierownicy)		0
RAM (moduł audio odbiornika)		0
VIP (wirtualny system integracji)		0
FLEL (Elektronika przedniego światła lewa)	ADAS	0
FLER (elektronika przedniego światła prawa)	ADAS	0
PCU48 (jednostka sterująca zasilaniem 48 V)		0
SGR48 (rozrusznik silnik - generator 48 woltów)		0
FZD (centrum funkcji dachowych)		0
KAFAS (systemy wspomagania kierowcy oparte na kamerach)	ADAS	0
GWS (przełącznik zmiany biegów)		0
TCB (połączenie alarmowe Combox)		0
HU (jednostka główna)		0
CON (kontroler)		0
AHM (moduł przyczepy)		0
IHKA (zintegrowany automatyczny system ogrzewania i klimatyzacji)		0

DTC (1)

BDC (kontroler domeny ciała) (1 DTC)

DTC	Opis	Status
804415	Pilot radiowy: Zbyt niskie napięcie akumulatora	Stały

Uwagi technika

Nazwa klienta: _____

Technik: _____

Data: _____

Uwaga: Zachowaj kopię tego raportu w swojej dokumentacji.

Zastrzeżenia: Niniejszy raport inspekcji dotyczy wyłącznie inspekcji pojazdu i naprawy.Autel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub zamontowania narzędzia skanującego.