Warsztat: POLEASINGOWE.PL
Tel: (71) 715 60 17
Email: info@poleasingowe.pl
Adres: ul.Lipowa 2

ID raportu: MAXIA20261104104754
Test czas: 2026-11-04 10:47:54
Technik: --

2022 Hyundai (Europa) Raport diagnostyczny pojazdu

Informacje o pojeździe

2022/Hyundai (Europa)/TUCSON(NX4E)/G 1.6 T-GDI GAMMA II
VIN: TMAJC81BANJ189266
Przebieg: 59580mile
Tablica rejestracyjna: P09XK35

Zeskanuj, aby pobrać plik PDF

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko: --
Tel: --

Informacje o urządzeniu

Skaner: MaxiSys MS909&EV
Wersja: V9.50
Numer seryjny: VB9GS6C01131
Numer zamówienia naprawy: VB9GS6C0113120261104104722524

Zeskanowany system (16)

System		Status/DTC
ENG (moduł sterujący silnikiem)		0
ABS/ESP (układ hamulcowy i kontrola trakcji)		0
AB (poduszki powietrzne)		0
CLU (moduł klastrowy)		0
IBU-TPMS (zintegrowana jednostka sterująca nadwozia-system monitorowania ciśnienia w oponach)		0
A/C (klimatyzator)		0
CODE (zapisywanie kodu nadajnika)		0
EPS (wspomaganie kierownicy napędzane silnikiem)		0
AVN (nawigacja audio-wideo)	ADAS	0
ECALL (eCall)		0
IBU-BCM (zintegrowana jednostka sterująca nadwozia-moduł sterujący nadwozia)		0
IBU-SMK (zintegrowana jednostka sterująca nadwozia-inteligentny klucz)		0
IBU-IMMO (zintegrowana jednostka sterująca nadwozia-immobilizer)		0
ICU (zintegrowana centralna jednostka sterująca)		0
RVM (monitor widoku z tyłu)	ADAS	0
F-CMR (kamera z widokiem z przodu)	ADAS	0

DTC (0)

Uwagi technika

Nazwa klienta: _____

Technik: _____

Data: _____

Uwaga: Zachowaj kopię tego raportu w swojej dokumentacji.

Zastrzeżenia: Niniejszy raport inspekcji dotyczy wyłącznie inspekcji pojazdu i naprawy.Autel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub zamontowania narzędzia skanującego.