Warsztat: POLEASINGOWE.PL
Tel: (71) 715 60 17
Email: info@poleasingowe.pl
Adres: ul.Lipowa 2

ID raportu: MAXIA20261104114043
Test czas: 2026-11-04 11:40:43
Technik: --

2023_02 BMW Raport diagnostyczny pojazdu

Informacje o pojeździe

2023_02/BMW/X'/X3 xDrive30d_B57/B57
VIN: WBA85BZ060N210069

Przebieg: 80837km
Tablica rejestracyjna: DW1VY10

Zeskanuj, aby pobrać plik PDF

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko: --

Tel: --

Informacje o urządzeniu

Skaner: MaxiSys MS909&EV
Wersja: V20.04

Numer seryjny: VB9GS6C01131
Numer zamówienia naprawy: VB9GS6C0113120261104113951857

Zeskanowany system (31)

System		Status/DTC
DDE (elektronika silnika diesla)		0
EGS (elektroniczne zarządzanie skrzynią biegów)		0
VTG (skrzynia biegów)		0
DSC (dynamiczna kontrola stabilności)		0
ACSM (zaawansowany moduł bezpieczeństwa poduszki powietrznej)		0
KOMBI (tablica rozdzielcza)	ADAS	0
HRSNL (lewy tylny czujnik radarowy bliskiego zasięgu)	ADAS	0
BDC (kontroler domeny ciała)		0
BATT48 (elektronika akumulatora 48 woltów)		0
TRSVC (kamera wokół pojazdu)	ADAS	0
HRSNR (prawy tylny czujnik radarowy bliskiego zasięgu)	ADAS	0
SCR (selektywna redukcja katalityczna)		0
HKFM (moduł funkcji tylnej klapy)		0
ZGM (moduł bramy centralnej)		0
FRS (przedni czujnik radarowy)	ADAS	0
PMA (asystent manewrowania przy parkowaniu)	ADAS	0
EPS (elektryczne wspomaganie kierownicy)		0
RAM (moduł audio odbiornika)		0

VIP (wirtualny system integracji)		0
FLEL (Elektronika przedniego światła lewa)	ADAS	0
FLER (elektronika przedniego światła prawa)	ADAS	0
PCU48 (jednostka sterująca zasilaniem 48 V)		0
SGR48 (rozrusznik silnik - generator 48 woltów)		0
FZD (centrum funkcji dachowych)		0
KAFAS (systemy wspomagania kierowcy oparte na kamerach)	ADAS	0
GWS (przełącznik zmiany biegów)		0
TCB (połączenie alarmowe Combox)		0
HUH (jednostka główna wysoka)		0
CON (kontroler)		0
AHM (moduł przyczepy)		0
IHKA (zintegrowany automatyczny system ogrzewania i klimatyzacji)		0

DTC (0)

Uwagi technika

Nazwa klienta: _____

Technik: _____

Data: _____

Uwaga: Zachowaj kopię tego raportu w swojej dokumentacji.

Zastrzeżenia: Niniejszy raport inspekcji dotyczy wyłącznie inspekcji pojazdu i naprawy.Autel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub zamontowania narzędzia skanującego.