Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/94951/26/10/09
Nr zlecenia/szkody: SK389YE(60/0057/23)7/13736/23
Data zlecenia: 09-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Edyta Skolimowska
PEKAO LEASING Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Rzeczoznawca:
Maciej Zielkowski
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0149494	**CUPRA, Formentor 20-24, Formentor 2.0 TSI 4Drive DSG**				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km]	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1984	190/140	automatyczna	118 897	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
SK389YE(60/00...	VSSZZZKM8PR103320		22-08-2023/2023	22-08-2026	Magnetic Tech Matt/INNY

Data oględzin: 20-10-2026

Miejsce oględzin:
UP Tarczyn k. Warszawy
Żytnia 2
05-555 Tarczyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Antena dachowa w kształcie płetwy rekina, Asystent parkowania z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu, Asystent pasa ruchu Lane Assist, Asystent świateł drogowych High Beam Assist, Automatyczny hamulec pokolizyjny ograniczający skutki kolejnych kolizji Multi Collision Brake, Bluetooth, CUPRA CARE - 5 lat gwarancji CUPRA, CUPRA CONNECT dla Media System(Bezpieczeństwo i serwis 10 lat,zdalny dostęp 1rok), CUPRA Drive Profile: 4 profili jazdy umożliwiające zmianę reakcji silnka, wspomagania i skrzyni, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera, Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu, EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESC - Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, Elementy ochronne nadkoli, progi w kolorze ciemnego aluminium, Felgi aluminiowe 18 CUPRA PERFORMANCE SILVER z ogumieniem 245/45, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową, Fotele sportowe, Full Link, Funkcja automatyczna opóźnionego wyłączania świateł Coming and Leaving Home, Funkcja łatwego składania tylnych siedzeń, Funkcja świateł autostradowych, Gniazdo 12V z przodu, HBA - Hydraulic Brake Assist, Hamulec postojowy elektromechaniczny, Kamera cofania, Kierownica wielofunkcyjna sportowa, podgrzewana, Kierownica z łopatkami zmiany biegów, Kieszeń w oparciu przednich foteli, Klimatyzacja automatyczna trzystrefowa Climatronic z filtrem AirCare i czujnikiem powietrza AQS, Kokpit wirtualny: cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 10,25”, Lakier uni, Lampki LED do czytania z przodu i z tyłu, Lampki LED przy osłonach przeciwsłonecznych, Lampy przednie LED, Lampy tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami, Lusterka boczne elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane, Lusterka boczne w kolorze ciemnego aluminium, Lusterko pasażera automatycznie obniżające się podczas cofania, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Obramowanie osłony chłodnicy w kolorze ciemnego aluminium, Ogranicznik prędkości, Osłony przeciwsłoneczne z przodu z zamykanymi i podświetlanymi lusterkami, Oświetlanie powitalne LED w lusterkach bocznych, Oświetlenie LED schowka w desce rozdzielczej, Oświetlenie drzwi LED, Oświetlenie drzwi bagażnika LED, Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu w technologii LED, Podsufitka czarna, Poduszki powietrzne (7) - 2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy, Podłoga bagażnika podwójna, Podłokietnik przedni ze schowkiem i regulacją wzdłużną, Podłokietnik z tyłu, Podświetlane nakładki progowe w przednich drzwiach LED, Półka na dokumenty pod fotelem kierowcy, Relingi dachowe w kolorze lśniącej czerni, Spojler tylny CUPRA w

kolorze nadwozia, Spojlery boczne z tyłu w kolorze lśniącej czerni, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych i rowerzystów, System Media Plus wyśw.10/Radio MP3/WMA/USB/rozbudowane rozpoznawanie mowy, System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu KESSY, System kontroli ciśnienia powietrza w oponach, System przypominający o konieczności zapinania pasów przy przednich i tylnych fotelach, System rozpoznawania zmęczenia kierowcy, Szyby przednie i tylne elektrycznie sterowane, Szyby tylne przyciemniane, Słupki B i C w kolorze lśniącej czerni, TCS - system kontroli trakcji, Tapicerka materiałowa z ekoskórą z przeszyciem w kolorze miedzi, Tempomat aktywny (ACC), Tuner DAB, Tylne oparcie składane i dzielone, Uchwyt na napoje z przodu, Uchwyty ISOFIX i Top Tether przy siedzeniach tylnej kanapy, Uchwyty ISOFIX i-Size na fotelu pasażera z przodu, Wspomaganie układu kierowniczego - progresywne, Wykończenie wnętrza CUPRA z elementami dekoracyjnymi deski rozd.w kolorze ciemnego aluminium i miedz, XDS - Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem, dwa składane kluczyki, otwieranie drzwi bagażnika z pilota, Zderzaki dedykowane CUPRA, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów.

Wyposażenie dealerskie

Alarm z funkcją SAFE, Felgi aluminiowe 19 CUPRA MACHINED SPORT BLACK/SILVER czarne z elem. srebrnymi z ogum. 245/40, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier matowy, Oświetlenie Ambientowe kokpitu LED z możliwością wyboru koloru, Pakiet Matrix LED → [Funkcja automatyczna opóźnionego wyłączania świateł Coming and Leaving Home, Funkcja świateł autostradowych, Funkcja opóźnionego wyłączania świateł „Coming and Leaving Home", Lampy przednie Matrix LED z automatyczną regulacją natężenia, Lampy tylne LED zintegrowane z dynamicznymi kierunkowskazami, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów, Oświetlanie powitalne LED w lusterkach bocznych], Pakiet wspomagania jazdy L dla samochodów z MediaSystem+ → [Asystent świateł drogowych High Beam Assist, System monitorowania martwego pola Side Assist z funk.wsp. wyjazdu z miejsca parkingowego ExitAssist, Tempomat aktywny (ACC)], Poduszka kolanowa kierowcy oraz boczne poduszki z tyłu, System kamer 360 z widokiem z góry, System nagłośnienia Beats Audio 340W, 9 głośników, subwoofer, surround.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/40 R 19 94W	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/40 R 19 94W	4,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/40 R 19 94W	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/40 R 19 94W	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole \"Pojazd użytkowany przez\" w zakładce \"Dane obiektu\". (Tak.), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (25% - 50%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Podłokietnik (TAK), Dywaniki - kpl. (TAK), Zapalniczka (TAK), Popielniczka (TAK), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne.), Kod do radia (NIE), Instrukcja obsługi poj. (NIE), W oparciu o ustalenia ze Zleceniodawcą, Ocenę Stanu Technicznego / Kosztorys Naprawy sporządzono wg następujących zasad: (Stawka kosztorysowa – 110 zł/110 zł (netto).), Wpisano w OCENIE STANU TECHNICZNEGO, ale nie naliczano w KOSZTORYSIE NAPRAWY poz. dot.: usunięcia reklam z poj., zużycia eksploatacyjnego części mech., związanych ze źle wykonananą naprawą

blach.-mech./perforacją nadwozia, wyświetlaniem się kontrolek/komunikatów, brakiem lub zużyciem dywaników (TAK), W OCENIE STANU TECHNICZNEGO nie umieszczono informacji o ewentualnym dodatkowym kpl. ogumienia (TAK), W KOSZTORYSIE NAPRAWY - jeżeli szyba czołowa jest uszkodzona w niewielkim zakresie (poza obszarem dalekiej widoczności) zakwalifikowano ją do naprawy (Tak.), Jeżeli stwierdzono uszkodzenie deski rozdzielczej/jej elementów zakwalifikowano ją do wymiany (TAK), Jeżeli stwierdzono brak książki serwisowej/gwarancyjnej – naliczono kwotę 100 zł (netto) (TAK),
DODATKOWE UWAGI (Uwagi dotyczące akcesoriów/wyposażenia pojazdu. - .)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Podczas oględzin udostępniono jeden kluczyk/i do pojazdu.
Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym, w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.
Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania, pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanym ocenie.

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych.

Pojazd posiada charakterystyczne uszkodzenia natury eksploatacyjnej w postaci:
- punktowych odprysków;
- drobnych wierzchnich zarysowań powłoki lakierowej;
- śladów użytkowania tapicerki.

Pojazd przedstawiono do oględzin w stanie mokrym z zewnątrz. W związku z powyższym istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń (ukrytych), których ujawnienie nie było możliwe w czasie oględzin.

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Nakładka dolna drzwi tylnych R	5FF854950BGRU	liczne, zarysowanie	
2	Listwa ochronna ściany bocznej R	5FF853818H9DG	liczne, zarysowanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	5FF833052A	liczne, zarysowanie	
2	Zderzak, róg R	5FF807984GRU	liczne, zarysowanie	
3	Tarcza koła aluminiowa przód R	5FF601025E1OV	liczne, zarysowanie	2.5
4	Tarcza koła aluminiowa tył R	5FF601025E1OV	liczne, zarysowanie	2.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Drugi kluczyk		brak	
2	Pranie/czyszczenie tapicerki kpl.		liczne, zaplamiona(y)	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi tylne kompletne K R	III		

2	Osłona drzwi tylnych R	K1R		
3	Zderzak tylny, część boczna a-c R	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Spojler czołowy, boczny L	5FF805903A9DG	liczne, odpryski lakieru	1.0E-5

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41



Fot. 42



Fot. 43



Fot. 44



Fot. 45



Fot. 46



Fot. 47



Fot. 48

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49