Warsztat: POLEASINGOWE.PL
Tel: (71) 715 60 17
Email: info@poleasingowe.pl
Adres: ul.Lipowa 2

ID raportu: MAXIA20261030151554
Test czas: 2026-10-30 15:15:54
Technik: --

2025 Peugeot Raport diagnostyczny pojazdu

Informacje o pojeździe

2025/Peugeot/408/
VIN: VR3FPHPY1SY524194

Przebieg: 36244km
Tablica rejestracyjna: FZ8707V

Zeskanuj, aby pobrać plik PDF

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko: --

Tel: --

Informacje o urządzeniu

Skaner: MaxiSys MS909&EV
Wersja: V7.10

Numer seryjny: VB9GS6C01131
Numer zamówienia naprawy: VB9GS6C0113120261030151226738

Zeskanowany system (45)

System	Status/DTC
BSI (inteligentny moduł sterujący) -- VSM	0
Kalkulator kontroli silnika -- CMM_MG1CS051_MHEV	2
Kalkulator kontroli maszyny elektrycznej -- MCU_MHEV_EDCT	0
Automatyczna skrzynia biegów lub ręczna sterowana -- DCT_EDCT	1
System przeciwko blokowaniu kól (ABS) albo dynamiczna kontrola stabilnosci (ESP) -- ESP90	0
Kalkulator poduszek powietrznych i napinaczy -- RBG_UDS_NEA	0
Zestaw wskazników -- DCS	0
Wspomaganie parkowania -- AAS_UDS_G6 ADAS	0
Kalkulator komfortu siedzenia kierowcy -- SCB_D	0
Kalkulator funkcji pneumatycznych siedzenia kierowcy -- SPB_D	0
Kalkulator funkcji pneumatycznych siedzenia pasażera -- SPB_P	0
Kalkulator akumulatora trakcyjnego -- TBMU_MHEV	0
Zespół ładowarki wbudowanej / przekształtnik napięcia stałego -- DC_DC_MHEV	0
*Alternator odwracalny 1 V -- ALTERNATOR_REV_48V	0

Impulsowa dźwignia zmiany biegów -- AUTO_GEARBOX_SWITCH		0
Wspomaganie kierownicy -- DAE_UDS		0
Reflektor lewy -- DRIVER_LED_L_2	ADAS	0
Reflektor prawy -- DRIVER_LED_R_2	ADAS	0
Sygnał ostrzegający pieszych -- AVAS_GEN2		0
Moduł rozdziału w kabinie (IDB) -- IDB		0
Moduł stanu naładowania akumulatora 2 -- BECB_GEN4		0
Elektroniczny moduł dostępu i rozruchu bez użycia rąk -- SDCM		0
Elementy sterowania pod kołem kierownicy -- TCM		0
Urzadzenia sterownicze na kierownicy / Koło kierownicy z wbudowanymi sterowaniami -- VCI		0
Kalkulator kąta obrotu koła kierownicy (SWEB) -- SWEB		0
Panel wielofunkcyjny -- FMUX		0
Moduł kontrolek nie zapiętego pasa bezpieczeństwa -- TNB_2010		0
Wycieraczki przedniej szyby -- ESSUIV_UDS		0
Czujnik deszczu i natężenia oświetlenia -- CDPL_UDS_HELLA		0
Kalkulator panoramicznej pomocy wizualnej -- PVS	ADAS	0
Kamera video wielofunkcyjna -- FRONT_CAMERA	ADAS	1
Pomoc w przestrzeganiu czasów odstępu między pojazdami -- FRONT_RADAR_5	ADAS	0
Radar narożnika tylnego lewego -- CORNER_RADAR_RL	ADAS	0
Radar narożnika tylnego prawego -- CORNER_RADAR_RR	ADAS	0
Ekran dotykowy -- EMF_DGT_LVDS_BD		0
Radionawigacja / moduł telematyki / radioodtwarzacz podłączony -- IVI_HEAD_UNIT		1

Alarm przeciwwlamaniowy -- MUS2	0
Syrena alarmu antywłamaniowego -- SIR	0
Kalkulator Klapy Bagażnika z Napędem -- BCM_VERINS_MOTORISES	0
Kalkulator drzwi kierowcy -- DCU_FD	0
Kalkulator przednich drzwi pasażera -- DCU_FP	0
Kalkulator dostępu bez użycia rąk, strona prawa lub tył -- BAAST	0
Dach otwierany -- TO_DTC	0
Kalkulator regulacji mat grzewczych i wentylacji prawego przedniego siedzenia -- BRNC_AVD	0
Moduł serwisowy/Niezależna jednostka telematyczna (ITU) -- RTBM	0

DTC (5)

Kalkulator kontroli silnika -- CMM_MG1CS051_MHEV (2 DTC)

DTC	Opis	Status
P1181:27	Układ podciśnienia hamowania -- Niespójna zmiana sygnału	przejsciowy
U1218:81	BSI (inteligentny moduł sterujący) (sieć CAN) -- nieprawidłowe debrane dane	stały

Automatyczna skrzynia biegów lub ręczna sterowana -- DCT_EDCT (1 DTC)

DTC	Opis	Status
P062F:00	pamięć EEPROM -- nie okreslone	przejsciowy

Kamera video wielofunkcyjna -- FRONT_CAMERA (1 DTC)

DTC	Opis	Status
B17F8:04	Zmieniono pole widzenia kamery wideo wielofunkcyjnej -- usterka wewnętrzna	przejsciowy

Radionawigacja / moduł telematyki / radioodtwarzacz podłączony -- IVI_HEAD_UNIT (1 DTC)

DTC	Opis	Status
U1476:87	brak komunikacji z modułem nadzorowania częstotliwości radiowej (BSRF) w sieci Ethernet 1 -- brakujące informacje	stały

Uwagi technika

Nazwa klienta: _____

Technik: _____

Data: _____

Uwaga: Zachowaj kopię tego raportu w swojej dokumentacji.

Zastrzeżenia: Niniejszy raport inspekcji dotyczy wyłącznie inspekcji pojazdu i naprawy.Autel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub zamontowania narzędzia skanującego.