Warsztat: POLEASINGOWE.PL
Tel: (71) 715 60 17
Email: info@poleasingowe.pl
Adres: ul.Lipowa 2

ID raportu: MAXIA20261013153531
Test czas: 2026-10-13 15:35:31
Technik: --

2018_09 BMW Raport diagnostyczny pojazdu

Informacje o pojeździe

2018_09/BMW/7'/740Le xDrive iPerformance_B48/B48
VIN: WBA7J21080B206299

Przebieg: 191695km
Tablica rejestracyjna: CB400LU

Zeskanuj, aby pobrać plik PDF

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko: --

Tel: --

Informacje o urządzeniu

Skaner: MaxiSys MS909&EV
Wersja: V20.02

Numer seryjny: VB9GS6C01131
Numer zamówienia naprawy: VB9GS6C0113120261013153431632

Zeskanowany system (43)

System		Status/DTC
DME (cyfrowa elektronika silnika diesla)		4
EGS (elektroniczne zarządzanie skrzynią biegów)		0
VTG (skrzynia biegów)		0
DSC (dynamiczna kontrola stabilności)		0
ACSM (zaawansowany moduł bezpieczeństwa poduszki powietrznej)		0
KOMBI (tablica rozdzielcza)	ADAS	0
BDC (kontroler domeny ciała)		1
TRSVC (kamera wokół pojazdu)	ADAS	0
SME (elektronika do zarządzania pamięcią masową)		0
SWW (ostrzeżenie o zmianie pasa ruchu)	ADAS	0
HKFM (moduł funkcji tylnej klapy)		0
ZGM (moduł bramy centralnej)		0
LIM (moduł interfejsu ładowania)		0
TFE (hybrydowy układ elektroniczny zbiornika ciśnieniowego)		0
FRSF (przedni czujnik radarowy dalekiego zasięgu)	ADAS	0
SAS (System wyposażenia opcjonalnego)		0
RSE (rozrywka dla tylnych siedzeń)		0
HSR (kontrola kąta poślizgu tylnej osi)		0
PMA (asystent manewrowania przy parkowaniu)	ADAS	0

EPS (elektryczne wspomaganie kierownicy)		0
AMPT (najlepszy wzmacniacz Hi - Fi)		0
EME2 (elektronika maszyn elektrycznych 2)		0
FLEL (Elektronika przedniego światła lewa)	ADAS	0
FLER (elektronika przedniego światła prawa)	ADAS	0
VM (moduł wideo)		0
LEM (menedżer efektów świetlnych)		1
SPNMVL (moduł fotela Pheumatics przedni lewy)		0
FZD (centrum funkcji dachowych)		0
NVE (elektronika noktowizyjna)	ADAS	0
SPNMVR (moduł pneumatyki siedzenia przedni prawy)		0
SPNMHL (moduł fotela Pheumatics tył lewy)		1
SPNMHR (moduł fotela Pheumatics z tyłu po prawej stronie)		0
KAFAS (systemy wspomagania kierowcy oparte na kamerach)	ADAS	0
GWS (przełącznik zmiany biegów)		0
TCB (połączenie alarmowe Combox)		0
HUH (jednostka główna wysoka)		0
CON (kontroler)		0
SMFAH (moduł tylnego siedzenia kierowcy)		0
SMBFH (moduł siedzenia pasażera z tyłu)		0
SMFA (moduł fotela kierowcy)		0
SMBF (moduł siedzenia pasażera z przodu)		0
VDP (platforma dynamiki pionowej)		0
IHKA (zintegrowany automatyczny system ogrzewania i klimatyzacji)		0

DTC (7)

DME (cyfrowa elektronika silnika diesla) (4 DTC)

DTC	Opis	Status
138220	Zasłona chłodnicy, górna: usterka elektryczna	Stały
1F0549	Sprawdź komunikat kontrolny (ID 2064): Serwis wymaga oleju silnikowego!	Stały
S 0978	Urządzenie rozruchowe dodatkowego akumulatora przestarzałe lub niesprawne	Stały
030E0B	Zarządzanie energią: Przerwij ładowanie awaryjne	Stały

BDC (kontroler domeny ciała) (1 DTC)

DTC	Opis	Status
804415	Pilot radiowy: Zbyt niskie napięcie akumulatora	Stały

LEM (menedżer efektów świetlnych) (1 DTC)

DTC	Opis	Status
807085	Oświetlenie głośnika, tylne lewe na szynie LIN 1 wykryło usterkę	Stały

SPNMHL (moduł fotela Pheumatics tył lewy) (1 DTC)

DTC	Opis	Status
S 0416	Brak możliwości komunikacji z modułem nadmuchiwania lewego tylnego siedzenia	Stały

Uwagi technika

Nazwa klienta: _____

Technik: _____

Data: _____

Uwaga: Zachowaj kopię tego raportu w swojej dokumentacji.

Zastrzeżenia: Niniejszy raport inspekcji dotyczy wyłącznie inspekcji pojazdu i naprawy.Autel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub zamontowania narzędzia skanującego.