Warsztat: POLEASINGOWE.PL
Tel: (71) 715 60 17
Email: info@poleasingowe.pl
Adres: ul.Lipowa 2

ID raportu: MAXIA20261027121145
Test czas: 2026-10-27 12:11:45
Technik: --

02/2021-08/2022 Toyota Raport diagnostyczny pojazdu

Informacje o pojeździe

02/2021-08/2022/Toyota/Camry HV/A25A-FXS
VIN: JTNB23HKX03131487

Przebieg: 244360km
Tablica rejestracyjna: DB4931K

Zeskanuj, aby pobrać plik PDF

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko: --

Tel: --

Informacje o urządzeniu

Skaner: MaxiSys MS909&EV
Wersja: V7.60

Numer seryjny: VB9GS6C01131
Numer zamówienia naprawy: VB9GS6C0113120261027121036967

Zeskanowany system (44)

System	Status/DTC
Silnik	0
Sterowanie hybrydowe	0
ABS/VSC/TRC	0
Elektryczny hamulec postojowy	0
Poduszka powietrzna SRS	0
Miernik kombinowany	0
Monitor ciśnienia w oponach ADAS	0
Główny korpus	0
Przełącznik główny	0
Silnik drzwi kierowcy	0
Czujnik deszczu i/lub wilgotności	0
Prawe lustro	0
Lewe lustro	0
Wycieraczka	0
Siedzenie kierowcy	0
Silnik prawych tylnych drzwi	0
Silnik lewych tylnych drzwi	0
Silnik drzwi pasażera	0
System przedkolizyjny (PCS) ADAS	0
Klimatyzator	0

Generator silnika		0
System nawigacyjny		0
Przedni czujnik radarowy	ADAS	0
Kontrola źródła zasilania		0
Mistrz monitorowania martwego pola (BSM).	ADAS	0
Wejście i start		0
Kamera rozpoznająca przód (sterowanie oświetleniem przednim)	ADAS	0
Automatyczne poziomowanie reflektorów (sub)	ADAS	0
Automatyczne poziomowanie reflektorów	ADAS	0
Urządzenie podrzędne monitora martwego pola (BSM).	ADAS	0
Akustyczny system ostrzegania o pojeździe	ADAS	0
Telematyka		0
Ostrzeżenie dotyczące rozliczenia	ADAS	0
Asystent znaków drogowych	ADAS	0
Wyświetlacz Head-Up	ADAS	0
Uchylny i teleskopowy		0
Tempomat	ADAS	0
EMPS		0
Brama Centralna		0
Przednia kamera rozpoznająca	ADAS	0
Kontrola pasa ruchu	ADAS	0
Tylna kamera	ADAS	0
Czujnik kąta skrętu (SAS)		0
Moduł sterujący kamerą monitorującą obwód	ADAS	0

DTC (0)

Uwagi technika

Nazwa klienta: _____

Technik: _____

Data: _____

Uwaga: Zachowaj kopię tego raportu w swojej dokumentacji.

Zastrzeżenia: Niniejszy raport inspekcji dotyczy wyłącznie inspekcji pojazdu i naprawy.Autel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub zamontowania narzędzia skanującego.