Warsztat: POLEASINGOWE.PL
Tel: (71) 715 60 17
Email: info@poleasingowe.pl
Adres: ul.Lipowa 2

ID raportu: MAXIA20261013101704
Test czas: 2026-10-13 10:17:04
Technik: --

Toyota Raport diagnostyczny pojazdu

Informacje o pojeździe

--/Toyota/Avensis/--
VIN: SB1ET76L80E027140

Przebieg: 183318km
Tablica rejestracyjna: SG013CA

Zeskanuj, aby pobrać plik PDF

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko: --

Tel: --

Informacje o urządzeniu

Skaner: MaxiSys MS909&EV
Wersja: V7.60

Numer seryjny: VB9GS6C01131
Numer zamówienia naprawy: VB9GS6C0113120261013101402347

Zeskanowany system (20)

System		Status/DTC
Silnik i ECT		0
ABS/VSC/TRC		0
Elektryczny hamulec postojowy		0
Poduszka powietrzna SRS		0
Miernik kombinowany		0
Monitor ciśnienia w oponach	ADAS	0
Główny korpus		0
Silnik drzwi kierowcy		0
Przełącznik główny		0
Silnik drzwi pasażera		0
Silnik lewych tylnych drzwi		0
Silnik prawych tylnych drzwi		0
Klimatyzator		0
System nawigacyjny		0
Kontrola ładowania		0
Automatyczne poziomowanie reflektorów	ADAS	0
Zatrzymaj się i zacznij		0
Tempomat	ADAS	0
EMPS		0
PCS/LDA/RSA/LVN	ADAS	0

DTC (0)

Uwagi technika

Nazwa klienta: _____

Technik: _____

Data: _____

Uwaga: Zachowaj kopię tego raportu w swojej dokumentacji.

Zastrzeżenia: Niniejszy raport inspekcji dotyczy wyłącznie inspekcji pojazdu i naprawy.Autel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub zamontowania narzędzia skanującego.