Warsztat: POLEASINGOWE.PL
Tel: (71) 715 60 17
Email: info@poleasingowe.pl
Adres: ul.Lipowa 2

ID raportu: MAXIA20261102132430
Test czas: 2026-11-02 13:24:30
Technik: --

2023_05 MIN Raport diagnostyczny pojazdu

Informacje o pojeździe

2023_05/MIN/MINI/Cooper_B38/B38
VIN: WMW31DK0302U74847

Przebieg: 34585km
Tablica rejestracyjna: GA394KN

Zeskanuj, aby pobrać plik PDF

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko: --

Tel: --

Informacje o urządzeniu

Skaner: MaxiSys MS909&EV
Wersja: V20.04

Numer seryjny: VB9GS6C01131
Numer zamówienia naprawy: VB9GS6C0113120261102132349622

Zeskanowany system (18)

System		Status/DTC
DME (cyfrowa elektronika silnika diesla)		0
EGS (elektroniczne zarządzanie skrzynią biegów)		0
DSC (dynamiczna kontrola stabilności)		0
ACSM (zaawansowany moduł bezpieczeństwa poduszki powietrznej)		1
KOMBI (tablica rozdzielcza)	ADAS	0
BDC (kontroler domeny ciała)		0
TRSVC (kamera wokół pojazdu)	ADAS	0
ZGM (moduł bramy centralnej)		0
PMA (asystent manewrowania przy parkowaniu)	ADAS	0
EPS (elektryczne wspomaganie kierownicy)		0
FLEL (Elektronika przedniego światła lewa)	ADAS	0
FLER (elektronika przedniego światła prawa)	ADAS	0
KAFAS (systemy wspomagania kierowcy oparte na kamerach)	ADAS	0
GWS (przełącznik zmiany biegów)		0
TCB (połączenie alarmowe Combox)		0
HUB (podstawa jednostki głównej)		0
CON (kontroler)		0
IHKA (zintegrowany automatyczny system ogrzewania i klimatyzacji)		0

DTC (1)

ACSM (zaawansowany moduł bezpieczeństwa poduszki powietrznej) (1 DTC)

DTC	Opis	Status
9309DC	Styk zamka pasa bezpieczeństwa, tylny środkowy: Obwód otwarty	Stały

Uwagi technika

Nazwa klienta: _____

Technik: _____

Data: _____

Uwaga: Zachowaj kopię tego raportu w swojej dokumentacji.

Zastrzeżenia: Niniejszy raport inspekcji dotyczy wyłącznie inspekcji pojazdu i naprawy.Autel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub zamontowania narzędzia skanującego.