Warsztat: POLEASINGOWE.PL
Tel: (71) 715 60 17
Email: info@poleasingowe.pl
Adres: ul.Lipowa 2

ID raportu: MAXIA20261026094758
Test czas: 2026-10-26 09:47:58
Technik: --

2024_08 BMW Raport diagnostyczny pojazdu

Informacje o pojeździe

2024_08/BMW/2'/218i_B38/B38
VIN: WBA11AK0007R44812

Przebieg: 91981km
Tablica rejestracyjna: PZ6E133

Zeskanuj, aby pobrać plik PDF

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko: --

Tel: --

Informacje o urządzeniu

Skaner: MaxiSys MS909&EV
Wersja: V20.02

Numer seryjny: VB9GS6C01131
Numer zamówienia naprawy: VB9GS6C0113120261026094718513

Zeskanowany system (26)

System		Status/DTC
DME (cyfrowa elektronika silnika diesla)		0
EGS (elektroniczne zarządzanie skrzynią biegów)		0
DSC (dynamiczna kontrola stabilności)		0
ACSM (zaawansowany moduł bezpieczeństwa poduszki powietrznej)		0
KOMBI (tablica rozdzielcza)	ADAS	0
HRSNL (lewy tylny czujnik radarowy bliskiego zasięgu)	ADAS	0
BDC (kontroler domeny ciała)		0
TRSVC (kamera wokół pojazdu)	ADAS	0
HRSNR (prawy tylny czujnik radarowy bliskiego zasięgu)	ADAS	0
ZGM (moduł bramy centralnej)		0
FRS (przedni czujnik radarowy)	ADAS	0
PMA (asystent manewrowania przy parkowaniu)	ADAS	0
EPS (elektryczne wspomaganie kierownicy)		0
RAM (moduł audio odbiornika)		0
VIP (wirtualny system integracji)		0
FLEL (Elektronika przedniego światła lewa)	ADAS	0
FLER (elektronika przedniego światła prawa)	ADAS	0
FZD (centrum funkcji dachowych)		0

KAFAS (systemy wspomagania kierowcy oparte na kamerach)	ADAS	0
GWS (przełącznik zmiany biegów)		0
TCB (połączenie alarmowe Combox)		0
HUH (jednostka główna wysoka)		0
CON (kontroler)		0
SMFA (moduł fotela kierowcy)		0
AHM (moduł przyczepy)		0
IHKA (zintegrowany automatyczny system ogrzewania i klimatyzacji)		0

DTC (0)

Uwagi technika

Nazwa klienta: _____

Technik: _____

Data: _____

Uwaga: Zachowaj kopię tego raportu w swojej dokumentacji.

Zastrzeżenia: Niniejszy raport inspekcji dotyczy wyłącznie inspekcji pojazdu i naprawy.Autel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub zamontowania narzędzia skanującego.