Warsztat: POLEASINGOWE.PL
Tel: (71) 715 60 17
Email: info@poleasingowe.pl
Adres: ul.Lipowa 2

ID raportu: MAXIA20261123095719
Test czas: 2026-11-23 09:57:19
Technik: --

Mercedes-Benz Raport diagnostyczny pojazdu

Informacje o pojeździe

--/Mercedes-Benz/C (205)/
VIN: WDD2052871F830274

Przebieg: 102721km
Tablica rejestracyjna: P08XL72

Zeskanuj, aby pobrać plik PDF

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko: --

Tel: --

Informacje o urządzeniu

Skaner: MaxiSys MS909&EV
Wersja: V6.46

Numer seryjny: VB9GS6C01131
Numer zamówienia naprawy: VB9GS6C0113120261123095605546

Zeskanowany system (67)

System	Status/DTC
ECM(Układ elektroniczny silnika)	0
TCM(Układ sterowania pracą skrzyni biegów)	0
ESP(Elektronisch geregelde regeleenheid van het voertuigstabiliteitsremsysteem)	0
SRS(Supplemental Restraint System)	0
LIN:WSS-1(System Weight Sensing)	0
KI(Zestaw wskaźników)	0
TPM(Układ kontroli ciśnienia w oponach)	0
PTS(PARKTRONIC) ADAS	0
SAMF(Voorste SAM-signaalverwervingsregeleenheid)	1
LIN:ABF(Tablica rozdzielcza)	0
LIN:AU(Zegar analogowy)	0
LIN:BSN(Czujnik akumulatora)	0
LIN:FSW(Wycieraczka szyby przedniej)	0
LIN:VCS(Regen-/zonlichtsensor)	0
SAMR(Achterste SAM-signaalverwervingsregeleenheid)	0
LIN:SHM(Ogrzewanie foteli/wentylacja foteli)	0
EZS(Elektroniczna stacyjka)	0
ES(Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego)	0
KLA(Sterownik klimatyzatora)	0

ADS(Adaptacyjny układ amortyzacji)		0
PTCU(Moduł sterujący 'zespół napędowy')		0
HU(Sterownik z przodu)		0
KG(KEYLESS-GO)		0
LIN:HSM(Moduł przełączający z tyłu)		0
SW-SW-R(Sterownik prawego reflektora)	ADAS	0
SW-SW-L(Sterownik lewego reflektora)	ADAS	0
SG-L-VR(LED-matrix lichtgroepbedieningseenheid rechtsvoor)		0
SG-L-VL(LED-matrix lichtgroepbedieningseenheid linksvoor)		0
LRE(Stuurwielelektronica)		0
SGR(Moduł sterujący czujników radarowych)	ADAS	0
DTR(Distronic)	ADAS	0
DMFL(Drzwi przednie lewe)		0
DMFR(Drzwi przednie prawe)		0
DMRR(drzwi tylne na prawo)		0
DMRL(Sterownik lewych tylnych drzwi)		0
ZBE(Panel obsługi audio/ COMAND)		0
LIN:OBF(Górny panel obsługi)		0
LIN:UBF-S(Regulator głośności)		0
LIN:UBFL(Dolny panel obsługi z lewej strony)		0
LIN:UBFR(Dolny panel obsługi z prawej strony)		0
TPAD(TPAD)		0
LIN:UBFL_2(Dolny panel obsługi z lewej strony)		0
LIN:UBFR_2(Dolny panel obsługi z prawej strony)		0
ZAN(Wyświetlacz audio/ COMAND)		0
SOUND(Sound-System)		0
SMFK(Multifunctionele stereocamera)	ADAS	0

RBTMFR(Rewersowalny napinacz pasa bezpieczeństwa z przodu z prawej strony)		0
RBTMFL(Rewersowalny napinacz pasa bezpieczeństwa z przodu z lewej strony)		0
PSD(Jednostka sterująca szyberdachem)		0
NBS-R4(Radar bliskiego zasięgu z tyłu z lewej strony)	ADAS	0
NBS-R1(Radar bliskiego zasięgu z tyłu z prawej strony)	ADAS	0
MTAS(Uchwyt telefonu komórkowego)		0
MRM(Moduł osłony kolumny kierownicy)		0
HUD(Wyświetlacz HUD)	ADAS	0
HKS(Sterowanie pokrywą tylną)		0
FSCU(Pompa paliwowa)		0
ESEP(Elektryczna regulacja fotela 'pasażer')		0
ESED(Elektryczna regulacja fotela 'kierowca')		0
EAGGS(Elektryczna blokada mechanizmu różnicowego)		0
DTA(Moduł sterujący usług telematycznych)		0
DBE(Panel obsługi w dachu)		1
LIN:AISP_2(Lustro wewnętrzne)		0
LIN:AS_2(Syrena alarmowa)		0
ASCM(Moduł osłony kolumny kierownicy AMG)		0
AMLA(Aktywne łoża skrzyni biegów)		0
AML(Oświetlenie Ambiente)		0
AMG DRVE(JEDNOSTKA NAPĘDOWA AMG)		0

DTC (2)

SAMF(Voorste SAM-signaalverwervingsregeleenheid) (1 DTC)

DTC	Opis	Status
B23267B	Zakłócenie funkcji czujnika poziomu 'poziom płynu do spryskiwaczy'. Poziom płynu jest zbyt niski.	AKTUALNA i ZAPISANA W PAMIĘCI(Zdarzenia)

DBE(Panel obsługi w dachu) (1 DTC)

DTC	Opis	Status
B225397	Zakłócenie funkcji syreny alarmowej. Funkcje systemowe są ograniczone.	AKTUALNA i ZAPISANA W PAMIĘCI

Uwagi technika

Nazwa klienta: _____

Technik: _____

Data: _____

Uwaga: Zachowaj kopię tego raportu w swojej dokumentacji.

Zastrzeżenia: Niniejszy raport inspekcji dotyczy wyłącznie inspekcji pojazdu i naprawy.Autel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub zamontowania narzędzia skanującego.