Warsztat: POLEASINGOWE.PL
Tel: (71) 715 60 17
Email: info@poleasingowe.pl
Adres: ul.Lipowa 2

ID raportu: MAXIA20261007155526
Test czas: 2026-10-07 15:55:26
Technik: --

Benz Raport diagnostyczny pojazdu

Informacje o pojeździe

--/Benz/C (206)/
VIN: W1KAF4BB3RR169890

Przebieg: 161915km
Tablica rejestracyjna: PK5656R

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko: --

Tel: --

Zeskanuj, aby pobrać plik PDF

Informacje o urządzeniu

Skaner: MaxiSys MS909&EV
Wersja: V6.42

Numer seryjny: VB9GS6C01131
Numer zamówienia naprawy: VB9GS6C0113120261007155339030

Zeskanowany system (45)

System	Status/DTC
ECM(Układ elektroniczny silnika)	3
TCM(Układ sterowania pracą skrzyni biegów)	0
ESP(Elektronisch geregelde regeleenheid van het voertuigstabiliteitsremsysteem)	0
SRS(Supplemental Restraint System)	0
LIN:WSS-1(Sterownik czujnika obciążenia)	0
KI(Zestaw wskaźników)	0
TPM(Układ kontroli ciśnienia w oponach)	0
PTS(PARKTRONIC)	0
SAMF(Voorste SAM-signaalverwervingsregeleenheid)	0
SAMR(Achterste SAM-signaalverwervingsregeleenheid)	0
EZS(Elektroniczna stacyjka)	1
ES(Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego)	0
PTCU(Moduł sterujący 'zespół napędowy')	0
HU(Sterownik z przodu)	1
SW-SW-R(Sterownik prawego reflektora)	0
SW-SW-L(Sterownik lewego reflektora)	0
LRE(Stuurwielelektronica)	0
SGR(Moduł sterujący czujników radarowych)	0
DMFL(Drzwi przednie lewe)	0

DMFR(Drzwi przednie prawe)	0
DMRR(drzwi tylne na prawo)	0
DMRL(Sterownik lewych tylnych drzwi)	0
ZAN(Wyświetlacz audio/ COMAND)	0
SOUND(Sound-System)	0
SMFK-1(Multifunctionele stereocamera)	0
SG-EM-1(Układ elektroniczny zasilania / Rozrusznik-alternator)	0
PHD-FR(Cyfrowy sterownik prawego przedniego reflektora)	0
PHD-FL(Sterownik cyfrowy lewego przedniego reflektora)	0
OBF(Górny panel obsługi)	0
MTAS(Uchwyt telefonu komórkowego)	0
MRM(Moduł osłony kolumny kierownicy)	0
LSM_FR(Moduł sterujący źródła światła z przodu z prawej strony)	0
LSM_FL(Moduł sterujący źródła światła z przodu z lewej strony)	0
IRS-HRA(Integralny tylny czujnik radarowy, prawy zewnętrzny)	0
IRS-HLA(Integralny tylny czujnik radarowy, lewy zewnętrzny)	0
IDP(Wyświetlacz po stronie kierowcy)	0
HKS(Sterowanie pokrywą tylną)	0
FSCU(Pompa paliwowa)	0
FSAM-AC(Sterownik klimatyzatora)	0
ESEP(Elektryczna regulacja fotela 'pasażer')	0
ESED(Elektryczna regulacja fotela 'kierowca')	0
DTA(Moduł sterujący usług telematycznych)	0
DDW-48V(DC-converterbesturingseenheid - 48V)	0
DBE(Panel obsługi w dachu)	0

CGW(Bramka) 0

DTC (5)

ECM(Układ elektroniczny silnika) (3 DTC)

DTC	Opis	Status
U112081	Moduł bezpieczeństwa modułu sterującego rozpoznał zakłócenie komunikacji. Odebrano nieprawidłowe dane.	ZAPISANA W PAMIĘCI(Zdarzenia)
P001104	Położenie wałka rozrządu zaworów ssących (1. rząd cylindrów) różni się od wartości zadanej. Występuje usterka wewnętrzna.	ZAPISANA W PAMIĘCI
P042000	Skuteczność działania katalizatora (rząd cylindrów 1) jest niewystarczająca.	ZAPISANA W PAMIĘCI

EZS(Elektroniczna stacyjka) (1 DTC)

DTC	Opis	Status
B1FCB97	Zakłócenie funkcji akumulatora rozruchowego. Funkcje systemowe są ograniczone.	AKTUALNA i ZAPISANA W PAMIĘCI

HU(Sterownik z przodu) (1 DTC)

DTC	Opis	Status
B1F5113	Zakłócenie połączenia z jedną lub kilkoma ładowarkami USB. Występuje przerwa w przewodzie.	AKTUALNA i ZAPISANA W PAMIĘCI

Uwagi technika

Nazwa klienta: _____

Technik: _____

Data: _____

Uwaga: Zachowaj kopię tego raportu w swojej dokumentacji.

Zastrzeżenia: Niniejszy raport inspekcji dotyczy wyłącznie inspekcji pojazdu i naprawy.Autel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub zamontowania narzędzia skanującego.