Warsztat: POLEASINGOWE.PL
Tel: (71) 715 60 17
Email: info@poleasingowe.pl
Adres: ul.Lipowa 2

ID raportu: MAXIA20261030110011
Test czas: 2026-10-30 11:00:11
Technik: --

2024_02 BMW Raport diagnostyczny pojazdu

Informacje o pojeździe

2024_02/BMW/2'/218i_B38/B38
VIN: WBA21BX0407P20705

Przebieg: 81442km
Tablica rejestracyjna: DW8YF32

Zeskanuj, aby pobrać plik PDF

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko: --

Tel: --

Informacje o urządzeniu

Skaner: MaxiSys MS909&EV
Wersja: V20.04

Numer seryjny: VB9GS6C01131
Numer zamówienia naprawy: VB9GS6C0113120261030105931264

Zeskanowany system (27)

System		Status/DTC
DME (cyfrowa elektronika silnika diesla)		0
EGS (elektroniczne zarządzanie skrzynią biegów)		0
DSC (dynamiczna kontrola stabilności)		0
ACSM (zaawansowany moduł bezpieczeństwa poduszki powietrznej)		0
HRSNL (lewy tylny czujnik radarowy bliskiego zasięgu)	ADAS	0
RVC (kamera tylna)	ADAS	0
HRSNR (prawy tylny czujnik radarowy bliskiego zasięgu)	ADAS	0
HKFM (moduł funkcji tylnej klapy)		0
BCP (podstawowa platforma centralna)		13
TFE (hybrydowy układ elektroniczny zbiornika ciśnieniowego)		0
FRS (przedni czujnik radarowy)	ADAS	0
USS (jednostka sterująca czujnikiem ultradźwiękowym)	ADAS	0
EPS (elektryczne wspomaganie kierownicy)		0
RAM (moduł audio odbiornika)		0
VIP (wirtualny system integracji)		0
FLEL (Elektronika przedniego światła lewa)	ADAS	0
FLER (elektronika przedniego światła prawa)	ADAS	0

SAMV (moduł przedniej tacy na smartfon)		0
SPNMVL (moduł fotela Pheumatics przedni lewy)		0
FZD (centrum funkcji dachowych)		0
ADCAML (kamera o niskim poziomie autonomicznej jazdy)	ADAS	0
GWS (przełącznik zmiany biegów)		0
TCB (połączenie alarmowe Combox)		0
HU (jednostka główna)		0
SMFA (moduł fotela kierowcy)		0
TSGFA (jednostka sterująca drzwiami po stronie kierowcy)		0
TSGBF (jednostka sterująca drzwiami pasażera z przodu)		0

DTC (13)

BCP (podstawowa platforma centralna) (13 DTC)

DTC	Opis	Status
030E08	Zarządzanie energią: Akumulator poniżej górnej granicy możliwości rozruchu	Przerywany
80114F	Funkcja wspomagania kierowcy: Asystent cofania niedostępny	Stały
801154	Funkcja wspomagania kierowcy: Park View niedostępny	Stały
801158	Funkcja wspomagania kierowcy: Asystent parkowania niedostępny	Stały
801177	Ograniczona dostępność funkcji podgrzewania przedniego fotela pasażera	Przerywany
801329	Klimatyzacja stacjonarna: anulowanie, zapobieganie przez zarządzanie energią niskiego napięcia	Przerywany
8040D2	Stan PRD: Aktywacja stanu parkowania, układ elektryczny pojazdu nie działa	Przerywany
804236	FZD: Ograniczona dostępność funkcji stacjonarnych	Przerywany
804488	Czujnik kondensacji słonecznej światła deszczowego (LIN): Nie określono typu przedniej szyby dla czujnika światła drogowego	Przerywany
80490B	Elektronika ogrzewania przedniego siedzenia pasażera (LIN): napięcie zasilania poza prawidłowym zakresem	Przerywany

80499C	Moduł kierownicy: Napięcie zasilania	Przerywany
80499D	FZD: funkcja oświetlenia wnętrza ograniczona dostępność	Przerywany
CD0D38	Przednie oświetlenie wnętrza (ILE) [LIN]: Brak modułu podrzędnego LIN	Przerywany

Uwagi technika

Nazwa klienta: _____

Technik: _____

Data: _____

Uwaga: Zachowaj kopię tego raportu w swojej dokumentacji.

Zastrzeżenia: Niniejszy raport inspekcji dotyczy wyłącznie inspekcji pojazdu i naprawy.Autel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub zamontowania narzędzia skanującego.