Warsztat: POLEASINGOWE.PL
Tel: (71) 715 60 17
Email: info@poleasingowe.pl
Adres: ul.Lipowa 2

ID raportu: MAXIA20261119142411
Test czas: 2026-11-19 14:24:11
Technik: --

2019_02 BMW Raport diagnostyczny pojazdu

Informacje o pojeździe

2019_02/BMW/5'/530i xDrive_B48/B48
VIN: WBAJR71030WW29571

Przebieg: 177015km
Tablica rejestracyjna: SB811FH

Zeskanuj, aby pobrać plik PDF

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko: --

Tel: --

Informacje o urządzeniu

Skaner: MaxiSys MS909&EV
Wersja: V21.00

Numer seryjny: VB9GS6C01131
Numer zamówienia naprawy: VB9GS6C0113120261119142334090

Zeskanowany system (24)

System		Status/DTC
DME (cyfrowa elektronika silnika diesla)		0
EGS (elektroniczne zarządzanie skrzynią biegów)		0
VTG (skrzynia biegów)		0
DSC (dynamiczna kontrola stabilności)		0
ACSM (zaawansowany moduł bezpieczeństwa poduszki powietrznej)		0
KOMBI (tablica rozdzielcza)	ADAS	0
HRSNL (lewy tylny czujnik radarowy bliskiego zasięgu)	ADAS	0
BDC (kontroler domeny ciała)		0
TRSVC (kamera wokół pojazdu)	ADAS	0
HRSNR (prawy tylny czujnik radarowy bliskiego zasięgu)	ADAS	0
HKFM (moduł funkcji tylnej klapy)		0
ZGM (moduł bramy centralnej)		0
SAS (System wyposażenia opcjonalnego)		0
PMA (asystent manewrowania przy parkowaniu)	ADAS	0
EPS (elektryczne wspomaganie kierownicy)		0
FLEL (Elektronika przedniego światła lewa)	ADAS	0
FLER (elektronika przedniego światła prawa)	ADAS	0
FZD (centrum funkcji dachowych)		0

KAFAS (systemy wspomagania kierowcy oparte na kamerach)	ADAS	1
GWS (przełącznik zmiany biegów)		0
TCB (połączenie alarmowe Combox)		0
HUH (jednostka główna wysoka)		0
CON (kontroler)		0
IHKA (zintegrowany automatyczny system ogrzewania i klimatyzacji)		0

DTC (1)

KAFAS (systemy wspomagania kierowcy oparte na kamerach) (1 DTC)

DTC	Opis	Status
800AC5	Ogrzewanie okna kamery KAFAS: zwarcie do B+ lub przerwa w obwodzie	Stały

Uwagi technika

Nazwa klienta: _____

Technik: _____

Data: _____

Uwaga: Zachowaj kopię tego raportu w swojej dokumentacji.

Zastrzeżenia: Niniejszy raport inspekcji dotyczy wyłącznie inspekcji pojazdu i naprawy.Autel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub zamontowania narzędzia skanującego.