Warsztat: POLEASINGOWE.PL
Tel: (71) 715 60 17
Email: info@poleasingowe.pl
Adres: ul.Lipowa 2

ID raportu: MAXIA20260924150020
Test czas: 2026-09-24 15:00:20
Technik: --

2020 (L) Skoda Raport diagnostyczny pojazdu

Informacje o pojeździe

2020 (L)/Skoda/Superb 2016 >/Silnik
VIN: TMBAH7NP5L7045961

Przebieg: 202052km
Tablica rejestracyjna: KK3337K

Zeskanuj, aby pobrać plik PDF

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko: --

Tel: --

Informacje o urządzeniu

Skaner: MaxiSys MS909&EV
Wersja: V14.10

Numer seryjny: VB9GS6C01131
Numer zamówienia naprawy: VB9GS6C0113120260924145841606

Zeskanowany system (26)

System	Status/DTC
01 - Moduł sterujący silnika 1	0
02 - Automatyczna skrzynia biegów	0
03 - Układ hamulcowy ABS 1	1
08 - Elektronika układu klimatyzacji / ogrzewania	0
09 - Centralny układ elektroniczny	0
13 - Układ regulacji odstępu od poprzednika ADAS	0
15 - Poduszka powietrzna	0
17 - Klaster instrumentów	0
19 - wejście	0
23 - Wzmocnienie siły hamowania	0
2B - Blokowanie kolumny kierownicy	0
3C - Asystent zmiany pasa ruchu ADAS	0
42 - Elektronika drzwi kierowcy	0
44 - Układ wspomagania kierowania	0
4B - Moduł wielofunkcyjny	0
52 - Elektronika drzwi przedniego pasażera	0
5F - Elektronika informacyjna 1	0
6D - Elektronika tylnej pokrywy	0
75 - Jednostka Komunikacji Telematycznej	0
76 - Sygnalizacja przy parkowaniu ADAS	0

A5 - Przednie czujniki systemów wspomagających kierowcę	ADAS	0
B7 - Interfejs układu zezwolenia na wejście i uruchomienie		0
BB - Elektronika tylnych drzwi po stronie kierowcy		0
BC - Elektronika tylnych drzwi po stronie przedniego pasażera		0
D6 - Sterowanie światłami 2 z lewej strony		0
D7 - Sterowanie światłami 2 z prawej strony		0

DTC (1)

03 - Układ hamulcowy ABS 1 (1 DTC)

DTC	Opis	Status
C10A800	Niewiarygodna średnica koła	Aktywny/statyczny

Uwagi technika

Nazwa klienta: _____

Technik: _____

Data: _____

Uwaga: Zachowaj kopię tego raportu w swojej dokumentacji.

Zastrzeżenia: Niniejszy raport inspekcji dotyczy wyłącznie inspekcji pojazdu i naprawy.Autel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub zamontowania narzędzia skanującego.