POLEASINGOWE.pl

POLEASINGOWE.PL SP. Z O. O.
ul. Lipowa 2, Komorniki
55-300 Środa Śląska
NIP 894-297-65-50
tel: (71) 715 60 18
e-mail: info@ecr.com.pl
www.poleasingowe.pl

Raport techniczny do wyceny numer: 367/10/2026/MW z dnia: 2026/10/28

Wykonawca opinii : Maciej Wiącek, Cotxe Polska Sp.zo.o.

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.
Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2026



Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**
Marka: **BMW**
Model pojazdu: **M 8 Gran Coupe 4.4 MR`18 E6d F93**
Wersja: **xDrive Competition Step**
VIN: **W B S G V 0 1 0 2 0 C E 6 8 8 8 5**
Nr rejestracyjny: **PY4435R**
Nr Info-Ekspert: **003-05484**
Rok produkcji: **2020**

Wskazanie drogomierza	123617 km
Data pierwszej rejestracji	2020/11/20
Data ważności badania technicznego	2027/03/17
Rodzaj nadwozia	coupe 4 drzwiowy
Dop. masa całk.	2440 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	4395 ccm / 460kW (625KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	8 / widlasty / 32
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Miejsce oględzin	ul. Żytnia 2, 05-555 Tarczyn mazowieckie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
2	Asystent świateł drogowych
3	Asystent uwagi
4	Autoalarm
5	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania
6	Dysze spryskiwaczy podgrzewane
7	Dywaniki welurowe
30	Podłokietnik centralny przedni
31	Podsufitka BMW Individual z antracytowej Alcantary
32	Poduszka powietrzna kierowcy
33	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
34	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
35	Poduszki powietrzne boczne przednie
36	Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana

			automatycznie
8	Fotele przednie sportowe M	37	Połączenie alarmowe inteligentne
9	Funkcja Follow-Me-Home	38	Przełącznik właściwości jezdnych z trybem Adaptive
10	Gniazdo 12V	39	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40 i składane
11	Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold	40	Spoiler tylny M
12	Kierownica sportowa typu M	41	System Active Protection
13	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	42	System Dostęp komfortowy
14	Kluczyk wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD	43	System kontroli trakcji dynamiczny DTC
15	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w 2 płaszczyznach	44	Szyby atermiczne
16	Końcówki układu wydechowego podwójne chromowane	45	Tapicerka skórzano-tekstylna Alcantara/Merino
17	Krata wlotu powietrza z aktywnymi lamelami	46	Tarcze kół aluminiowe 20" "Star Spoke 813 M" Bicolor
18	Kurtyny powietrzne boczne	47	Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym
19	Lakier metalizowany	48	Tempomat z funkcją hamowania
20	Listwy ozdobne Carbon Fibre	49	Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC)
21	Listwy progowe z napisem "BMW M8 Carbon Core" podświetlane	50	Układ wydechowy sportowy M
22	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	51	Wykończenie boczków drzwi skórą Walknappa z kontrastującymiszwami
23	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	52	Wykończenie deski rozdzielczej skórą Walknappa z kontrastującymi szwami
24	Mechanizm różnicowy sportowy M	53	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
25	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu	54	Zagłówki foteli przednich aktywne
26	Obramowania Shadow Line BMW Individual o rozszerzonym zakresie	55	Zamek centralny
27	Oświetlenie Ambiente	56	Zawieszenie sportowe adaptacyjne
28	Oświetlenie powitalne	57	Zestaw naprawczy opon
29	Pasy bezpieczeństwa z przeszyciami w barwach BMW M	58	Złącze "USB"

L.p.	**Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**
1	Asystent parkowania
	Kamera cofania
	Czujniki parkowania - przód
	Czujniki parkowania - tył
	Asystent parkowania i cofania automatyczny
2	Audio System Harmon Kardon Surround Sound
	Głośniki 16 szt.
	Audio System Harmon Kardon Surround Sound
	Wzmacniacz audio 464W 9-kanałowy
3	Fotele przednie podgrzewane
	Fotel kierowcy podgrzewany
	Fotel pasażera podgrzewany
4	Fotele przednie z podparciem odcinka lędźwiowego
	Fotel pasażera z podparciem odcinka lędźwiowego
	Fotel kierowcy z podparciem odcinka lędźwiowego
5	Pakiet BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji
	System nawigacji satelitarnej
	Wyświetlacz Head-Up
	Wyświetlacz wielofunkcyjny 10.25"
	Kontroler iDrive
	Wyświetlacz wskaźników 12,3"
	System operacyjny BMW 7.0
	Pamięć wewnętrzna 32GB
6	Pakiet Connected Professional
	Serwis Real Time Traffic Information
	Usługi Concierge Services
	Serwis usług zdalnych Remote Services
	Przygotowanie do Apple CarPlay

7 Reflektory laserowe BMW
- Kierunkowskazy LED
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła pozycyjne LED
- Reflektory LED z trybem świateł laserowych
- System BMW Selective Beam
- System doświetlania zakrętów adaptacyjny

8 Systemy asystujące kierowcę
- System ostrzegania o nadmiernej prędkości
- System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
- System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
- System ostrzegający przed niebezpiecznym wyprzedzaniem
- Asystent nagłego hamowania
- System wykrywania pieszych
- System ostrzegania przed kolizjami z przodu

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Asystent parkowania plus (dopłata)
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył
- Kamera Surround View

2 Dach karbonowy M

3 Hotspot Wi-Fi

4 Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa (dopłata)

5 Pakiet M Driver

6 Pakiet ogrzewania Comfort, przód (dopłata)
- Kierownica podgrzewana
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany
- Podłokietniki przednie podgrzewane

7 Pakiet zewnętrzny M Carbon

8 Rejestrator jazdy

9 Systemy asystujący kierowcy Professional (dopłata)
- Tempomat aktywny
- System Stop & Go
- Asystent kierowania i pasa ruchu
- Asystent unikania kolizji
- System aktywnej ochrony przed kolizją boczną
- System ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu
- Asystent zatrzymania awaryjnego

10 Szyba przednia odbijająca promienie słoneczne

11 Szyby tylne przyciemniane

12 Tapicerka ze skóry Merino pełny zakres (dopłata)

13 Tarcze kół aluminiowe 20" "Star Spoke 811 M" Bicolor (dopłata)

14 Układ hamulcowy karbonowo-ceramiczny M

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PIRELLI 275/35	R20	102V	XL WINTER SOTTO ZERO 3 R/F.	5,6
Przednie prawe:	*PIRELLI 275/35	R20	102V	XL WINTER SOTTO ZERO 3 R/F.	5,8
Tylne lewe:	*PIRELLI 285/35	R20	104V	XL SOTTO ZERO 3 TL	4,6
Tylne prawe:	*PIRELLI 285/35	R20	104V	XL SOTTO ZERO 3 TL	4,8

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględzin pojazdu dokonano w Tarczynie, ul. Żytnia 2. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:
- dowód rejestracyjny pojazdu (kserokopia)
- 1 kluczyk

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Książka serwisowa elektroniczna - ostatni wpis z dnia 33.01.2026r przy przebiegu 123145km.

W raporcie historii pojazd autoDNA:
- w jednej z zakładek znajduje się zapis „Odnotowano szkody na pojeździe"
02/2025 r- grupa części: elementy karoserii zewnętrznej; strefa uszkodzenia: przód, lewy przód; kwota 2 600 - 2 800 PLN
11/2024 r- grupa części: elementy karoserii zewnętrznej, elementy konstrukcyjne nadwozia; strefa uszkodzenia: tył, prawy tył, prawa strona; kwota 34 000 - 35 000 PLN
10/2021 r- grupa części: elementy karoserii zewnętrznej; strefa uszkodzenia: tył, prawa strona; kwota 1 900 - 2 000 PLN
- znajdują się zapisy z podanymi odczytami wskazań drogomierza - ostatni z dnia 17.03.2026r przy wskazaniach drogomierza 123524 km

I. Silnik oraz układ napędowy.
Silnik o zapłonie iskrowym - uruchomiono. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym jest równomierna. Nie stwierdzono śladów przepoceń i przedmuchów oleju silnikowego. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy. Oględziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu).

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.
W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jeździe próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.
Grubość powłoki lakierowej na progu prawym do 140 µm, błotniku tylnym prawym do 600 µm, drzwiach przednich prawych do 140 µm, słupku "C" prawym do 930 µm. Grubość powłoki lakierowej rzędu 50 - 80 µm na elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):
- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne i nieznaczne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) - osobno opisywane będą jedynie największe/najbardziej istotne
- instrukcja obsługi - brak
- obręcz koła przedniego lewego - uszkodzenia eksploatacyjne
- obręcz koła przedniego prawego - uszkodzenia eksploatacyjne
- obręcz koła tylnego prawego - uszkodzenia eksploatacyjne
- błotnik tylny prawy - nieprawidłowe spasowanie
- zderzak tylny - zarysowanie powłoki lakierowej
- obręcz koła tylnego lewego - uszkodzenia eksploatacyjne
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu - z niewielkimi zabrudzeniami
- wykładziny wewnętrzne drzwi i elementy wyposażenia z tworzyw - nieznaczne zabrudzenia i zarysowania


- wnętrze komory bagażnika - eksploatacyjne i nieznaczne zabrudzenia, otarcia
- obręcze kół pojazdu - z niewielkimi otarciami, uszkodzeniami eksploatacyjnymi
- wnętrze pojazdu - zabrudzone eksploatacyjnie
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70-80 µm	
2	Dach			Tworzywo
3	Błotnik przedni	L	70-80 µm	
4	Próg	L	50-60 µm	
5	Słupek przedni	L	70-80 µm	
6	Drzwi przednie	L	70-80 µm	
7	Słupek środkowy	L	50-60 µm	
8	Drzwi tylne	L	70-80 µm	
9	Błotnik tylny	L	80-90 µm	
10	Słupek tylny	L	80-90 µm	
11	Błotnik przedni	P	70-80 µm	
12	Próg	P	100-140 µm	
13	Słupek przedni	P	70-80 µm	
14	Drzwi przednie	P	130-140 µm	
15	Słupek środkowy	P	50-60 µm	
16	Drzwi tylne	P	70-80 µm	
17	Błotnik tylny	P	200-600 µm	
18	Słupek tylny	P	280-930 µm	
19	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-90 µm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4


Fot. nr 5


Fot. nr 6


Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67




Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88




Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91




Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109




Fot. nr 110




Fot. nr 111




Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu