Wycena wartości rynkowej

Nr 84238/B/2024



Cel wyceny
Wycena wartości rynkowej na potrzeby sprzedaży powindykacyjnej

Przedmiot wyceny
Serwer HP D20

Zleceniodawca
Millennium Leasing Sp. z o.o.
Żaryna 2A, 02-593 Warszawa

Miejsce oględzin
Komorniki, Ul. Lipowa 2,
55-300

Data oględzin:	2024-09-24
Data wyceny:	2024-09-25
Data na jaką szacowano wartość:	2024-09-25

Wykonawca wyceny: **mgr inż. Bartłomiej Kozłowski**

Podstawa metodologiczna wyceny

Aby spełnić cel i przeznaczenie wyceny określone potrzebą zleceniodawcy należy ustalić wartość rynkową obiektu.

Wartość rynkowa - jest definiowana jako racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą chętny kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji, przy założeniu równości stron, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji oraz zachowaniu odpowiednio długiego czasu wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na wolnym rynku.

Powyższa wartość uwzględnia m.in rodzaj i zastosowanie maszyn, jej wytwórcę, wyposażenie, stan techniczny, stopień zużycia i wiek środka technicznego, okres i sposób eksploatacji, a także warunki popytu i podaży określające atrakcyjność rynkową.

Wycena dla sprzedaży wymuszonej

Niniejsza wycena wartości określa wartość rynkową oraz wartość przy sprzedaży wymuszonej. Zgodnie z definicją wartości rynkowej, wartość ta zakłada odpowiednio długi czas wyeksponowania na rynku. Czas wyeksponowania jest niezbędny aby pozyskać chętnego kupującego który jest w stanie zaoferować cenę rynkową. W określonych warunkach koszty obsługi, magazynowania lub zawartej umowy nie umożliwiają wymagane długie wyeksponowanie na rynku. W takich sytuacjach określa się niższą wartość za którą będzie możliwość pozyskania chętnego nabywcy w czasie wyeksponowania możliwym w określonych warunkach.

Przedmiot wyceny

Urządzenie:

Serwer HP D20

Nr seryjny: CZ6239K2GE

Rok produkcji: 2022



Dane techniczne maszyny:

-PY RX2520 M5 8x2,5” z płytą systemową D3386-B dla maksymalnie 2 procesorów XEON
-zasilacz 2 x 460W
-Intel Xeon Silver 4214R 12C 2.40GHz szt 2
-Cooler KIT2nd CPU
-pamięć RAM 4 x 8GB
-kontroler EP420i
-Rack Mount Kit F1 CMA QRL LV
-Mounting of RMK in symmetrical racks
-ServerView Suite DVDs
-dysk SSD 300GB 4 szt (4 szt rok produkcji 2016)

Stan techniczny

Podczas oględzin urządzenie okazane poza stanowiskiem pracy. Brak możliwości uruchomienia, brak przewodu zasilającego do urządzenia. Elementy elektroniczne bez widocznych uszkodzeń

Dokumentacja fotograficzna




PCI Module Removal
PCI Module Replacement
NIC Module Removal
PCI Module Removal
PCI Module Replacement
NIC Module Removal

Zastrzeżenia ograniczające

1. Wycena została ustalona na dzień sporządzenia
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane do żadnego innego celu niż określony na wstępie.
3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
4. Rzeczoznawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe w wyniku założenia, że informacje uzyskane w trakcie oględzin, są zgodnie z prawdą.
5. Niniejsza wycena wartości maszyny nie jest ekspertyzą stanu technicznego i za taką nie może być uznawana
6. Ocenę sporządzono bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy.

Wykonawca wyceny:

Bartłomiej Kozłowski