Warsztat: POLEASINGOWE.PL
Tel: (71) 715 60 17
Email: info@poleasingowe.pl
Adres: ul.Lipowa 2

ID raportu: MAXIA20261029093355
Test czas: 2026-10-29 09:33:55
Technik: --

2023 Volvo Raport diagnostyczny pojazdu

Informacje o pojeździe

2023/Volvo/XC60 (18-)/B420T6
VIN: LYVUZK9VXPB237920

Przebieg: 65348km
Tablica rejestracyjna: SB388GK

Zeskanuj, aby pobrać plik PDF

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko: --

Tel: --

Informacje o urządzeniu

Skaner: MaxiSys MS909&EV
Wersja: V15.30

Numer seryjny: VB9GS6C01131
Numer zamówienia naprawy: VB9GS6C0113120261029092932836

Zeskanowany system (34)

System	Status/DTC
CEM (Centralny Moduł Elektroniczny)	0
ECM (moduł sterowania silnikiem)	0
TCM (Moduł sterowania skrzynią biegów)	0
SRS (Moduł Dodatkowego Systemu Bezpieczeństwa)	0
DIM (Moduł informacji o kierowcy)	0
ASDM (główny obszar bezpieczeństwa aktywnego) ADAS	0
AUD (moduł audio)	0
BBS (sygnał dźwiękowy zasilany bateryjnie)	0
BCM2 (Moduł sterowania hamulcami 2)	0
BMS (czujnik monitorujący baterię)	0
CCM (Moduł sterowania klimatyzacją)	0
CSD (wyświetlacz na konsoli środkowej)	0
DDM (Moduł drzwi kierowcy)	0
EGSM (moduł elektronicznego selektora biegów)	0
FLC2 (kamera skierowana do przodu 2) ADAS	0
FLR (radar prognozujący przyszłość) ADAS	0
HCML (Moduł sterowania reflektorem lewym) ADAS	0
HCMR (Moduł sterowania reflektorami prawymi) ADAS	0
IHU (jednostka główna systemu informacyjno-rozrywkowego)	0

IMS (czujnik ruchu wewnętrznego)	0
ISGM (Zintegrowany moduł rozrusznika i generatora)	0
MVBM (Moduł akumulatora średniego napięcia)	0
MVCM (Moduł przetwornika średniego napięcia)	0
OHC (moduł sterowania konsolą górną)	0
PAC (Moduł kamery wspomagającej parkowanie) ADAS	0
PDM (Moduł drzwi pasażerskich)	0
POT (Moduł Elektrycznie Sterowanej Klapy Tylnej)	0
PSCM (Moduł sterowania wspomaganiem układu kierowniczego)	0
SAS (Moduł czujnika kąta skrętu)	0
SWM (Moduł kierownicy)	0
TCAM (moduł łączności telematycznej i anteny)	0
VCU1 (jednostka obliczeniowa pojazdu 1)	0
VGM (Moduł bramy pojazdu)	0
WPC (opłata za telefon bezprzewodowy)	0

DTC (0)

Uwagi technika

Nazwa klienta: _____

Technik: _____

Data: _____

Uwaga: Zachowaj kopię tego raportu w swojej dokumentacji.

Zastrzeżenia: Niniejszy raport inspekcji dotyczy wyłącznie inspekcji pojazdu i naprawy.Autel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub zamontowania narzędzia skanującego.