WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	Siemens Finance Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
Numer zlecenia:	128/12/06/2026/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer wewnętrzny:	8737
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Przelotowy automat lakierniczy Ka-Ma KR BM 1700
Nr seryjny:	BM.06.21.01.02.00
Data sporządzenia wyceny:	07-07-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance Sp. z o.o.

Przedmiot wyceny

W dniu 15.06.2026r. przeprowadzono oględziny w miejscowości Worów 50B, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest przelotowy automat lakierniczy Ka-Ma KR BM 1700 przeznaczony do szybkiego i ekonomicznego nakładania powłok na materiały panelowe. Maszyna wykorzystywana w przemyśle meblarskim, drzewnym i budowlanym do obróbki elementów takich jak: drewniane drzwi, ościeżnice, listwy, płaskie panele ścienne, meblowe, fronty meblowe, elementy z MDF.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Przelotowy automat lakierniczy
Producent:	Ka-Ma
Typ/model:	KR BM 1700
Numer fabryczny:	BM.06.21.01.02.00
Rok produkcji:	2021
Przebieg:	Brak danych

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Maks szerokość obrabianego elementu:	1300 mm
Maks wysokość obrabianego elementu:	100 mm
Długość:	Nieograniczona
Liczba ramion lakierniczych:	2 ramiona oscylacyjne
Obsługiwana liczba pistoletów:	4, 8, 12 szt.
Prędkość ramienia lakierniczego:	120 m/min
Prędkość posuwu transportera:	7 m/min
Całkowita zainstalowana moc:	16 kW
Wymiary:	5500x3200x2800 mm
Masa:	4000 kg
Zasilanie:	400 V
Wyposażenie:	Urządzenie z czyszczarką szczotkową i odciągiem pyłu, szerokość taśmy: 1580 mm, długość: 1800 mm System filtracji Przenośnik taśmowy o dł. 3150 , szerokość taśmy 1580 mm Szafa sterownicza

Wentylatory – 4 szt.

Wentylator odciągowy

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana na hali – zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.

Maszyna zdemontowana na podzespoły. Brak możliwości wykonania próby działania maszyny w warunkach magazynowych ze względu na demontaż oraz brak przeszkolonego operatora. Brak możliwości uruchomienia i sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Brak możliwości sprawdzenia przebiegu maszyny. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji. Konieczna weryfikacja wyposażenia oraz stanu w warunkach serwisowych.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia. Maszyna zabrudzona farbą.

Dodatkowo stwierdzono:

- pistolety lakiernicze – brak,

- oświetlenie – wyrwane z mocowań lampy,

- szyba przednia – wybita, pozostałości szkła,

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Stan maszyny określono jako zły.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Nie okazano dokumentacji technicznej, historii eksploatacji, serwisowania, instrukcji obsługi.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Faktura zakupowa

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.


Turkey
KR BM 1700








KR BM 1700


ka·ma
CE
MAKİNE ADI
Machine name
AHŞAP BOYAMA MAKİNESİ
(AUTOMATIC SPRAYING MACHINE)
MAKİNE TİP
Machine Type
KR BM 1700
İmalat Tarihi
Manufacturing Year
AĞUSTOS 2021
(AUGUST 2021)
Seri No.
Serial Number
BM.06.21.01.02.00
Elektrik Besleme
Electric Supply
380V 50 Hz
Toplam Kurulu Güç
Total Installed Power
16,00 Kw
Hava Basıncı
Air Pressure
6 Bar










PRO-EX
Exd II BT4
IEC60034-1


SIEMENS




TOZ ALMA
FIRÇASI


KN BM 1700


SIEMENS
8737















SIEMENS
8737





SIEMENS













CONVEYOR
BLOWING FAN


SIEMENS


SIEMENS





