POLEASINGOWE.pl

POLEASINGOWE.PL SP. Z O. O.
ul. Lipowa 2, Komorniki
55-300 Środa Śląska
NIP 894-297-65-50
tel: (71) 715 60 18
e-mail: info@eer.com.pl
www.poleasingowe.pl

Raport techniczny pojazdu numer: 353/10/2026/MW z dnia: 14.10.2026

Wykonawca opinii : Maciej Wiącek, Cotxe Polska Sp.zo.o.

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.
Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**
Marka: **VOLKSWAGEN**
Model pojazdu: **Passat B8 1.5 TSI MR`20 E6d**
Wersja: **Business DSG**
VIN: **W V W Z Z Z 3 C Z M E 0 4 7 1 8 7**
Nr rejestracyjny: **WZ980JT**
Nr Info-Ekspert: **040-09638**
Rok produkcji: **2020**



Wskazanie drogomierza	187407 km
Data pierwszej rejestracji	02.12.2020
Data ważności badania technicznego	26.03.2027
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Dop. masa całk.	2000 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1498 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Miejsce oględzin	ul. Żytnia 2, 05-555 Tarczyn mazowieckie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	28	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Dywaniki	29	Pokrywa bagażnika otwierana elektrycznie
3	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	30	Reflektory LED
4	Fotele przednie komfortowe	31	Schowek chłodzony
5	Gniazdo 12V	32	Schowek dodatkowy w konsoli centralnej
6	Gniazdo 12V w bagażniku	33	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu Keyless Go
7	Hamulec postojowy automatyczny	34	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP

8	Hamulec wielokolizyjny	35	System ochrony pasażerów aktywny "PreCrash"
9	Immobilizer	36	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
10	Kierunkowskazy LED	37	System p/poślizgowy MSR
11	Kieszenie w oparciach foteli przednich	38	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
12	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa	39	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
13	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	40	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
14	Komputer pokładowy Premium z kolorowym wyświetlaczem	41	System Start/Stop
15	Kurtyny powietrzne boczne	42	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
16	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	43	Szyby atermiczne
17	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	44	Szyby przednie regulowane elektrycznie
18	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	45	Szyby tylne regulowane elektrycznie
19	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	46	Światła do jazdy dziennej
20	Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie	47	Światła tylne LED
21	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	48	Tapicerka siedzeń Weave
22	Pakiet Travel assist	49	Tarcze kół aluminiowe 16" opony 215/60
23	Podłokietnik centralny przedni	50	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
24	Podłokietnik siedzeń tylnych	51	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
25	Poduszka powietrzna kierowcy	52	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
26	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	53	Zamek centralny zdalnie sterowany
27	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	54	Zderzaki w kolorze nadwozia

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Audio System "Composition Colour"
	Głośniki 8 szt.
	Złącze "AUX"
	Złącze kart SD
	Radioodtwarzacz CD/MP3
	Wyświetlacz 6,5" dotykowy, kolorowy
2	Czujniki parkowania - przód/tył
	Czujniki parkowania - przód
	Czujniki parkowania - tył
3	Fotele przednie z regulacją wysokości
	Fotel kierowcy z regulacją wysokości
	Fotel pasażera z regulacją wysokości
4	Kierownica multifunkcyjna
	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
	Sterowanie radiem w kierownicy
	Kierownica pokryta skórą
	Sterowanie komputerem pokładowym przy kierownicy
5	Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
	Siedzenia tylne dzielone
	Siedzenia tylne składane
6	System "Park Pilot"
	Czujniki parkowania - przód
	Czujniki parkowania - tył
	System wspomagający parkowanie
7	Tempomat aktywny z systemem ACC i Front Assist
	System ACC - automatyczna regulacja odległości
	System Front Assist

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Lakier metalizowany
2	Pakiet Premium
	Dysze spryskiwaczy podgrzewane
	Fotel kierowcy podgrzewany
	Fotel pasażera podgrzewany
	System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu
	System nawigacji satelitarnej "Discover Media"
	System "We Connect Plus" dla systemów nawigacyjnych

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*NOKIAN TYRES 205/60	R16	95H	XL WR SNOWPROOF TL	3,2
Przednie prawe:	*NOKIAN TYRES 205/60	R16	95H	XL WR SNOWPROOF TL	3,7
Tylne lewe:	*NOKIAN TYRES 205/60	R16	95H	XL WR SNOWPROOF TL	5,7
Tylne prawe:	*NOKIAN TYRES 205/60	R16	95H	XL WR SNOWPROOF TL	5,3

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględzin pojazdu dokonano w Tarczynie, ul. Żytnia 2. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:
- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Nie udostępniono historii serwisowej pojazdu.

W raporcie historii pojazd autoDNA:
- w zakladkach znajduje się zapis „Odnotowano szkodę na pojeździe"
• 10/2023 r. - grupa części: szyby; strefa uszkodzenia: przód; kwota 3 500 - 3 750 PLN
• 09/2022 r. - grupa części: elementy karoserii zewnętrznej; strefa uszkodzenia: lewy przód; kwota 3 000 - 3 250 PLN
- znajdują się zapisy z podanymi odczytami wskazań drogomierza - ostatni z dnia 29.07.2026 r. przy wskazaniach drogomierza 182152 km

I. Silnik oraz układ napędowy.
Silnik o zapłonie iskrowym - uruchomiono. Stwierdzono nadmierną głośność pracy silnika. Praca na biegu jałowym jest równomierna. Nie stwierdzono śladów przepoceń i przedmuchów oleju silnikowego. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy. Oględziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu).

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.
W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jeździe próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.


III. Karoseria / nadwozie.
Grubość powłoki lakierowej na błotniku przednim lewym do 290 µm, drzwiach tylnych prawych do 470 µm. Grubosc powłoki lakierowej rzędu 60 - 110 µm na pozostalych elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):
- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne i nieznaczne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) - osobno opisywane będą jedynie największe/najbardziej istotne
- kratka nawiawu na II rząd siedzeń - uszkodzony mechanizm regulacji
- drzwi przednie lewe - ubutki i zarysowania powłoki lakierowej
- obudowa lusterka lewego - zarysowania powłoki lakierowej
- szyba czołowa – punktowe ubytki szkła, wymieniona
- zderzak przedni – zarysowania, punktowe ubytki powłoki lakierowej
- pokrywa komory silnika - punktowe wgniecenie w czesci srodkowej po stronie prawej, punktowe ubytki w części przedniej
- drzwi przednie prawe - odkształcenie w części dolnej tylnej, zarysowania powłoki lakierowej
- drzwi tylne prawe - wady lakiernicze, ubytki, zarysowania powłoki lakierowej
- wnęka drzwi tylnych prawych - wgniecenia, zarysowania powłoki lakierowej
- błotnik tylny prawy - punktowe wgniecenie, zmatowienie, zarysowania powłoki lakierowej
- rama dachu prawa – zarysowania powłoki lakierowej
- zderzak tylny - ubytki oraz zarysowania powłoki lakierowej
- pokrywa komory bagażnika - punktowe wgniecenia, zarysowania powłoki lakierowej
- błotnik tylny lewy - zarysowania powłoki lakierowej, zaprawki lakiernicze
- drzwi tylne lewe - zarysowania powłoki lakierowej
- koło kierownicy - „wytarcia” materiału
- tarcze hamulcowe - korozja
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej – zabrudzenia/plamy
- tunel środkowy - zarysowania
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu - z zabrudzeniami, plamami
- wykładziny wewnętrzne drzwi i elementy wyposażenia z tworzyw - zabrudzenia i zarysowania
- wnętrze komory bagażnika - eksploatacyjne zabrudzenia, zarysowania elementów z tworzywa
- obręcze kół pojazdu - z uszkodzeniami eksploatacyjnymi, korozja
- wnętrze pojazdu - zabrudzone eksploatacyjnie
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.
1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-100 µm	
2	Dach		90-100 µm	
3	Błotnik przedni	L	130-290 µm	
4	Próg	L	60-70 µm	
5	Słupek przedni	L	100-110 µm	
6	Drzwi przednie	L	90-100 µm	
7	Słupek środkowy	L	60-70 µm	
8	Drzwi tylne	L	90-100 µm	
9	Błotnik tylny	L	90-100 µm	
10	Słupek tylny	L	90-100 µm	
11	Błotnik przedni	P	90-100 µm	
12	Próg	P	60-70 µm	
13	Słupek przedni	P	100-110 µm	
14	Drzwi przednie	P	90-100 µm	
15	Słupek środkowy	P	60-70 µm	
16	Drzwi tylne	P	120-470 µm	

17	Błotnik tylny	P	90-100 µm	
18	Słupek tylny	P	90-100 µm	
19	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-100 µm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


Fot. nr 1


Fot. nr 2


Fot. nr 3


Fot. nr 4


Fot. nr 5


Fot. nr 6


Fot. nr 7


Fot. nr 8



Fot. nr 9


Fot. nr 10


Fot. nr 11


Fot. nr 12


Fot. nr 13


Fot. nr 14


Fot. nr 15


Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18


Fot. nr 19


Fot. nr 20


Fot. nr 21


Fot. nr 22


Fot. nr 23


Fot. nr 24


Fot. nr 25


Fot. nr 26


Fot. nr 27


Fot. nr 28


Fot. nr 29


Fot. nr 30


Fot. nr 31


Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35


Fot. nr 36


Fot. nr 37


Fot. nr 38


Fot. nr 39



Fot. nr 40


Fot. nr 41


Fot. nr 42


Fot. nr 43


Fot. nr 44


Fot. nr 45


Fot. nr 46


Fot. nr 47


Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58


Fot. nr 59


Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68


Fot. nr 69


Fot. nr 70



Fot. nr 71


Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93




Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101


Fot. nr 102


Fot. nr 103


Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107


Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112


Fot. nr 113



Fot. nr 114


Fot. nr 115


Fot. nr 116


Fot. nr 117


Fot. nr 118


Fot. nr 119


Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125


Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129




Fot. nr 130




Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147


Fot. nr 148




Fot. nr 149



Fot. nr 150




Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153


Fot. nr 154


Fot. nr 155


Fot. nr 156


Fot. nr 157


Fot. nr 158


Fot. nr 159


Fot. nr 160



Fot. nr 161



Fot. nr 162



Fot. nr 163




Fot. nr 164



Fot. nr 165


Fot. nr 166



Fot. nr 167



Fot. nr 168



Fot. nr 169


Fot. nr 170



Fot. nr 171




Fot. nr 172




Fot. nr 173



Fot. nr 174



Fot. nr 175



Fot. nr 176



Fot. nr 177



Fot. nr 178



Fot. nr 179



Fot. nr 180



Fot. nr 181


Fot. nr 182



Fot. nr 183



Fot. nr 184



Fot. nr 185


Fot. nr 186



Fot. nr 187



Fot. nr 188



Fot. nr 189


Fot. nr 190


Fot. nr 191


Fot. nr 192




Fot. nr 193



Fot. nr 194



Fot. nr 195



Fot. nr 196

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu