MOTOEXPERT

WYLICZENIE WARTOŚCI NR DAW-1618/26

Numer szkody / sprawy	DAW-1618/26
Nr kalkulacji	9826

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik	Walewski Andrzej
Nr licencji	35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko:	MERCEDES-BENZ Leasing Polska Sp. z o. o.
Adres:	02-460 Warszawa
	ul. Gottlieba Daimlera 1

DANE POJAZDU - kod EC 0143703

Numer rejestracyjny:	DW5PM11
Numer nadwozia:	W1V44760513907583
Marka:	MERCEDES-BENZ
Model:	Vito 114 CDI Euro 6 1749ccm - 136KM 2,8t 20-21
Typ:	Vito 114 CDI L3 447.605
Data pierwszej rejestracji:	13.10.2021
Rok produkcji:	2021

WYCENA

Nr wyceny:	9708
Data wyceny:	22.09.2026
Wycena na dzień:	22.09.2026
Wersja bazy danych:	2026.09
Wartość:	

MOTOEXPERT

Numer wyceny	**9826**
Data wyceny	**22.09.2026**
Wycena na dzień	**22.09.2026**
Numer licencji / użytkownik	**35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy	DAW-1618/26

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko	MERCEDES-BENZ Leasing Polska Sp. z o. o.
Adres	02-460 Warszawa ul. Gottlieba Daimlera 1

DANE POJAZDU - kod EC 0143703 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN	DW5PM11 / W1V44760513907583
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	13.10.2021 / 59
Rok produkcji	2021
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	159 942 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	158 300 / 1 642
Lakier	biały uni
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	MERCEDES-BENZ
Model	Vito 114 CDI Euro 6 1749ccm - 136KM 2,8t 20-21
Typ	Vito 114 CDI L3 447.605
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon / 4 / 2
Okres dostępności	01.06.2020 - 31.12.2021
Pojemność silnika (ccm)	1749
Moc kW / KM	100 / 136
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	2 800
Masa własna / ładowność	1 928 / 872
Rozstaw osi 1 / 2	3 430 /

WYCENA POJAZDU

	Zakup
Notowanie Eurotax (baza danych 2026.09)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN

Wartość pojazdu (netto) **PLN**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ADAPTIVE ESP 9i (elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, zaw. ABS, ASR, EBV, BAS, TSA)
- Asystent ruszania na wzniesieniu
- Attention Assist
- Cross Wind Assist
- Drzwi przesuwne z prawej strony
- ECO start/stop
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem
- Głośniki dwudrożne z przodu
- Gniazdo 12V
- Immobilizer
- Kluczyk z trzema przyciskami
- Koło zapasowe
- Lakier uni
- Lusterka zewnętrzne regulowane mechanicznie
- Moduł komunikacyjny z kartą SIM
- Pakiet BlueEFFICIENCY
- Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
- Przygotowanie do montażu radia
- Schowek przed pasażerem, zamykany
- System ASSYST (system aktywnego serwisowania pojazdu)
- System połączenia alarmowego Mercedes-Benz
- Szyby przednie sterowane elektrycznie
- Ściana działowa pełna
- Tapicerka materiałowa
- Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne
- Zamek centralny sterowany falami radiowymi

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

	Zakup
• Automatyczny układ włączania świateł (V)	PLN
• Czujnik deszczu (V)	PLN
• Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane do 180 stopni (V)	PLN
• Klimatyzacja Tempmatik (V)	PLN
• Przygotowanie do montażu radia cyfrowego DAB (V)	PLN
• Szyby atermiczne (V)	PLN
• Tapicerka przestrzeni ładunkowej, górny poziom (V)	PLN
SUMA	**PLN**

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ

	Zakup
• Konieczność naprawy pojazdu (-25%)	PLN
• Korekta z tytułu sprzedaży pojazdu przez portal aukc (-10%)	PLN
SUMA	**PLN**

OPONY

	Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), CEAT, 205/55R16C	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	55
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 1, Opona 2 (prawa), CEAT, 205/55R16C	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	8
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 1 (lewa), MINERVA, 205/55R16C	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	55
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 2 (prawa), MINERVA, 205/55R16C	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	55
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin dokonano CAR Investigation Office II w Katowicach, ul. Słoneczna 48.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.
W czasie oględzin stwierdzono:
Nadwozie z reklamą firmową.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:
Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków.
Silnik uruchomiono przy użyciu zasilania zewnętrznego - akumulator pojazdu całkowicie rozładowany.
Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.
Stwierdzono n/w. uwagi:
- akumulator zużyty - próby ruchowej dokonano z użycuem akumulatora zastępczego.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:
Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.
Stwierdzono n/w. uwagi:
- tarcze kół aluminiowe - z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:
Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:
Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:
Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:
Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.
Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko-lakierniczych nadwozia.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchownie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:
- pokrywa komory silnika - wgniecenie, zarysowana,
- błotnik przedni lewy - wgniecenie, zarysowany,
- drzwi przesuwne lewe - zawias wyłamany, zamocowany prowizorycznie,
- drzwi przesuwne prawe - zamek uszkodzony, brak możliwości otwarcia,
- poszycie boku prawego - wgniecenie, zarysowane,
- drzwi tyłu nadwozia - obicia tapicerskie popękane,
- próg lewy - zarysowany, korozja.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:
- drzwi przednie prawe - pogięte,
- drzwi przesuwne prawe - pogięte,
- drzwi tyłu nadwozia - pogięta,
- próg prawy - pogięty.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:
- zderzak tylny - zarysowanie, lampa odblaskowa pęknięta,
- lusterko lewe - zarysowanie,
- lusterko prawe - zarysowanie.

Elementy wnętrza kabiny uszkodzone / zużyte:
- deska rozdzielcza - porysowana, dźwignia hamulca pomocniczego zerwana z zamocowań,
- fotel kierowcy - porwany,
- obicie tapicerskie drzwi przednich lewych - panel el. regulacji szyb niekompletny.

WYPOSAŻENIE:
Wnętrze pojazdu - ogólnie zabrudzone eksploatacyjnie.
Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:
1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w

rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
13. Do spraw nieuregulowanych w ninzych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- ***** *wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- ***V*** *pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- ***G*** *bezpłatna opcja wyposażenia*
- ***A*** *Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- ***P*** *Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*


Hermes
Hermes
Hermes
DW SPM11


Hermes
Hermes
DW SPM11


Hermes
www.myhermes.de
WE DO!
Versende alles, was dir am Herzen liegt, einfach und sicher.
VITO
DW 5PM11
Hermes
www.myhermes.de


Versende alles, was dir am Herzen liegt, einfach und sicher.
DW 5PM11
114 CDI
Hermes
www.myhermes.de
Hermes
www.myhermes.de










W1V44760513907583


Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.
Nr nadwozia
W1V44760513907583
Rok produkcji 2021
Nr świadectwa homologacji
e1*2007/46*0458*22
Mercedes-Benz
000503889


Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0458
W1V44760513907583
2800 kg
4800 kg
1- 1490 kg
2- 1490 kg
TYP: 639/4
9147
1.0 %
0,50


02:19
14.0°C
1448.7 km
159942 km
x1000/m


Hermes
DW 5PM11


Versende alles, was dir am Herzen liegt, einfach und sicher.
In deinem PaketShop
Hermes
VITO
114 CDI
Mercedes-Benz
DW 5PM11
Hermes
www.myhermes.de


Hermes
www.myhermes.de


Hermes
www.myhermes.de




























AUTO




28
26
24
22
20
18
A/C


































R








R


R






R


R


R


R








MERCEDES-BENZ










ermes.de








VITO
DW 5PM11
PL




R


R


R


R


R




R


R










Hermes


R




PL
DW 5PM77
SAINT-GOBAIN SEKURIT






R


R




R


R








Standard min
depth:1.6m




Standard minin
depth:1.6mm


MADE IN
INDIA


LOAD RANGE D
69 PSI
DOT 03N
Standard mi
depth:1.6




M+S
20
10
1.6
0
Standar
depth


65R16C
107/105T
20




02:30
14.0°C
1448.7 km
159942 km