ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW MOTORYZACYJNO - MASZYNOWYCH i MAJĄTKOWYCH

eRZECZOZNAWCY
rzeczoznawstwo nowej generacji
www.erzeczoznawcy.eu

FRAIKIN
LIDER WYNAJMU POJAZDÓW

Nr zlecenia: 86/29/09/2026/Fraikin Polska Sp. z o.o. z dnia: 2026/09/29

Zleceniodawca:
FRAIKIN POLSKA SP. Z O.O
UL. CYBERNETYKI 10
02-677 WARSZAWA

Rzeczoznawca:
Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [C] X-2026	
Rodzaj pojazdu:	**Samochód ciężarowy**	VIN:	**W M A N 1 5 Z Z 4 H Y 3 6 1 1 3 5**
Marka:	**MAN**	Nr rejestracyjny:	**WGM17981**
Model pojazdu:	**10.180 TGL E6 12.0t**	Nr Info-Ekspert:	**148-02518**
Wersja:	**10.180 BL**	Rok produkcji:	**2017**

Wskazanie drogomierza	246996 km
Data pierwszej rejestracji	2017/05/24
Data ważności badania technicznego	2027/08/04
Rodzaj zabudowy	chłodnia z agregatem
Rodzaj kabiny	krótka (odchylana)
Dop. masa całk. / Ładowność	10000 kg / 4185 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi	resory / poduszki / 4200* mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	4580 ccm / 132kW (179KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6
Kolor powłoki lakierowej kabiny	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	*ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	9	+Obrotomierz
2	*Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie	10	*Radioodtwarzacz
3	*Hamulec silnikowy	11	*System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
4	*Immobilizer	12	*Szyby regulowane elektrycznie
5	*Klimatyzacja	13	*Tachograf
6	+Komputer pokładowy	14	*Zamek centralny
7	*Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	15	*Zawieszenie tylne pneumatyczne
8	*Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE	235/75 R17.5	R-Steer 002		9,5
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE	235/75 R17.5	R-Steer 002		10,0
Tylne LZ:	*MICHELIN	235/75 R17.5	X MULTI D	opona bieżnikowana	9,0
Tylne LW:	*MICHELIN	235/75 R17.5	X MULTI D	opona bieżnikowana	10,6
Tylne PZ:	*MICHELIN	235/75 R17.5	X MULTI D	opona bieżnikowana	8,1
Tylne PW:	*MICHELIN	235/75 R17.5	X MULTI D	opona bieżnikowana	10,3

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE SPECJALNE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Na dzień opracowywania wyceny baza danych CEPiK była niedostępna. Nie sprawdzono historii pojazdu.
Istnieje ryzyko wykrycia rozbieżności co do danych pojazdu jak i przebiegu.

Pojazd wyposażony w zabudowę chłodniczą oraz agregat chłodniczy THERMO KING V500 MAX50.
Urządzenie działa prawidłowo.

Wymiary wewnętrzne zabudowy:
- długość: 5,80m
- szerokość: 2,25m
- wysokość: 2,20m

Oględziny wykonywał: Piotr Bertrandt
Wycenę wykonał: Rafał Choromański

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Pęknięty		
2	Pokrywa przednia		Pęknięcie		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Drzwi	L	90-110	
2	Ściana boczna	L	90-110	
3	Drzwi	P	90-110	
4	Ściana boczna	P	90-110	
5	Ściana tylna kabiny		90-110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana maskownica mocowania		
3	Lampa zespolona tylna	L	Pęknięty klosz		
4	Szyba przednia		Pęknięcie		
5	Kaseta stopnia	L	Zarysowania, przetarcia, pęknięta		
6	Kaseta stopnia	P	Pęknięta		
7	Nakładka śruby koła przedniego	L	Brak 2 szt.		
8	Nakładka śruby koła przedniego	P	Brak 3 szt.		
9	Korek zbiornika AdBlue		Pęknięty		
10	Osłona boczna	P	Zarysowana, wgnieciona		
11	Chlapacz tylny	P	Brak		
12	Skrzynka narzędziowa		Uszkodzony zamek		
13	Logo tylne MAN		Pęknięte		
14	Nadkole tylne	L	Zamontowana nieprawidłowa część		

KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Siedzisko rozdarte poszycie, wybrakowana gąbka		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	P	Pęknięte		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

ZAWIESZENIE I KOŁA

Tarcze kół: ogniska korozji

NADWOZIE ŁADUNKOWE

Osłona dolna agregatu: zamocowana za pomocą gumy
Ściana boczna L: zarysowana, widoczne wybrzuszenie
Daszek tylny: wgnieciony
Drzwi tylne P: wgniecione, rozerwane, rozerwana uszczelka
Drzwi tylne środkowe: wgniecenia, pęknięcia poszycia, klamka drzwi wygięta połamana, popękany odbojnik, brak przycisku otwierania drzwi od wewnątrz, rozerwana uszczelka drzwi
Narożnik mocowania reklamy ściana boczna L: pęknięty
Narożnik mocowania reklamy ściana boczna P: pęknięty

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG

5	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
7	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1 szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na ramie oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



ZAŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZONYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU / ROADWORTHINESS CERTIFICATE

NR 01731/SC/057/2026

P.H.U. KRZYSZTOF KSIĄŻEK
UL. MIROWSKA 34
2026-08-04 CZĘSTOCHOWA

Marka	Typ	Model pojazdu	(5)Kategoria pojazdu	(2)Numer rejestracyjny pojazdu i kraj rejestracji pojazdu
MAN/MAN TRUCK	L 2087.46 /11/MAN	TGL	N2	WGM 17981 PL

Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD CIĘŻAROWY
Rodzaj badania czynności: OKRESOWE BADANIE
(1) Nr identyfikacyjny pojazdu(VIN) numer nadwozia/podwozia/ramy: WMAN15ZZ4HY361135

(7) WYNIK BADANIA POJAZDU: Pozytywny/Positive ~~Negatywny/Negative~~

Data pierwszej rejestracji za granicą	XXXX-XX-XX
Data pierwszej rejestracji w kraju	2017-05-24
(4)Odczyt licznika przebiegu pojazdu w momencie badania	244458 km
(8)Następny termin badania do	2027-08-04

P.H.U. KRZYSZTOF KSIĄŻEK
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW SC/057
UL. MIROWSKA 34 42-202 CZĘSTOCHOWA

Krzysztof Książek, SC/D/0046
(Wydanie identyfikatorów stacji kontroli pojazdów, czytelny podpis uprawnionego diagnosty i numer uprawnienia diagnosty)

(6c)Stwierdzone usterki i ich kategorie

(18)Uwagi

* Pojazd odpowiada/nie odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla

Krzysztof Książek, SC/D/0046
(czytelny podpis uprawnionego diagnosty i numer uprawnienia diagnosty)

P.H.U. KRZYSZTOF KSIĄŻEK OKREGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW SC 057 42-202 CZESTOCHOWA ul. MIROWSKA 34

Fot. nr 97



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Warszawa, dnia 26. 05. 2017

HZN.5315.00048.2017.AG
SW 22062/2017

Fraikin Polska Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 7
02-677 Warszawa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie odpowiadając na pismo z dnia 17.05.2017r. dotyczące wydania opinii sanitarnej o samochodzie ciężarowym marki MAN TGL o nr VIN WMAN15ZZ4HY361135 informuje, że w dniu 19.05.2017r. dokonano oględzin wyżej wymienionego środka transportu.

Podczas oględzin ustalono, że w/w samochód posiada podłogę, ściany, sufit gładkie, niemiękkie, łatwe do utrzymania w czystości oraz część załadunkową trwale oddzieloną od kabiny kierowcy. Samochód wyposażony jest w agregat chłodniczy zapewniający temperaturę do -25°C. Odczyt temperatury odbywa się w kabinie kierowcy.

Wyżej wymieniony środek transportu spełnia wymagania sanitarne do przewozu artykułów spożywczych w opakowaniach fabrycznych producenta, również wymagających przewozu w warunkach chłodniczych.

Powyższą opinię wydaje się na wniosek zainteresowanego.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a.

Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu