Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZZF)/PEK(ZZF)/83126/26/09/04
Nr zlecenia/szkody: RZ160EU(40/0510/23)7/11868/23
Data zlecenia: 04-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Aleksandra Sobczak
PEKAO LEASING Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Rzeczoznawca:
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0152388	**PEUGEOT, 308 SW 21-25, 308 1.5 BlueHDi Allure Pack S&**				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1499	130/96	automatyczna	179 104	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
RZ160EU	VR3FCYHZTPY549993		17-07-2023/2023	17-07-2026	srebrny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 05-10-2026

Miejsce oględzin:

Metalowa 10
05-600 Bikówek

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Apple CarPlay i Android Auto, Automatyczne włączanie świateł, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, pośredni, Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki), Czujnik parkowania z tyłu, Czujniki parkowania z przodu, Czujniki parkowania z tyłu oraz kamera cofania, Deska rozdzielcza z chromowaną krawędzią i materiałową listwą ozdobną Traxx, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Ekran dotykowy centralny 10 z programowalnymi wirtualnymi przyciskami i-Toggles, Felgi aluminiowe 17 Halong z ogumieniem 225/45, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel kierowcy z manualną regulacją wzdłużną i pochylenia, Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wzdłużną i pochylenia, Gniazdo 12V, Gniazdo USB C (2x), Hamulec postojowy elektryczny, Hill Assist, Kamera cofania, Kanapa 3 osobowa, dzielona, Kierownica skórzana, wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa wraz z Air Quality System, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Lakier metalik, bez dopłaty, Lusterka boczne regulowane i składane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka boczne z oświetleniem powitalnym, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Mirror Screen, Nawigacja satelitarna, Obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym, Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami i ogranicznikami napięcia, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami - tył, Peugeot i-Cockpit, 10" panel konfigurowalnych zegarów cyfrowych, Podsufitka w kolorze jasnym, Poduszka powietrzna pasażera z możliwością dezaktywacji, Poduszki powietrzne boczne - przód i kurtyny powietrzne, Poduszki powietrzne czołowe, Podłoga bagażnika dwupoziomowa, Podłokietnik centralny z przodu + schowek, Podświetlane lusterka do makijażu po str. kierowcy i pasażera, Smart Multidrive: konfiguracja koloru oświetlenia LED deski rozdzielczej w zależności od trybu jazdy, System Active Safety Brake AEBS3, System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA), System automatycznego awaryjnego hamowania wykorzystujący przednią kamerę i radar, System bezkluczykowego dostępu do auta (ADML), System bezkluczykowego dostępu i uruchomiania auta (ADML), System bezkluczykowego uruchomienia auta (DML), System ostrzegania o obiektach podczas cofania (RCTA), System ostrzegania o pojazdach znajdujących się w martwych strefach - Lane Change Assist (LCA), System rozpoznawania znaków drogowych (TSR), System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych (ETSR), System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3), Szyba przednia akustyczna, Szyby boczne tylne i tylna przyciemniane, Szyby przednie i tylne elektryczne, Tapicerka materiałowa /

skóra ekologiczna, Tempomat adaptacyjny z funkcją STOP&Go (ACC Stop&Go), Tempomat z organicznikiem prędkości, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył, Usunięcie bezprzewodowej ładowarki do telefonu, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED z dynamicznym wzorem, Światła drogowe - automatyczne.

Wyposażenie dealerskie

Lakier metalizowany.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Michelin, Primacy 4	225/45 17 94V	3,0 mm
	lewe	Michelin, Primacy 4	225/45 17 94V	3,0 mm
tylna	prawe	Michelin, Primacy 4	225/45 17 94V	2,0 mm
	lewe	Michelin, Primacy 4	225/45 17 94V	3,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole \"Pojazd użytkowany przez\" w zakładce \"Dane obiektu\". (Tak.), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (NIE), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Podłokietnik (TAK), Dywaniki - kpl. (TAK), Zapalniczka (NIE), Popielniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Kod do radia (NIE), Instrukcja obsługi poj. (NIE), W oparciu o ustalenia ze Zleceniodawcą, Ocenę Stanu Technicznego / Kosztorys Naprawy sporządzono wg następujących zasad: (Stawka kosztorysowa – 110 zł/110 zł (netto).), Wpisano w OCENIE STANU TECHNICZNEGO, ale nie naliczano w KOSZTORYSIE NAPRAWY poz. dot.: usunięcia reklam z poj., zużycia eksploatacyjnego części mech., związanych ze źle wykonananą naprawą blach.-mech./perforacją nadwozia, wyświetlaniem się kontrolek/komunikatów, brakiem lub zużyciem dywaników (TAK), W OCENIE STANU TECHNICZNEGO nie umieszczono informacji o ewentualnym dodatkowym kpl. ogumienia (TAK), W KOSZTORYSIE NAPRAWY - jeżeli szyba czołowa jest uszkodzona w niewielkim zakresie (poza obszarem dalekiej widoczności) zakwalifikowano ją do naprawy (Tak.), Jeżeli stwierdzono uszkodzenie deski rozdzielczej/jej elementów zakwalifikowano ją do wymiany (TAK), Jeżeli stwierdzono brak książki serwisowej/gwarancyjnej – naliczono kwotę 100 zł (netto) (TAK),
DODATKOWE UWAGI (Uwagi dotyczące akcesoriów/wyposażenia pojazdu. - .)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.
Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie

gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	9852686380	rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka tylnego	984011321T	zarysowanie	0.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Felga		zarysowanie	
2	Opona		Boczne nacięcie	
3	Opona		Boczne nacięcie	
4	Wnętrze		zabrudzenie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak tylny, kompletny k/c-e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	168197231T	zarysowanie	
2	Pokrywa przednia	9837981180	wgniecenie, rysa/odprysk	
3	Dach	9837283280	zarysowanie	
4	Poszycie drzwi przednich L	9834508580	wgniecenie	
5	Poszycie drzwi przednich R	9834508480	rysa/odprysk	
6	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	983495041T	rysa/odprysk	
7	Poszycie drzwi tylnych L	9836952480	wgniecenie	
8	Poszycie drzwi tylnych R	9836952380	zarysowanie	
9	Błotnik tylny L	1680724080	zarysowanie	
10	Błotnik tylny R	1680537480	zarysowanie	
11	Tarcza koła aluminiowa przód L	98350583ZV	zarysowanie	
12	Tarcza koła aluminiowa przód R	98350583ZV	rysa/odprysk	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41



Fot. 42



Fot. 43



Fot. 44



Fot. 45



Fot. 46



Fot. 47



Fot. 48

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49



Fot. 50



Fot. 51



Fot. 52



Fot. 53



Fot. 54



Fot. 55



Fot. 56

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57



Fot. 58



Fot. 59



Fot. 60



Fot. 61



Fot. 62



Fot. 63



Fot. 64

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65



Fot. 66



Fot. 67



Fot. 68



Fot. 69



Fot. 70



Fot. 71



Fot. 72

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73



Fot. 74



Fot. 75




Fot. 76



Fot. 77



Fot. 78



Fot. 79