Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/69786/26/07/27
Nr zlecenia/szkody: WGM9561N(89/2340/25)7/24871/25
Data zlecenia: 27-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Edyta Skolimowska
PEKAO LEASING Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Rzeczoznawca:
Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0151575	**FORD, Puma 19-24, Puma 1.0 EcoBoost mHEV Titanium Design DCT**				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	999	125/92	automatyczna	71 138	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WGM9561N(89/...	WF02XXERK2MA65122		21-09-2021/2021	21-09-2026	grafitowy/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 21-08-2026

Miejsce oględzin:
UP Tarczyn k. Warszawy
Żytnia 2
05-555 Tarczyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Automatyczny włącznik świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania, Dywaniki welurowe z przodu, EBA - układ wspomagania hamowania awaryjnego, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Emblemat EcoBoost Hybrid - na klapie bagażnika, Felgi aluminiowe 17", wzór 10-ramienny, z wykończeniem maszynowym czarnym, z ogumieniem 215/55, Ford MegaBox - dodatkowa przestrzeń ładunkowa pod podłogą bagażnika, FordPass Connect z modemem GSM, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Fotel pasażera z regulacją przód - tył, Fotele przednie - styl sportowy, Fotele przednie z zagłówkami regulowanymi w 2 kierunkach, ISOFIX z top-tether - system bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Kanapa tylna, składane oparcie, dzielone w proporcji 60:40, Kierownica 3-ramienna, skórzana, Klimatyzacja manualna, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Lakier zwykły, Blazer Blue, Lampy tylne LED, Listwa wzdłuż górnej linii szyb bocznych – w kolorze czarnym, Lusterka boczne reg. i składane elektrycznie, ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami, Osłona bagażnika elastyczna - otwierana z klapą bagażnika, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Podsufitka materiałowa w jasnej tonacji, Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera, boczne kurtyny powietrzne, Radio Ford SYNC 2.5 i DAB+,wyś. 8",Applink,ACP,AA,Bluetooth,6 głośników,2xUSB,ster. kierownicy, Reflektory automatyczne, z czujnikiem zmierzchu, Reflektory projekcyjne LED, ze światłami do jazdy dziennej i światłami mijania w technologii LED, Spoiler tylny lakierowany w kolorze nadwozia, System Auto-Start-Stop, System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford Easy Fuel, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System przypominający o zapięciu pasów dla wszystkich foteli, System wyboru trybu jazdy, Szyby przednie i tylne elektryczne, z syst. automatycznego zamykania z czujnikiem przeszkody, Tapicerka materiałowa Alhambra w ciemnej tonacji, styl sportowy, Tempomat, Trzecie światło STOP, Uchwyt dźwigni hamulca ręcznego wykończony skórą, Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą, Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniach HSA, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem, Wykładzina przestrzeni bagażowej, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Wyświetlacz między zegarami (4.2-cala, kolorowy), Zagłówek tylny środkowy, Zamek centralny, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła przeciwmgielne przednie z

funkcją doświetlania zakrętów.

Wyposażenie dealerskie

Lakier metalizowany, Magnetic Grey, Nawigacja Ford SYNC 3 i DAB+,wyś. 8",Applink,ACP,AA,Bluetooth,6 głośników,2xUSB,ster. kierownicy, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Nokian, SnooeProof 2	215/55 17 94H	8,0 mm
	lewe	Nokian, SnooeProof 2	215/55 17 94H	8,0 mm
tylna	prawe	Nokian, SnooeProof 2	215/55 17 94H	8,0 mm
	lewe	Nokian, SnooeProof 2	215/55 17 94H	8,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole \"Pojazd użytkowany przez\" w zakładce \"Dane obiektu\". (Tak.), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (TAK, NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Podłokietnik (TAK), Dywaniki - kpl. (TAK), Zapalniczka (NIE), Popielniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Kod do radia (NIE), Instrukcja obsługi poj. (TAK), W oparciu o ustalenia ze Zleceniodawcą, Ocenę Stanu Technicznego / Kosztorys Naprawy sporządzono wg następujących zasad: (Stawka kosztorysowa – 110 zł/110 zł (netto).), Wpisano w OCENIE STANU TECHNICZNEGO, ale nie naliczano w KOSZTORYSIE NAPRAWY poz. dot.: usunięcia reklam z poj., zużycia eksploatacyjnego części mech., związanych ze źle wykonananą naprawą blach.-mech./perforacją nadwozia, wyświetlaniem się kontrolek/komunikatów, brakiem lub zużyciem dywaników (TAK), W OCENIE STANU TECHNICZNEGO nie umieszczono informacji o ewentualnym dodatkowym kpl. ogumienia (TAK), W KOSZTORYSIE NAPRAWY - jeżeli szyba czołowa jest uszkodzona w niewielkim zakresie (poza obszarem dalekiej widoczności) zakwalifikowano ją do naprawy (Tak.), Jeżeli stwierdzono uszkodzenie deski rozdzielczej/jej elementów zakwalifikowano ją do wymiany (TAK), Jeżeli stwierdzono brak książki serwisowej/gwarancyjnej – naliczono kwotę 100 zł (netto) (TAK),
DODATKOWE UWAGI (Uwagi dotyczące akcesoriów/wyposażenia pojazdu. - .)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. 4 opony w bagażniku. Kamera parkowania brak ostrego widoku.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.
Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Poszycie drzwi przednich R	2409299	wgniecenie	0.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Wnętrze		zaplamiona(y)	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi przednie, kompletne K R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Poszycie drzwi przednich L	2409300	rysa/odprysk	
2	Poszycie drzwi tylnych L	2673133	rysa/odprysk	
3	Poszycie drzwi tylnych R	2667550	rysa/odprysk	
4	Błotnik tylny, część dolna L	2405042	wgniecenie	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41



Fot. 42



Fot. 43



Fot. 44



Fot. 45



Fot. 46



Fot. 47



Fot. 48

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49



Fot. 50



Fot. 51



Fot. 52



Fot. 53



Fot. 54



Fot. 55



Fot. 56