Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/98390/26/10/20
Nr zlecenia/szkody: KK9289N(89/0978/25)7/11211/25
Data zlecenia: 20-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Edyta Skolimowska
PEKAO LEASING Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Rzeczoznawca:
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0162730	**BAIC, Beijing 7 24-, Beijing 7 1.5T Luxury DCT**				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1498	177/130	automatyczna	12 102	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
KK9289N(89/09...	LNBMCUAK0RT179011		04-06-2025/2024	04-06-2028	niebieski/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 22-10-2026

Miejsce oględzin:
Grójec
Metalowa 10
05-600 FUP Grójec

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, EBD, TCS, ESP Bosh 9.3, AEB - automatyczne hamowanie awaryjne (identyfikacja pojazdów i pieszych), Alarm przeciwkradzieżowy, immobilizer, Antena w kształcie płetwy, Asystent hamowania awaryjnego EBA, Asystent parkowania, Auto Hold, BSD - czujnik martwego pola, Bezkluczykowy dostęp ze zdalnym kluczem, Cyfrowe zegary z kolorowym wyświetlaczem 7 cali, Czujnik deszczu z automatycznymi wycieraczkami, Czujniki otwierania tylnej klapy, Czujniki parkowania przednie i tylne, Dach szklany panoramiczny otwierany, Domykanie szyb bocznych i szyberdachu w czasie desczu, Ekran dotykowy o przekątnej 7-cali do sterowania klimatyzacją, Ekran multimedialny, dotykowy na środkowej konsoli o przekątnej 12.3 cala, FCW - system ostrzegający przed kolizją czołową, Felgi aluminiowe 19", dwukolorowe, z ogumieniem 235/55, Filtr przeciwpyłkowy, jonizator powietrza, oczyszczanie powietrza z PM2.5, Fotel kierowcy elektrycznie regulowany w 6 płaszczyznach, Fotel kierowcy z pamięcią trzech ustawień, Fotel pasażera elektrycznie regulowany w 4 płaszczyznach, Fotele przednie i kanapa drugiego rzędu z funkcją masażu, Fotele przednie i tylne ogrzewane, wentylowane, Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego (4 kierunki), Gwarancja 10 lat na perforację nadwozia, Gwarancja 5 lat lub 100 000 km, Głośniki 8 sztuk Hi-end hi-fi, HMA - inteligentne sterowanie reflektorami, Hamulec postojowy elektryczny EPB, Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, Kamery 360st. z panoramicznym obrazem, Kanapa tylna z regulowanym kątem nachylenia oparcia, Kierownica wielofunkcyjna z panelem dotykowym, pokryta mikrofibrą, Kierunkowskazy dynamiczne, Klamki chowane w powierzchni drzwi, Klapa bagażnika sterowana elektrycznie z zabezpieczeniem przed przytraśnięciem, Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna, Koło zapasowe z oponą dojazdową, LDW - ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, LKA - system utrzymywania pasa ruchu, Lakier metalizowany niebieski + czarny dach, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka zewnętrzne wsteczne z kierunkowskazami LED, Lusterka zewnętrzne z funkcją składania elektrycznego i automatycznego po zamknięciu, Lusterko wewnętrzne, bezramkowe z powłoką antyrefleksyjną, MOD - system wykrywania poruszających się obiektów, Możliwośæ sparowania telefonu z systemem pokładowym (funkcja bezprzewodowa), Nadwozie dwukolorowe, Nawiewy powietrza na tylną kanapę, Oparcie kanapy tylnej składane w proporcji 60/40, Opóźnienie wyłączenia świateł - follow me home, Ostrzeżenie o niezapięciu pasów bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe z przodu,

regulowana wysokośæ pasów bezpieczeństwa, Podparcie łydek pasażera elektrycznie regulowane, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie boczne) oraz kurtyny boczne, Podłokietnik z tyłu z panelem sterowania podgrzewaniem, wentylacją i funkcją masażu w kanapie, Podłokietnik środkowy z przodu z uchwytem na kubek i regulacją na wysokośæ, Port USB przedni i tylny, port ładowania typu C, Porty ładowania 12V z przodu i w bagażniku, Przycisk START/STOP, Radio z DAB, Reflektory przednie LED, zaawansowane, Relingi dachowe, Schowek na parasol, Skrzynia biegów automatyczna, dwusprzęgłowa 7DCT, Sterowanie funkcjami i ustawieniami foteli poprzez panel dotykowy, Sterowanie otwieraniem szyb bocznych i dachu panoramicznego z kluczyka, Sterowanie oświetleniem wnętrza na panelu dotykowym, System automatycznego odblokowania drzwi podczas kolizji lub wypadku, System kontroli zjazdu ze wzniesienia HDC, System monitorowania ciśnienia w oponach TPMS, System sygnalizacji awaryjnego hamowania, Szyba tylna ogrzewana, Szyby boczne tylne i szyba tylna przyciemniane, Szyby sterowane elektrycznie Auto Up / Down z funkcją zapobiegającą przytrzaśnięciu, TJA - asystent jazdy w korku, Tapicerka skórzana wysokiej jakości, Tempomat adaptacyjny ACC, inteligentny, Tryb powitania kierowcy, Tryby jazdy (Standard, Sport, Eco), Układ kontroli jakości powietrza AQS, WiFi, Bluetooth, Wielokolorowe podświetlanie wnętrza, Wnętrze wyścielane miękkim materiałem o bioniczej strukturze, Wspomaganie kierownicy (Standard, Sport), Wspomaganie ruszania na wzniesieniu Hill Control, Zagłówki foteli z regulacją, Zamek centralny, £adowarka indukcyjna, Światła do jazdy dziennej LED - zaawansowane.

Wyposażenie dealerskie

Instalacja LPG ze zbiornikiem gazu o pojemności 52,5 litra, Lakier metalizowany + czarny dach.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Giti, GitiComfort F50	235/55 19 101V	6,0 mm
	lewe	Giti, GitiComfort F50	235/55 19 101V	6,0 mm
tylna	prawe	Giti, GitiComfort F50	235/55 19 101V	6,0 mm
	lewe	Giti, GitiComfort F50	235/55 19 101V	6,0 mm

Kompletnośæ dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole \"Pojazd użytkowany przez\" w zakładce \"Dane obiektu\". (Tak.), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (76% - 100%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Podłokietnik (TAK), Dywaniki - kpl. (NIE - tylko jeden dywanik LP), Zapalniczka (NIE), Popielniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Kod do radia (NIE), Instrukcja obsługi poj. (TAK), W oparciu o ustalenia ze Zleceniodawcą, Ocenę Stanu Technicznego / Kosztorys Naprawy sporządzono wg następujących zasad: (Stawka kosztorysowa – 110 zł/110 zł (netto).), Wpisano w OCENIE STANU TECHNICZNEGO, ale nie naliczano w KOSZTORYSIE NAPRAWY poz. dot.: usunięcia reklam z poj., zużycia eksploatacyjnego części mech., związanych ze źle wykonananą naprawą blach.-mech./perforacją nadwozia, wyświetlaniem się kontrolek/komunikatów, brakiem lub zużyciem dywaników (TAK), W OCENIE STANU TECHNICZNEGO nie umieszczono informacji o ewentualnym dodatkowym kpl. ogumienia (TAK), W KOSZTORYSIE NAPRAWY - jeżeli szyba czołowa jest uszkodzona w niewielkim zakresie (poza obszarem dalekiej widoczności) zakwalifikowano ją do naprawy (Tak.), Jeżeli stwierdzono uszkodzenie deski rozdzielczej/jej elementów zakwalifikowano ją do wymiany (TAK), Jeżeli stwierdzono brak książki serwisowej/gwarancyjnej – naliczono kwotę 100 zł (netto) (TAK),

DODATKOWE UWAGI (Uwagi dotyczące akcesoriów/wyposażenia pojazdu. - .)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.
Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	5N0833056A	wgniecenie	0.5

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi tył R	III		

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41



Fot. 42



Fot. 43



Fot. 44



Fot. 45



Fot. 46



Fot. 47



Fot. 48

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49



Fot. 50



Fot. 51