POLEASINGOWE.pl

POLEASINGOWE.PL SP. Z O. O.
ul. Lipowa 2, Komorniki
55-300 Środa Śląska
NIP 894-297-65-50
tel: (71) 715 60 18
e-mail: info@ecr.com.pl
www.poleasingowe.pl

Raport techniczny do wyceny numer: 507/10/2026/KB z dnia: 2026/10/28

Wykonawca opinii : inż. Krzysztof Chyziński, Krystian Bronowicki

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.
Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**
Marka: **TOYOTA**
Model pojazdu: **Camry Hybrid MR`18 E6d**
Wersja: **Executive**
VIN: **J T N B 2 3 H K X 0 3 1 3 1 4 8 7**
Nr rejestracyjny: **DB4931K**
Nr Info-Ekspert: **037-03144**
Rok produkcji: **2022**



Wskazanie drogomierza	244362 km
Data pierwszej rejestracji	2023/01/24
Data ważności badania technicznego	2028/01/24
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Dop. masa całk.	2100 kg
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elektr.)
Pojemność / Moc silnika spalinowego	2487 ccm / 131kW (178KM)
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	160kW (218KM) / 88kW (120KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm	32	System "inteligentny klucz"
2	Czujnik zmierzchu	33	System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System)
3	Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania ICS	34	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
4	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	35	System monitorowania martwego pola BSM
5	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach	36	System nawigacji Toyota Touch 2 with Go
6	Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 8 kierunkach	37	System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
7	Gniazdo 12V	38	System ostrzegania o ruchu poprzecznym z

			tyłu pojazdu RCTA
8	Hamulec postojowy automatyczny	39	System Pre-Collision
9	Immobilizer	40	System rozpoznawania znaków drogowych
10	Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi	41	System wspomagający pokonywanie wzniesień
11	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	42	System wyboru profilu jazdy
12	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w 2 płaszczyznach	43	Szyby przednie regulowane elektrycznie
13	Komputer pokładowy	44	Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
14	Kurtyny powietrzne przednie	45	Szyby tylne regulowane elektrycznie
15	Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych podświetlane	46	Światła do jazdy dziennej LED
16	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	47	Światła drogowe automatycznie włączane
17	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	48	Światła p/mgielne LED
18	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	49	Światło dodatkowe STOP LED
19	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	50	Tapicerka ze skóry
20	Ładowarka bezprzewodowa	51	Tarcze kół aluminiowe 18" opony 235/45
21	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	52	Tempomat aktywny ACC
22	Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje	53	Wspomaganie układu kierowniczego
23	Poduszka powietrzna kierowcy	54	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
24	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	55	Wykończenie boczków drzwiowych i podłokietnika przedniego skórą
25	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	56	Wyświetlacz kolorowy TFT 7"
26	Poduszki powietrzne boczne przednie	57	Zamek centralny zdalnie sterowany
27	Pokrywa bagażnika otwierana zdalnie	58	Zderzak tylny z dyfuzorem
28	Reflektory przednie adaptacyjne (skrętne) Pure LED	59	Zestaw naprawczy opon
29	Spryskiwacze reflektorów	60	Złącze "AUX"
30	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich	61	Złącze "USB"
31	System "Follow-me home"	62	Znakowanie pojazdu technologią syntetycznego DNA

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania
- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- System wspomagania nagłego hamowania
- System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

2 Fotele podgrzewane
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany

3 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierownica pokryta skórą

4 Pakiet Cargo
- Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
- Mata na podłogę bagażnika

5 Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane
- Siedzenia tylne składane
- Siedzenia tylne dzielone 60/40

6 System multimedialny Toyota Touch 2 "8"
- Głośniki 6 szt.
- Kamera cofania
- Radioodtwarzacz CD + MP3
- Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
- Tuner radiowy cyfrowy DAB
- Wyświetlacz multimedialny 8"

7 Systemy VSC + TRC
- System kontroli trakcji TRC
- System stabilizacji toru jazdy VSC

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	+Fotel kierowcy z pamięcią ustawień
2	+Fotele przednie wentylowane
3	+Kierownica podgrzewana
4	Lakier metalizowany
5	Pakiet VIP (dopłata)
	Roleta p/słoneczna tylnej szyby regulowana elektrycznie
	Rolety szyb bocznych z regulacją mechaniczną
	Siedzenia tylne regulowane elektrycznie
	Podłokietnik wielofunkcyjny siedzeń tylnych
	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa
	Wyświetlacz Head-Up
	Audio System JBL Premium
6	+Zabezpieczenie antykradzieżowe COBRA-PRO

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 235/45 R18 94W TURANZA T005	4,4
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 235/45 R18 94W TURANZA T005	4,6
Tylne lewe:	*DUNLOP 235/45 ZR18 98Y SPORT MAXX	4,6
Tylne prawe:	*DUNLOP 235/45 ZR18 98Y SPORT MAXX	4,5

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny pojazdu wykonano w Komornikach (55-300) przy ul. Lipowej 2. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:
- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki
- książka serwisowa pojazdu – brak wpisów

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

W raporcie historii pojazd autoDNA:
- znajdują się wpisOględziny pojazdu wykonano w Komornikach (55-300) przy ul. Lipowej 2. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:
- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki
- książka serwisowa pojazdu – brak wpisów

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

W raporcie historii pojazd autoDNA:
- znajdują się wpisy „odnotowano szkodę na pojeździe":
* 10.2024 r - grupa części: elementy karoserii zewnętrznej, elementy konstrukcyjne nadwozia, oświetlenie zewnętrzne; strefa uszkodzenia: przód, prawy przód, lewy przód, lewa strona, prawa strona, tył, lewy tył; kwota 28 000 – 29 000 PLN
* 01.2026 r - grupa części: elementy karoserii zewnętrznej, elementy konstrukcyjne nadwozia; strefa uszkodzenia: przód, prawy przód, lewy przód, lewa strona, tył, lewy tył; kwota 18 000 – 19 000 PLN
* 01.2026 r - grupa części: elementy karoserii zewnętrznej, elementy konstrukcyjne nadwozia; strefa

uszkodzenia: przód, prawy przód, lewy przód, lewa strona, tył, lewy tył, prawy tył; kwota 42 000 – 43 000 PLN
- znajdują się wpisy z podanym odczytem wskazań drogomierza – ostatni z 09.2026 r. przy stanie drogomierza 244 309 km

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

I. Silnik oraz układ napędowy.
Silnik o zapłonie iskrowym - uruchomiono. Stwierdzono zwiększoną głośność pracy silnika i nadmierne dymienie spalin. Praca na biegu jałowym równomierna. Nie stwierdzono śladów przepoceń i przedmuchów oleju silnikowego. Poziom płynów eksploatacyjnych w normie. Elementy osprzętu silnika pracują z nadmierną głośnością, nietypowe odgłosy (metaliczne dźwięki). Skrzynia biegów - w czasie jazdy próbnej nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy.

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.
W wyniku badania organoleptycznego i po jeździe próbnej, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.
Grubość powłoki lakierowej do 140 µm na wszystkich elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu, z wyjątkiem:
- drzwi przednie lewe od 145 do 170 µm
- błotnik tylny lewy od 155 do 165 µm
- drzwi przednie prawe od 245 do 270 µm

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):
- elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają nieznaczne eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) – poniższy opis obejmuje największe/najbardziej istotne.
- szyba czołowa – punktowe odpryski szkła
- pokrywa komory silnika – zarysowania powłoki lakierowej, nieprawidłowa praca sprężyn gazowych (opór)
- opona koła przedniego prawego – rozcięcie na zewnętrznej stronie
- słupek przedni prawy – zarysowania powłoki lakierowej
- lusterko zewnętrzne prawe – płytkie zarysowania powłoki lakierowej
- drzwi przednie prawe – punktowe ubytki i zarysowania powłoki lakierowej
- drzwi tylne prawe – punktowe wgniecenie, zarysowania powłoki lakierowej
- błotnik tylny prawy – zarysowania powłoki lakierowej
- zderzak tylny – zarysowania powłoki lakierowej i tworzywa
- pokrywa komory bagażnika – zarysowania powłoki lakierowej
- drzwi tylne lewe – zarysowania powłoki lakierowej
- drzwi przednie lewe – zarysowania powłoki lakierowej
- błotnik przedni lewy – zarysowania powłoki lakierowej
- lusterko zewnętrzne lewe – miejscowe zarysowania powłoki lakierowej
- obręcze kół – uszkodzenia eksploatacyjne
- tarcze hamulcowe - korozja
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - eksploatacyjne ogniska korozji
- wykładziny tapicerskie drzwi – zabrudzenia, punktowy ubytek przednich lewych drzwi
- wnęki drzwi – zarysowania powłoki lakierowej i listew ozdobnych, punktowe wgniecenie w przedniej lewej

wnęce
- wykładzina podłogowa i dywaniki – zabrudzenia eksploatacyjne, przetarcie przedniego lewego dywanika
- deska rozdzielcza – odkształcenia i zarysowania w części prawej, złamana osłona schowka lewego (przy kierownicy)
- tunel środkowy – zarysowania
- fotele i kanapa tylna – zabrudzenia tapicerki
- podłokietnik kanapy tylnej – złamany element mocujący, przy zawiasie
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu – zabrudzenia eksploatacyjne, zarysowania
- wnętrze komory bagażnika - zabrudzenia eksploatacyjne, zarysowania
- wyświetlający się komunikat „wymagany przegląd silnika, odwiedź stacje obsługi”
- sygnalizacja niskiego ciśnienia w oponach – do zweryfikowania
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe jedynie w warunkach warsztatowych

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		do 120 µm	
2	Dach		do 120 µm	
3	Błotnik przedni	L	do 100 µm	
4	Próg	L	do 115 µm	
5	Słupek przedni	L	do 60 µm	
6	Drzwi przednie	L	od 145 do 170 µm	
7	Słupek środkowy	L	do 60 µm	
8	Drzwi tylne	L	do 110 µm	
9	Błotnik tylny	L	od 155 do 165 µm	
10	Błotnik przedni	P	do 140 µm	
11	Próg	P	do 70 µm	
12	Słupek przedni	P	do 50 µm	
13	Drzwi przednie	P	od 245 do 270 µm	
14	Słupek środkowy	P	do 50 µm	
15	Drzwi tylne	P	do 115 µm	
16	Błotnik tylny	P	do 135 µm	
17	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		do 120 µm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


Fot. nr 1


Fot. nr 2


Fot. nr 3


Fot. nr 4



Fot. nr 5


Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25


Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29


Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46


Fot. nr 47


Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61


Fot. nr 62


Fot. nr 63


Fot. nr 64


Fot. nr 65


Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu