POLEASINGOWE.pl

POLEASINGOWE.PL SP. Z O. O.
ul. Lipowa 2, Komorniki
55-300 Środa Śląska
NIP 894-297-65-50
tel: (71) 715 60 18
e-mail: info@ecr.com.pl
www.poleasingowe.pl

Raport techniczny pojazdu numer: 485/10/2026/KB z dnia: 20.10.2026

Wykonawca opinii : inż. Krzysztof Chyziński, Krystian Bronowicki

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.
Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**
Marka: **TOYOTA**
Model pojazdu: **Corolla 1.8 Hybrid MR`23 E6d**
Wersja: **Style e-CVT**
VIN: **N M T B D 3 B E 3 0 R 0 3 0 4 9 7**
Nr rejestracyjny: **DW7XE67**
Nr Info-Ekspert: **037-03628**
Rok produkcji: **2023**



Wskazanie drogomierza	159099 km
Data pierwszej rejestracji	05.01.2024
Data ważności badania technicznego	05.01.2027
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Dop. masa całk.	1835 kg
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elektr.)
Pojemność / Moc silnika spalinowego	1798 ccm / 72kW (98KM)
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	103kW (140KM) / 70kW (95KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	46	Spryskiwacze reflektorów
2	Antena radiowa "płetwa rekina"	47	Sterowanie systemem audio w kierownicy
3	Asystent utrzymania pasa ruchu LTA	48	Sterowanie telefonem w kierownicy
4	Bluetooth	49	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
5	Czujnik zmierzchu	50	System "inteligentny klucz"
6	Digital Cockpit - cyfrowy wyświetlacz zegarów 12,3"	51	System Apple Carplay/Android Auto
7	Dywaniki welurowe	52	System automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall
8	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	53	System detekcji przeszkód ICS

9	Elementy nadwozia dodatkowo chromowane	54	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
10	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	55	System kontroli trakcji TRC
11	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	56	System łączności Toyota Connected Car
12	Funkcja komend głosowych na telefon	57	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
13	Głośniki 6 szt.	58	System multimedialny Toyota Smart Connect z wyświetlaczem 10,5"HD
14	Gniazdo 12V	59	System nawigacji Toyota Connect z mapami online (4 lata)
15	Hamulec postojowy elektryczny	60	System ostrzegania pieszych o nadjeżdżającym pojeździe AVAS
16	Immobilizer	61	System rozpoznawania znaków drogowych RSA
17	Kamera cofania	62	System stabilizacji toru jazdy VSC
18	Kierownica multifunkcyjna	63	System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia PCS
19	Kierownica pokryta skórą	64	System wspomagania hamowania awaryjnego
20	Klamki zewnętrzne lakierowane	65	System wspomagania ruszania na wzniesieniu HAC
21	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	66	System wykrywania zmęczenia kierowcy SWS
22	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	67	Szyby przednie automatycznie opuszczane i podnoszone
23	Koło zapasowe dojazdowe	68	Szyby przednie regulowane elektrycznie
24	Komputer pokładowy	69	Szyby tylne automatycznie opuszczane i podnoszone
25	Kurtyny powietrzne boczne	70	Szyby tylne przyciemniane
26	Listwa okienna chromowana	71	Szyby tylne regulowane elektrycznie
27	Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych podświetlane	72	Światła do jazdy dziennej LED
28	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	73	Światła drogowe automatyczne AHB
29	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	74	Światła p/mgielne przednie LED
30	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	75	Światła przednie LED
31	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	76	Światła tylne LED
32	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	77	Tapicerka tekstylna
33	Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów	78	Tarcze kół aluminiowe 17" opony 225/45
34	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	79	Tempomat adaptacyjny
35	Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń	80	Tuner radiowy cyfrowy DAB
36	Ogranicznik prędkości automatyczny ASL	81	Wspomaganie układu kierowniczego
37	Oświetlenie wnętrza podstawowe	82	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
38	Podłokietnik przedni	83	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
39	Podłokietnik siedzeń tylnych	84	Zamek centralny zdalnie sterowany
40	Podsufitka w jasnej tonacji	85	Zdalne odblokowywanie i blokowanie zamka centralnego poprzez aplikację MyT
41	Poduszka powietrzna kierowcy	86	Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację MyT
42	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	87	Zdalne uruchamianie świateł awaryjnych poprzez aplikację MyT
43	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	88	Złącze "USB" w tunelu centralnym
44	Poduszki powietrzne boczne przednie	89	Złącze "USB-C"
45	Przycisk uruchamiający silnik		

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Czujniki parkowania - przód/tył
	Czujniki parkowania - przód
	Czujniki parkowania - tył

2 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
3 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
Siedzenia tylne dzielone
Siedzenia tylne składane
4 Systemy VSC + TRC
System kontroli trakcji TRC
System stabilizacji toru jazdy VSC

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Lakier metalizowany
2	Znakowanie pojazdu technologią syntetycznego DNA

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*FIRESTONE 225/45	R17	91Y	ROADHAWK 2	6,2
Przednie prawe:	*FIRESTONE 225/45	R17	91Y	ROADHAWK 2	5,9
Tylne lewe:	*FIRESTONE 225/45	R17	91Y	ROADHAWK 2	6,5
Tylne prawe:	*FIRESTONE 225/45	R17	91Y	ROADHAWK 2	6,5

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny pojazdu wykonano w Komornikach (55-300) przy ul. Lipowej 2. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:
- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki
- książka serwisowa pojazdu – brak wpisów

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

W raporcie historii pojazd autoDNA:
- znajdują się wpisy „odnotowano szkodę na pojeździe"
• 03.2026 r. - grupa części: szyby; strefa uszkodzenia: przód; kwota 4 000 – 4 250 PLN
• 07.2026 r. - grupa części: elementy karoserii zewnętrznej; strefa uszkodzenia: lewy tył; kwota 9 500 – 10 000 PLN
- znajdują się wpisy z podanym odczytem wskazań drogomierza – ostatni z 07.2026 r. przy stanie drogomierza 153 032 km

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

I. Silnik oraz układ napędowy.
Silnik o zapłonie iskrowym - uruchomiono. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym równomierna. Nie stwierdzono śladów przepoceń i przedmuchów oleju silnikowego. Poziom płynów eksploatacyjnych w normie. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie jazdy próbnej nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy.

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.
W wyniku badania organoleptycznego i po jeździe próbnej, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.
Grubość powłoki lakierowej do 130 µm na wszystkich elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu, z wyjątkiem:
- drzwi przednie lewe od 170 do 180 µm
- błotnik tylny lewy od 160 do 200 µm

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):
- elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają nieznaczne eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) – poniższy opis obejmuje największe/najbardziej istotne.
- dach – punktowe wgniecenia
- szyba czołowa – po wymianie, punktowe odpryski szkła
- pokrywa komory silnika – punktowe wgniecenie, punktowe ogniska korozji, ubytki powłoki lakierowej
- wygłuszenie pokrywy komory silnika – uszkodzenia, ubytki materiału
- zderzak przedni – zarysowania i punktowe ubytki powłoki lakierowej
- reflektory – punktowe ubytki tworzywa klosza
- opona przedniego prawego koła – rozcięcie na powierzchni bocznej
- błotnik przedni prawy – zarysowania powłoki lakierowej
- drzwi przednie prawe – ubytki i zarysowania powłoki lakierowej
- drzwi tylne prawe – zarysowania powłoki lakierowej
- błotnik tylny prawy – punktowe wgniecenie, zarysowania powłoki lakierowej
- zderzak tylny – zarysowania powłoki lakierowej
- pokrywa komory bagażnika – zarysowania powłoki lakierowej
- błotnik tylny lewy – ubytki i zarysowania powłoki lakierowej
- drzwi tylne lewe – zarysowania powłoki lakierowej
- drzwi przednie lewe – punktowe ubytki i zarysowania powłoki lakierowej
- błotnik przedni lewy – zarysowania powłoki lakierowej
- lusterko zewnętrzne lewe – punktowe ubytki powłoki lakierowej
- obręcze kół – uszkodzenia eksploatacyjne
- tarcze hamulcowe - korozja
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - eksploatacyjne ogniska korozji
- wykładziny tapicerskie drzwi – zabrudzenia
- wnęki drzwi – zarysowania powłoki lakierowej, miejscowe wgniecenia
- wykładzina podłogowa i dywaniki – zabrudzenia eksploatacyjne
- tunel środkowy – zarysowania
- fotele i kanapa tylna – zabrudzenia eksploatacyjne
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu – zabrudzenia eksploatacyjne, zarysowania
- wnętrze komory bagażnika - zabrudzenia eksploatacyjne, zarysowania
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe jedynie w warunkach warsztatowych

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.
1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).

3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		do 120 µm	
2	Dach		do 110 µm	
3	Błotnik przedni	L	do 125 µm	
4	Próg	L	do 70 µm	
5	Słupek przedni	L	do 50 µm	
6	Drzwi przednie	L	od 170 do 180 µm	
7	Słupek środkowy	L	do 50 µm	
8	Drzwi tylne	L	do 125 µm	
9	Błotnik tylny	L	od 160 do 200 µm	
10	Błotnik przedni	P	do 120 µm	

11	Próg	P	do 80 µm	
12	Słupek przedni	P	do 50 µm	
13	Drzwi przednie	P	do 110 µm	
14	Słupek środkowy	P	do 50 µm	
15	Drzwi tylne	P	do 120 µm	
16	Błotnik tylny	P	do 120 µm	
17	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		do 130 µm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7


Fot. nr 8


Fot. nr 9


Fot. nr 10


Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20


Fot. nr 21


Fot. nr 22



Fot. nr 23


Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37


Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40


Fot. nr 41


Fot. nr 42



Fot. nr 43


Fot. nr 44



Fot. nr 45


Fot. nr 46


Fot. nr 47


Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108


Fot. nr 109


Fot. nr 110


Fot. nr 111


Fot. nr 112


Fot. nr 113


Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu