Warsztat: POLEASINGOWE.PL
Tel: (71) 715 60 17
Email: info@poleasingowe.pl
Adres: ul.Lipowa 2

ID raportu: MAXIA20260902103131
Test czas: 2026-09-02 10:31:31
Technik: --

2019 (K) Audi Raport diagnostyczny pojazdu

Informacje o pojeździe

2019 (K)/Audi/Audi A4/S4/RS4 2016>/
VIN: WUAZZZF49KA902898

Przebieg: 178936km
Tablica rejestracyjna: PY57227

Zeskanuj, aby pobrać plik PDF

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko: --

Tel: --

Informacje o urządzeniu

Skaner: MaxiSys MS909&EV
Wersja: V14.10

Numer seryjny: VB9GS6C01131
Numer zamówienia naprawy: VB9GS6C0113120260902103011174

Zeskanowany system (36)

System	Status/DTC
01 - Moduł sterujący silnika 1	1
02 - Automatyczna skrzynia biegów	0
03 - Układ hamulcowy ABS 1	0
08 - Elektronika układu klimatyzacji / ogrzewania	0
09 - Centralny układ elektroniczny	0
13 - Układ regulacji odstępu od poprzednika ADAS	0
15 - Poduszka powietrzna	0
16 - Elektronika kolumny kierownicy	0
17 - Klaster instrumentów	0
19 - wejście	0
1B - Aktywny układ kierowniczy	0
29 - Sterowanie światłami z lewej strony	0
32 - Zablokuj elektronikę	0
36 - Regulacja fotela po stronie kierowcy	0
39 - Sterowanie światłami z prawej strony	0
3C - Asystent zmiany pasa ruchu ADAS	0
42 - Elektronika drzwi kierowcy	0
44 - Układ wspomagania kierowania	0
46 - Centralny moduł systemu Komfort	0
47 - System dźwiękowy	0

52 - Elektronika drzwi przedniego pasażera		0
5F - Elektronika informacyjna 1		0
6C - Układ kamery cofania	ADAS	0
6D - Elektronika tylnej pokrywy		0
74 - Kontrola podwozia		0
81 - Dźwignia zmiany biegów		0
82 - Wyświetlacz Head Up	ADAS	0
8B - Układ regulacji odstępu od poprzednika 2	ADAS	0
A5 - Przednie czujniki systemów wspomagających kierowcę	ADAS	0
A9 - Element wykonawczy generatora dźwięku materiałowego		0
BB - Elektronika tylnych drzwi po stronie kierowcy		0
BC - Elektronika tylnych drzwi po stronie przedniego pasażera		0
CA - Sterownik odsuwanego dachu		0
CF - Asystent zmiany pasa ruchu 2	ADAS	0
D6 - Sterowanie światłami 2 z lewej strony		0
D7 - Sterowanie światłami 2 z prawej strony		0

DTC (1)

01 - Moduł sterujący silnika 1 (1 DTC)

DTC	Opis	Status
P301C00	Czujnik klapy spalin, rząd 2 ,Zwarcie z potencjałem plus	Aktywny/statyczny

Uwagi technika

Nazwa klienta: _____

Technik: _____

Data: _____

Uwaga: Zachowaj kopię tego raportu w swojej dokumentacji.

Zastrzeżenia: Niniejszy raport inspekcji dotyczy wyłącznie inspekcji pojazdu i naprawy.Autel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub zamontowania narzędzia skanującego.