Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/68800/26/07/23
Nr zlecenia/szkody: SC107EH(42/0054/24)7/02919/24
Data zlecenia: 23-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Katarzyna Rowicka
PEKAO LEASING Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Rzeczoznawca:
Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0160964	**CITROEN, C3 20-24, C3 1.2 PureTech Max EAT6**				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1199	110/81	automatyczna	48 032	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
SC107EH(42/00...	VF7SXHNPYPT720124		30-11-2023/2023	30-11-2026	czerwony/UNI

Data oględzin: 31-07-2026

Miejsce oględzin:
UP Tarczyn k. Warszawy
ŻYTNIA 2
05-555 Tarczyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, AFIL sygnał dźwiękowy + alert na desce rozdzielczej /Rozpoznawanie znaków prędkości, AFU - system wspomagania hamowania awaryjnego, Alarm niezamierzonego przekroczenia linii, Asystent ruszania na wzniesieniach, Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania, Citroen Connect Radio RCCA2 DAB z 6 głośnikami, ekranem dotykowym 7", Mirror Screen, Bluetooth, USB, Coffee Brake Alert (komunikat Zrób przerwę + logo filiżanka kawy powyżej 2 godzin jazdy V>70 km/h), Czujniki parkowania - tył (Bez wyłącznika. Dezaktywacja przez menu na ekranie LCD wskaźników), Dach w kolorze nadwozia, Deska rozdzielcza lakierowana NOIR BRILLANT + Obramowanie lakierowane GRIS MIUM, Dźwignia hamulca postojowego pokryta tworzywem z chromowanym przyciskiem, Dźwignia zmiany biegów - z tworzywa, mieszek ze skaju, ESP bez możliwości odłączania, Felgi aluminiowe 16 Diamantée MATRIX z ogumieniem 205/55 R16 V, Fotel kierowcy regulowany na wysokośæ, Gniazdo 12V, Gwarancja 2 lata, Immobilizer, Kanapa tylna dzielona 2/3 - 1/3, Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, Kierownica z dekorami Chrome satin i sterowaniem radia (VCI), Kierunkowskazy uruchamiane impulsowo, Klamki drzwi lakierowane w kolorze czarnym Perla Nera + chrom, Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna z filtrem z węgla aktywnego, Kluczyk z pilotem (x1) oraz podstawowy (x1) - 3 przyciski, Komputer pokładowy, Kontrola ciśnienia w ogumieniu (poprzez system ESP), Kontrolka ciśnienia oleju, Kontrolka temperatury wody, Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk, Lakier metalik Steel Grey, Lampy tylne 3D z żarówkami, Listwy chromowane z przodu, kontur świateł dziennych, Lokalizacja samochodu - włączanie świateł mijania, Lusterka boczne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane, Lusterko wsteczne z manualnym przełącznikiem pozycji, Obicia drzwi przednich z uchwytem "walizkowym" i tylnych z podłokietnikiem tapicerowanym, Obrotomierz, Obudowy lusterek zewnętrznych lakierowane Noir Perla Nera, Oświetlenie bagażnika, Pakiet automatyczny: Wycieraczki przednie automatyczne (czujnik deszczu), 2 prędkości zaprogamowane, Pakiet kolorystyczny czarny (ramka halogenów Glossy Black, ramka Airbump Polar White), Podstawka na kubek, Poduszka powietrzna czołowa kierowcy, Poduszka powietrzna czołowa pasażera odłączana, Poduszki powietrzne boczne przednie + kurtynowe, REF - elektroniczny system rozdziału siły hamowania, Ramki szyb bocznych czarne matowe, Reflektory główne ECOLED, Reflektory przeciwmgłowe, Schowek pod ekranem 7", System rozpoznawania znaków (rozpoznawanie ograniczeń prędkości), Szyby tylne

dodatkowo przyciemniane, Szyby tylne sterowane ręcznie, Tapicerka materiałowa Mica Grey, Tarcze hamulcowe wentylowane z przodu, tarcze hamulcowe z tyłu, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wskaźniki przeglądów, Wspomaganie kierownicy, Wycieraczka tylna z trybem pracy zmiennym w funkcji prędkości włączana automatycznie, Zabezpieczenie mechaniczne przed otwarciem drzwi tylnych przez dzieci, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zegarek, Zestaw naprawczy, Zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD tekstowym i z kontrolkami analogowymi. Wskazówki białe, Światła dzienne DRL LED.

Wyposażenie dealerskie

Dach bi-ton - Blanc Opale z dekoracją słupka tylnego i obudowy lusterek, Lakier czerwony perłowy, Rouge Elixir.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Michelin, E-Primacy	205/55 16 94V	5,0 mm
	lewe	Michelin, E-Primacy	205/55 16 94V	5,0 mm
tylna	prawe	Michelin, E-Primacy	205/55 16 94V	4,5 mm
	lewe	Michelin, E-Primacy	205/55 16 94V	4,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole \"Pojazd użytkowany przez\" w zakładce \"Dane obiektu\". (Tak.), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (NIE), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Podłokietnik (TAK), Dywaniki - kpl. (TAK), Zapalniczka (NIE), Popielniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Kod do radia (Nie dotyczy), Instrukcja obsługi poj. (NIE), W oparciu o ustalenia ze Zleceniodawcą, Ocenę Stanu Technicznego / Kosztorys Naprawy sporządzono wg następujących zasad: (Stawka kosztorysowa – 110 zł/110 zł (netto).), Wpisano w OCENIE STANU TECHNICZNEGO, ale nie naliczano w KOSZTORYSIE NAPRAWY poz. dot.: usunięcia reklam z poj., zużycia eksploatacyjnego części mech., związanych ze źle wykonananą naprawą blach.-mech./perforacją nadwozia, wyświetlaniem się kontrolek/komunikatów, brakiem lub zużyciem dywaników (TAK), W OCENIE STANU TECHNICZNEGO nie umieszczono informacji o ewentualnym dodatkowym kpl. ogumienia (TAK), W KOSZTORYSIE NAPRAWY - jeżeli szyba czołowa jest uszkodzona w niewielkim zakresie (poza obszarem dalekiej widoczności) zakwalifikowano ją do naprawy (Tak.), Jeżeli stwierdzono uszkodzenie deski rozdzielczej/jej elementów zakwalifikowano ją do wymiany (TAK), Jeżeli stwierdzono brak książki serwisowej/gwarancyjnej – naliczono kwotę 100 zł (netto) (TAK),
DODATKOWE UWAGI (Uwagi dotyczące akcesoriów/wyposażenia pojazdu. - .)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako

kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.
Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Uszczelka pokrywy przedniej(tylna)	9816121980	rozerwanie	
2	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	9813386980	rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Poszycie drzwi przednich L	1617423580	wgniecenie, rysa/odprysk	0.5
2	Poszycie drzwi przednich R	1617423680	rysa/odprysk, wgniecenie	0.5

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi przednie, kompletne K L	III		
2	Drzwi przednie, kompletne K R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	9828630980	rysa/odprysk	
2	Poszycie drzwi tylnych R	9812255080	rysa/odprysk	
3	Próg R	1618078780	wgniecenie	
4	Tarcza koła aluminiowa tył L	98358620XY	zarysowanie	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40