Warsztat: POLEASINGOWE.PL
Tel: (71) 715 60 17
Email: info@poleasingowe.pl
Adres: ul.Lipowa 2

ID raportu: MAXIA20261014131723
Test czas: 2026-10-14 13:17:23
Technik: --

2022_08 BMW Raport diagnostyczny pojazdu

Informacje o pojeździe

2022_08/BMW/X'/X5 M_S63/S63
VIN: WBSJU010X09N79235

Przebieg: 177687km
Tablica rejestracyjna: SK933XE

Zeskanuj, aby pobrać plik PDF

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko: --

Tel: --

Informacje o urządzeniu

Skaner: MaxiSys MS909&EV
Wersja: V20.02

Numer seryjny: VB9GS6C01131
Numer zamówienia naprawy: VB9GS6C0113120261014131459176

Zeskanowany system (41)

System		Status/DTC
DME (cyfrowa elektronika silnika diesla)		0
DME2 (cyfrowa elektronika silnika diesla 2)		0
EGS (elektroniczne zarządzanie skrzynią biegów)		0
VTG (skrzynia biegów)		0
DSC (dynamiczna kontrola stabilności)		0
ACSM (zaawansowany moduł bezpieczeństwa poduszki powietrznej)		0
KOMBI (tablica rozdzielcza)	ADAS	0
HRSNL (lewy tylny czujnik radarowy bliskiego zasięgu)	ADAS	0
SRSNVR (prawy przedni boczny czujnik radarowy bliskiego zasięgu)	ADAS	0
BDC (kontroler domeny ciała)		0
EARSH (elektryczna aktywna stabilizacja przechyłów z tyłu)		0
TRSVC (kamera wokół pojazdu)	ADAS	0
HRSNR (prawy tylny czujnik radarowy bliskiego zasięgu)	ADAS	0
HKFM (moduł funkcji tylnej klapy)		0
GHAS (regulowana blokada mechanizmu różnicowego)		0
ZGM (moduł bramy centralnej)		0

FRSF (przedni czujnik radarowy dalekiego zasięgu)	ADAS	0
SAS2 (opcjonalny system wyposażenia 2)		0
EARSV (przednia elektryczna aktywna stabilizacja przechyłu)		0
SRSNVL (lewy przedni boczny czujnik radarowy bliskiego zasięgu)	ADAS	0
PMA (asystent manewrowania przy parkowaniu)	ADAS	0
PCU (jednostka sterująca zasilaniem)		0
EPS (elektryczne wspomaganie kierownicy)		0
RAM (moduł audio odbiornika)		0
VIP (wirtualny system integracji)		0
FLEL (Elektronika przedniego światła lewa)	ADAS	0
FLER (elektronika przedniego światła prawa)	ADAS	0
DCS (system kamer kierowcy)	ADAS	0
SPNMVL (moduł fotela Pheumatics przedni lewy)		0
FZD (centrum funkcji dachowych)		0
SPNMVR (moduł pneumatyki siedzenia przedni prawy)		0
KAFAS (systemy wspomagania kierowcy oparte na kamerach)	ADAS	0
GWS (przełącznik zmiany biegów)		0
TCB (połączenie alarmowe Combox)		0
HUH (jednostka główna wysoka)		0
CON (kontroler)		0
SMFA (moduł fotela kierowcy)		0
SMBF (moduł siedzenia pasażera z przodu)		0
AHM (moduł przyczepy)		0
VDP (platforma dynamiki pionowej)		0
IHKA (zintegrowany automatyczny system ogrzewania i klimatyzacji)		0

DTC (0)

Uwagi technika

Nazwa klienta: _____

Technik: _____

Data: _____

Uwaga: Zachowaj kopię tego raportu w swojej dokumentacji.

Zastrzeżenia: Niniejszy raport inspekcji dotyczy wyłącznie inspekcji pojazdu i naprawy.Autel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub zamontowania narzędzia skanującego.