Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/83199/26/09/04
Nr zlecenia/szkody: OP6127V(29/0212/25)7/07064/25
Data zlecenia: 04-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Aleksandra Sobczak
PEKAO LEASING Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Rzeczoznawca:
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0164289	**FORD, Tourneo Custom 23-, Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 320 AWD...**				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1996	170/125	automatyczna	14 445	4/8
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
OP6127V	WF0XXXTA6XSM02754		15-04-2025/2025	15-04-2028	czarny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 24-09-2026

Miejsce oględzin:
UP Tarczyn k. Warszawy
Żytnia 2
05-555 Tarczyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

6 siedzeń w tylnej części nadwozia, Akumulator - pojedynczy standardowy, Alarm pojemnościowy Thatcham, Alternator Eco Innovation, Blind Spot Assist z Cross Traffic Alert - system monitorowania martwego pola w lusterkach, Chlapacze przednie, Chlapacze tylne, Czujniki parkowania - przednie, Czujniki parkowania - tylne, Drzwi boczne przesuwne, po lewej stronie, Drzwi boczne przesuwne, po prawej stronie, Drzwi tylne unoszone, z szybą oraz wycieraczką ze spryskiwaczem, Dywaniki podłogowe - przód, Felgi aluminiowe 19", wykończenie Pearl Grey, z ogumieniem 235/50, Fotel kierowcy i pasażera podgrzewany, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją w 6 kierunkach, Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera z elektryczną regulacją w 6 kierunkach, Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie w układzie 1+1, Fotele w 2. rzędzie - trzy indywidualne fotele ze schowkiem, Fotele w 3. rzędzie - układ 2+1, ze schowkiem, Funkcja Exit Warning, ostrzeżenie o nadjeżdżających pojazdach przy wysiadaniu z pojazdu, Funkcja automatycznego hamowania podczas cofania, Funkcja miękkiego domykania bocznych drzwi przesuwnych (ciche domykanie), Gniazdo - USB 3x z tyłu, Gniazdo zasilania - 12V w tylnej części pojazdu, Gniazdo zasilania 12V w tablicy rozdzielczej, Gwarancja na pojazd, 2 lata, Immobilizer PATS, Kamera 360 stopni, Kamera cofania, Kierownica, pokryta skórą Sensico, Kieszenie na mapy w przednich drzwiach, Klamka drzwi bagażnika, w kolorze nadwozia, Klamki drzwi, w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna trzystrefowa TEATC, Klimatyzacja w tylnej części pojazdu elektronicznie sterowana, Kolumna kierownicy - z regulacją w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy (zasięg, zużycie paliwa, średnia prędkośæ i temperatura zewnętrzna), Konsola dachowa mała, Konsola środkowa, duża, Koło kierownicy, nieregulowane, Lakier zwykły, Frozen White, Lampa piknikowa - zamontowana w tylnej klapie po wewnetrznej stronie, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane,z funkcją automatycznego elektrycznego składania, Lusterka boczne z obudową w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX, 4 mocowania, zewnętrzne siedzenia w drugim i trzecim rzędzie, Nadwozie - dach niski H1, Nagrzewnica elektryczna PTC (niskonapięciowa), Numer indentyfikacyjny pojazdu (VIN), widoczny, Ogranicznik prędkości, inteligentny, Okna boczne – drugi rząd, nieotwierane, Okna boczne – trzeci rząd, nieotwierane, Oświetlenie LED przestrzeni bagażowej, Oświetlenie wnętrza w tylnej części pojazdu z lampkami do czytania, Oświetlenie wnętrza zamontowane w podsufitce, z przodu pojazdu, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe,

bezwładnościowe (wszystkie siedzenia), Poduszka powietrzna - pasażera (obejmuje wyłącznik poduszki powietrznej pasażera), Poduszka powietrzna – kierowcy, Poduszki powietrzne boczne przód, kurtyny powietrzne w 1 i 2 rzędzie, Podłokietnik wewnętrzny kierowcy i pasażera, Radio cyfrowe DAB z Ford Sync 4, ekran dotykowy 13", modem FordPass Conect, Bluetooth, 10 głośników, Reflektory - Full LED, statyczne, Reflektory - automatyczne, z czujnikiem zmierzchu, Reflektory, automatyczna zmiana świateł drogowych na mijania, Rolety przeciwsłoneczne w drugim rzędzie siedzeń, Schowek po stronie pasażera, zamykany, Schowek w górnej części deski rozdzielczej z unoszoną pokrywą, Skrzynia biegów automatyczna, 8-biegowa, System Wrong Way Alert, System e-Call, System kontroli pasa ruchu z asystentem zmiany pasa ruchu, System monitorowania ciśnienia w oponach, System nawigacji satelitarnej, System odryglowywania zamków drzwi bezkluczykowy FordKeyFree z przyciskiem rozrusznika Ford Power, System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości, System tankowania bez korka wlewu FordEasyFuel z zabezpieczeniem przed wlaniem niewłaściwego paliwa, System zapobiegający kolizjom (kamera, radar) z asystentem skrętu w lewo, Systemy TSC,TC,ESC,ABS,układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach,elektr.wspomaganie siły hamowania, Szyba przednia podgrzewana (Quickclear), Szyba tylna - podgrzewana, Szyby - elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi,z funkcją otwierania jednym naciśnięciem, Szyby przyciemnione w tylnej części, Tapicerka skórzana (Sensico) ciemna Windsor 2, Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go - automatycznego zatrzymania i ponownego rozpoczęcia jazdy, Uchwyt na butelki, podwójny, zamontowany w desce rozdzielczej, Układ wspomagania kierownicy, elektryczny (EPAS), Wycieraczka tylna, włączana automatycznie podczas cofania z elektrycznie sterowanym spryskiwaczem, Wycieraczki przednie - automatyczne z czujnikiem deszczu, Wykładzina podłogi - dywanowa, Zaczepy do mocowania ładunku zgodne z normą DIN 75410, cztery, Zamki drzwi - centralny zamek z podwójnym ryglowaniem, obudowany mechanizm i wzmocnione mocowania, Zamki drzwi - konfiguracja odryglowywania nr 2 (1x drzwi przednie i przesuwne, 2x wszystkie drzwi), Zamki drzwi - ochrona przed zatrzaśnięciem kluczyka, Zamki drzwi - zdalne sterowanie centralnego zamka z 2 pilotami, Zamki, otwieranie pokrywy silnika kluczykiem, Zbiornik paliwa pojedynczy, Zbiornika AdBlue - 21 litrów, Zderzak przedni w kolorze nadwozia, Zderzak tylny, w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy opon, £adowarka bezprzewodowa do telefonu, Światła do jazdy dziennej, Światła tylne w technologii LED.

Wyposażenie dealerskie

Hak holowniczy składany, Kierownica podgrzewana, Koło zapasowe dojazdowe 17" z ogumieniem 155/70, Lakier metalizowany, Agate Black, Pakiet siedzeń 23 → [Fotel kierowcy z elektryczną regulacją w 8 kierunkach, Fotel pasażera z elektryczną regulacją w 8 kierunkach, Fotele przednie AGR, Fotele przednie w układzie 1+1, Tapicerka skórzana (Sensico) ciemna Windsor 2], Reflektory adaptacyjne Full Matrix LED, Regeneracja manualna filtra DPF, System Sound B&Q 14 głośników.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Goodyear, EfficientGrip Cargo 2	235/50 19 111109T	7,0 mm
	lewe	Goodyear, EfficientGrip Cargo 2	235/50 19 111109T	7,0 mm
tylna	prawe	Goodyear, EfficientGrip Cargo 2	235/50 19 111109T	7,0 mm
	lewe	Goodyear, EfficientGrip Cargo 2	235/50 19 111109T	7,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole \"Pojazd użytkowany przez\" w zakładce \"Dane obiektu\". (Tak.), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (NIE), Trójkąt ostrzegawczy (NIE), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz

zabezpieczający do kół (NIE), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Podłokietnik (TAK), Dywaniki - kpl. (TAK), Zapalniczka (NIE), Popielniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Kod do radia (Nie dotyczy), Instrukcja obsługi poj. (NIE), W oparciu o ustalenia ze Zleceniodawcą, Ocenę Stanu Technicznego / Kosztorys Naprawy sporządzono wg następujących zasad: (Stawka kosztorysowa – 110 zł/110 zł (netto).), Wpisano w OCENIE STANU TECHNICZNEGO, ale nie naliczano w KOSZTORYSIE NAPRAWY poz. dot.: usunięcia reklam z poj., zużycia eksploatacyjnego części mech., związanych ze źle wykonananą naprawą blach.-mech./perforacją nadwozia, wyświetlaniem się kontrolek/komunikatów, brakiem lub zużyciem dywaników (TAK), W OCENIE STANU TECHNICZNEGO nie umieszczono informacji o ewentualnym dodatkowym kpl. ogumienia (TAK), W KOSZTORYSIE NAPRAWY - jeżeli szyba czołowa jest uszkodzona w niewielkim zakresie (poza obszarem dalekiej widoczności) zakwalifikowano ją do naprawy (Tak.), Jeżeli stwierdzono uszkodzenie deski rozdzielczej/jej elementów zakwalifikowano ją do wymiany (TAK), Jeżeli stwierdzono brak książki serwisowej/gwarancyjnej – naliczono kwotę 100 zł (netto) (TAK),
DODATKOWE UWAGI (Uwagi dotyczące akcesoriów/wyposażenia pojazdu. - .)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.
Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni R	2712804	wgniecenie	0.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Zaslepki isofix	4SZT	brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik przedni kompletny R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	2745623	rysa/odprysk	
2	Poszycie drzwi przednich L	1864446	rysa/odprysk	
3	Poszycie drzwi przednich R	1865190	wgniecenie	
4	Pokrywa wlewu paliwa L	2769333	odstaje	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41



Fot. 42



Fot. 43



Fot. 44



Fot. 45



Fot. 46



Fot. 47



Fot. 48

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49



Fot. 50



Fot. 51



Fot. 52



Fot. 53