Nr zlecenia: 114/12/08/2025/Leasys Polska- plac AS Boroń z dnia: 13.08.2025

Zleceniodawca:
Leasys Polska Sp. z o.o.
al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa

Rzeczoznawca:
Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



P o g l ą d o w y R a p o r t S t a n u T e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2025

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**W F 0 P X X G C H P R R 8 4 1 7 4**
Marka:	**FORD**	Nr rejestracyjny:	**WY962XY**
Model pojazdu:	**Focus 1.5 EcoBlue MR`22 E6**	Nr Info-Ekspert:	**011-12802**
Wersja:	**Active X**	Rok produkcji:	**2024**

Wskazanie drogomierza	80974 km
Data pierwszej rejestracji	12.04.2024
Data ważności badania technicznego	12.04.2027
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całk.	2035 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 85kW (116KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent pasa ruchu Lane Assist	31	Relingi dachowe czarne
2	Dywaniki welurowe przód/tył	32	Roleta do bagażnika
3	Fotele przednie o sportowej stylistyce	33	Spoiler tylny dachowy
4	Fotele przednie regulowane manualnie w 8 kierunkach	34	System Apple Carplay/Android Auto
5	Gniazdo 12V w bagażniku	35	System Bluetooth
6	Immobilizer	36	System Ford MyKey
7	Kamera cofania	37	System kontroli trakcji TA
8	Kierownica 3-ramienna pokryta skórą	38	System monitorowania ciśnienia powietrza w

			oponach TPMS
9	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	39	System Pre-Collision Assist -wspomagania unikania kolizji
10	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	40	System stabilizacji toru jazdy ESC
11	Komputer pokładowy	41	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
12	Konsola sufitowa	42	System wspomagania nagłego hamowania
13	Konsola środkowa ze schowkiem zamykanym roletą	43	System wyboru profilu jazdy
14	Kurtyny powietrzne boczne	44	Szyby przednie regulowane elektrycznie
15	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	45	Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
16	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	46	Szyby tylne regulowane elektrycznie
17	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	47	Światła do jazdy dziennej LED
18	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	48	Światła p/mgielne przednie LED
19	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	49	Światła p/mgielne tylne
20	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	50	Światła tylne częściowo w technologii LED
21	Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów	51	Tapicerka materiałowa z niebieskimi szwami
22	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu	52	Tarcze kół aluminiowe 17" 5-ramienne
23	Oświetlenie dodatkowe wnętrza LED	53	Usługi Ford Smart
24	Podłokietnik siedzeń tylnych składany	54	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
25	Poduszka powietrzna kierowcy	55	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
26	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	56	Wyświetlacz 12,3" cyfrowy, na tablicy zegarów, konfigurowalny
27	Poduszki powietrzne boczne	57	Zamek centralny zdalnie sterowany
28	Przycisk rozrusznika Ford Power	58	Zawieszenie podwyższone
29	Reflektory automatyczne	59	Zderzaki w kolorze nadwozia w stylizacji Active
30	Reflektory Full LED	60	Zestaw naprawczy opon

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
2	Czujniki parkowania - przód/tył
	Czujniki parkowania - przód
	Czujniki parkowania - tył
3	Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
	Siedzenia tylne dzielone
	Siedzenia tylne składane
4	System kontroli trakcji ESC
	System poprawiajacy stabilność na zakretach TVC
	System kontroli trakcji TA
	System wspomagania nagłego hamowania EBA
5	System nawigacji satelitarnej z Ford SYNC 4, wyświetlacz 12,3" DAB+
	System nawigacji satelitarnej
	Sterowanie radiem w kierownicy
	Głośniki 6 szt.
	Funkcja wzywania pomocy
	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" z rozbudowanym sterowaniemgłosowym
	Złącze USB 2 szt.
	Mapa Europy
6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości
	Ogranicznik prędkości
	Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Lakier metalizowany Moondust Silver
2	Pakiet Winter
	Szyba przednia ogrzewana
	Kierownica podgrzewana
	Fotel kierowcy podgrzewany

Fotel pasażera podgrzewany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*GOODYEAR 215/55	R17	98W	VECTOR 4SEASONS G3	5,0
Przednie prawe:	*GOODYEAR 215/55	R17	98W	VECTOR 4SEASONS G3	5,0
Tylne lewe:	*GOODYEAR 215/55	R17	98W	VECTOR 4SEASONS G3	5,0
Tylne prawe:	*GOODYEAR 215/55	R17	98W	VECTOR 4SEASONS G3	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletnosci w zakresie osprzetu dodatkowego, z którym przedmiot byl zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.
Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócic sie do dealera. Nie mozna wykluczyc, ze moga występować róznice w wyposazeniu.


Oględziny wykonywał: Tomasz Pacyna
Wycena wykonana: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120	
2	Dach		140	
3	Błotnik przedni	L	130	
4	Drzwi przednie	L	150	
5	Drzwi tylne	L	130	
6	Błotnik tylny	L	110	
7	Błotnik przedni	P	120	
8	Drzwi przednie	P	130	
9	Drzwi tylne	P	120	
10	Błotnik tylny	P	120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone, zarysowane, ubytki materiału		

2	Tunel środkowy		Zarysowany		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
3	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Z uwagi na ograniczenia parkingowe próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie(przód / tył), na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 5 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	okazano 1szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Gaśnica	TAK
4	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynieogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta wrozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części".

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu