Nr zlecenia DEKRA: MANFS(W)/NAD/92504/26/10/02
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 02-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Norbert Mroczek
MAN Financial Services Polska Sp. z o.o.
Al. Katowicka 9A, Wolica, Nadarzyn 05-830

Rzeczoznawca:
mgr inż. Grzegorz Charko
DEKRA Polska - Centrala

Raport techniczny na bazie oględzin Zleceniodawcy

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0166654	**MAN, TGE 3.180 Euro 6 1968ccm - 177KM 3,5t 24-, TGE 3.180 4x2F ...**				FPO
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	177/130	manualna	187 910	4/3
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WPR3868T	WMA03VUY9S9003839		10-04-2025/2024		złoty/METALIK

Data oględzin: 07-10-2026

Miejsce oględzin:

Graniczna 3
05-252 Małopole

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu – Active Lane Guard System, Asystent bocznego wiatru, Asystent hamowania awaryjnego – Emergency Brake Assist, Asystent zmęczenia kierowcy, Czujniki parkowania z przodu i tyłu, ESP - Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, Felgi stalowe 16", z ogumieniem 235/65, Fotel kierowcy Comfort, Gwarancja na pojazd, 2 lata, Hamulec awaryjny autonomiczny, Hamulec ręczny elektryczny z funkcją Auto Hold, Immobilizer, Kanapa podwójna po prawej stronie ze schowkiem i składanym oparciem, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja manualna Climatic, Komunikacja bezprzewodowa i przewodowa ze smartfonem (Android Auto, CarPlay), Lakier standardowy, Lusterka zewnetrzne, regulowane i ogrzewane elektrycznie, MAN SmartLink, Opony wielosezonowe, Panel sterowania światłami, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera z możliwością dezaktywacji, Porty USB-C na desce rozdzielczej, dwa, Przełącznik interwałowy wycieraczek, czujnik zmierzchu i deszczu, Przygotowanie do blokady alkoholowej, Rejestrator "czarna skrzynka", Skrzynia biegów manualna, 6-biegowa, System aktywnego rozpoznawania znaków drogowych, System bezkluczykowego uruchamiania silnika - Keyless Go, System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny MAN Media Van, wyświetlacz 10.4" z radiem cyfrowym DAB+, Bluetooth, Szyby sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa, Tempomat + aktywny ogranicznik prędkości, Układ wspomagania kierownicy, Usługi łączności (eCall, wezwanie serwisu mobilnego jednym przyciskiem), Zamek centralny, Zestaw cyfrowych wskaźników, £adowarka indukcyjna do smartfona.

Wyposażenie dealerskie

Lakier standardowy metalik.

Wyposażenie dodatkowe

Felgi aluminiowe 17" z ogumieniem, Kamera cofania, MAN Media Van Navigation.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil/Zużycie
1	lewe	Continental, Vanco 2	235/60 R17 117/115R	4.0 mm
1	prawe	Continental, Vanco 2	235/60 R17 117/115R	4.0 mm
2	lewe	Continental, Vanco 2	235/60 R17 117/115R	6.0 mm
2	prawe	Continental, Vanco 2	235/60 R17 117/115R	6.0 mm

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

1. Nadwozie pojazdu - ślady użytkowania: zarysowania drobne, punktowe łagodne wybicia / wgniecenia materiału, drobne odpryski.
2. Ślady eksploatacji wnętrza pojazdu - zabrudzenia, zarysowania tapicerek (w tym deski rozdzielczej).
3. Drzwi skrzydłowe tylne:
- prawe: zarysowanie + wgniecenie w dolnym narożniku. Tapicerka drzwi - punktowe rozerwanie,
- lewe: porysowane w poszycie wewnętrzne + tapicerka,
4. Mata wygłuszenia pokrywy silnika - ubytki materiału.
5. Tarcza aluminiowa koła TP - głębokie zarysowania + ubytki materiału.
6. Wg wskazań komputera pokładowego:
- ciśnienie w ogumieniu do weryfikacji,
- do uzupełnienia braki w oświetleniu,
- do wykonania przegląd serwisowy + wymiana oleju.
7. Raport z diagnostyki:
- brak zarejestrowanych usterek (odczytane błędy tymczasowe / sporadyczne, niskiej ważności).

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności zawady ukryte i skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu oszacowania i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za cenę równą oszacowanej wartości.
Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych pojazdu. Nie weryfikowano także prawdziwości pozostałych danych pojazdu (w tym roku produkcji), które przyjęto wg przedstawionych dokumentów.
Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny. Nie weryfikowano także ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.

Opis stanu technicznego

Uszkodzenie nieakceptowalne

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Drzwi T P	wgniecenie
Próg P	deformacja
Mata wygłuszająca pokrywy	rozerwanie
Felga TP	inne, zarysowanie
Wykładzina drzwi TP	rozerwanie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14




Fot. 15




Fot. 16


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41



Fot. 42



Fot. 43



Fot. 44



Fot. 45
Drzwi TP



Fot. 46
Drzwi TP



Fot. 47
Tarcza koła TP



Fot. 48
Tarcza koła TP

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Tarcza koła TP



Fot. 50
Tarcza koła TP



Fot. 51



Fot. 52



Fot. 53



Fot. 54



Fot. 55



Fot. 56

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57



Fot. 58




Fot. 59



Fot. 60



Fot. 61



Fot. 62



Fot. 63



Fot. 64

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 65



Fot. 66



Fot. 67



Fot. 68



Fot. 69



Fot. 70



Fot. 71



Fot. 72