Warsztat: POLEASINGOWE.PL
Tel: (71) 715 60 17
Email: info@poleasingowe.pl
Adres: ul.Lipowa 2

ID raportu: MAXIA20261013095043
Test czas: 2026-10-13 09:50:43
Technik: --

2022/03- Nissan Raport diagnostyczny pojazdu

Informacje o pojeździe

2022/03/Nissan/Qashqai/
VIN: SJNTAAJ12U1461475

Przebieg: 35527km
Tablica rejestracyjna: SK4C282

Zeskanuj, aby pobrać plik PDF

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko: --

Tel: --

Informacje o urządzeniu

Skaner: MaxiSys MS909&EV
Wersja: V7.40

Numer seryjny: VB9GS6C01131
Numer zamówienia naprawy: VB9GS6C0113120261013094526138

Zeskanowany system (32)

System		Status/DTC
Silnik		0
Przenoszenie		0
ABS		0
Poduszka powietrzna		0
Miernik/M&A		0
EPS/dast 3		0
BCM		0
Side radar (Rear left)	ADAS	0
Side radar (Rear right)	ADAS	0
HVAC		0
Wiele AV		0
IPDM e/r		0
Laser/radar	ADAS	0
Sonar		0
Kamera na pasie ruchu	ADAS	0
Zmiana		0
Automatyczne tylne drzwi		0
E-HUD		0
AVM	ADAS	0
Sterowanie podwoziem	ADAS	0

ICC/ADAS 2	ADAS	0
Adb-lh		0
Jednostka wzmacniacza audio		0
Litum-ion battry control(12v)		0
Moduł głośnomówiący		0
IVC		0
8-kanałowa bramka 2		0
Podrozrusznik i generator		0
Sterowanie lampą lewą		0
Sterowanie prawą lampą		0
ÄšÂ AD. BEZP.		0
Elektryczna pompa oleju (A/T lub CVT)		0

DTC (0)

Uwagi technika

Nazwa klienta: _____

Technik: _____

Data: _____

Uwaga: Zachowaj kopię tego raportu w swojej dokumentacji.

Zastrzeżenia: Niniejszy raport inspekcji dotyczy wyłącznie inspekcji pojazdu i naprawy.Autel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub zamontowania narzędzia skanującego.